附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费(采购包_2_)

| 品牌:汽本田 | | 材料折扣率: | 材料折扣率:70 %_ | | |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需 材料费(元) | 折扣后所需权 料费(元) | | |
| 润滑系统养护套装 | Z00119001 | 167 | 116.9 | | |
| 进气系统养护套装 | Z00119542 | 167 | 116.9 | | |
| 燃油系统养护套装 | 200220002 | 160 | 112 | | |
| 空调养护套装 | Z00918001 | 155 | 108.5 | | |
| 矿物机油 | 10W-40 SL | 130 | 91 | | |
| 半合成机油 | 5W-40 APiSN | 260 | 182 | | |
| 全合成机油(4L) | OW-40 APiSN | 480 | 336 | | |
| 防冻液 | Bosch/博士 | 100 | 70 | | |
| 制动液 | LB000750M2 | 60/升 | 42 | | |
| 助力油 | KS00910011 博士 | 70 | 49 | | |
| 空气格 | 17220-RAA-Y00 | 90 | 63 | | |
| 汽油格 | 16010-S0C-E01 | 263 | 184. 1 | | |
| 火花塞(个) | 12290-R62-H01 | 90 | 63 | | |
| 雨刮片(片) | Bosch/博士 | 50 | 35 | | |
| 时规皮带 | 此车无时规皮带 | 无 | 无 | | |
| 空调皮带 | 38920-RAA-A02 | 195 | 136.5 | | |
| 发电机皮带 | 38920-RAA-A02 | 195 | 136.5 | | |
| 蓄电池 | L5KD915105C | 580 | 406 | | |
| 水泵 | 19200-RAD-003 | 486 | 340.2 | | |

| 水箱 | 19010-RAA-A61 | 1280 | 896 |
|-------|-----------------|------|--------|
| 前减震器 | 51605-SDA-Y03 | 740 | 518 |
| 后减震器 | 52611-SDG-H01 | 766 | 536.2 |
| 前刹车片 | 45022-SD0-A00 | 300 | 210 |
| 后刹车片 | 43022-S84-A50 | 280 | 196 |
| 前刹车盘 | 45251-S87-A00 | 617 | 431.9 |
| 后刹车盘 | 42510-SDA-A00 | 416 | 291.2 |
| 发电机 | 31100-RAA-A01 | 1350 | 945 |
| 启动机 | 31200-RAA-A11 | 1150 | 805 |
| 燃油泵 | 17040-SDC-E00 | 1100 | 770 |
| 前保险杠 | 71101-SDE-T00ZZ | 1120 | 784 |
| 后保险杠 | 71501-SDE-T00ZZ | 930 | 651 |
| 翼子板 | 04620-SDA-K00ZZ | 800 | 560 |
| 发动机盖板 | 60100-SDA-A00ZZ | 1350 | 945 |
| 前后车门 | 67050-SDE-T00ZZ | 1850 | 1295 |
| 档风玻璃 | E000989 | 1300 | 910 |
| 大灯 | 33151-SDA-H02 | 1132 | 792. 4 |
| 雾灯 | 33901-SDE-P01 | 350 | 245 |
| 后视镜 | 76250-SDG-H51ZA | 588 | 411.6 |
| 尾灯 | 33501-SDA-B01 | 465 | 325.5 |
| 轮胎 | 205/65R15 | 600 | 420 |

注:其中,采购包2、采购3供应商至少应填报三个公务用车通用品牌,少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章): 瑞安市联盛汽车维修有限公司 日期 2024 年 12 月 27 日

CS 扫描全能王

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费(采购包_2)

| 品牌: 长安福特 | and the second | 材料折扣率: | 70 % | |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需 材料费(元) | 折扣后所需材 料费(元) | |
| 润滑系统养护套装 | Z00119001 | 167 | 116.9 | |
| 进气系统养护套装 | Z00119542 | 167 | 116.9 | |
| 燃油系统养护套装 | Z00220002 | 160 | 112 | |
| 空调养护套装 | Z00918001 | 155 | 108.5 | |
| 矿物机油 | 10₩-40 SL | 130 | 91 | |
| 半合成机油 | 5W-40 APiSN | 260 | 182 | |
| 全合成机油(4L) | OW-40 APiSN | 480 | 336 | |
| 防冻液 | Bosch/博士 | 100 | 70 | |
| 制动液 | LB000750M2 | 60/升 | 42 | |
| 助力油 | KS00910011 博士 | 70 | 49 | |
| 空气格 | 7M519601AC | 70 | 49 | |
| 汽油格 | 8M519155AB | 130 | 91 | |
| 火花塞(个) | SP432 | 60 | 42 | |
| 雨刮片(片) | 4M5117B437AB | 120 | 84 | |
| 时规皮带 | BM54G6K288AA | 126 | 88. 2 | |
| 空调皮带 | 3M5Q6C301CB | 110 | 77 | |
| 发电机皮带 | 5M5Q6C301AA | 130 | 91 | |
| 蓄电池 | L51KD15105B | 580 | 406 | |
| 水泵 | 8M5G8501AA | 159 | 111.3 | |





| 水箱 | 7M518005RA | 480 | 336 |
|-------|------------------|------|--------|
| 前减震器 | 6M5118045AAA | 380 | 266 |
| 后减震器 | 6M5118080AAC | 305 | 213. 5 |
| 前刹车片 | 3M512K021AC | 280 | 196 |
| 后刹车片 | 3M512M008AC | 260 | 182 |
| 前刹车盘 | 6M512M008AC | 320 | 224 |
| 后刹车盘 | 6M512A315AA | 280 | 196 |
| 发电机 | 5M5T10300DC | 1030 | 721 |
| 启动机 | 5M5T11000EA | 540 | 378 |
| 燃油泵 | 5M519H307L1 | 980 | 686 |
| 前保险杠 | 8M5117757BFXWAA | 735 | 514.5 |
| 后保险杠 | 8M51F17906ECXWAA | 870 | 609 |
| 翼子板 | DS73F16006CA | 910 | 637 |
| 发动机盖板 | DS73F16612AG | 1800 | 1260 |
| 前后车门 | P8M59A20123AA | 1300 | 910 |
| 档风玻璃 | E0006M8528 | 1060 | 742 |
| 大灯 | 8M5113W030EE | 825 | 577.5 |
| 雾灯 | 2N1115201AB | 110 | 77 |
| 后视镜 | 6M5Y17683AC | 466 | 326.2 |
| 尾灯 | 8M5913405BB | 395 | 276. 5 |
| 轮胎 | 215/55R16 | 580 | 406 |

注:其中,采购包2、采购3供应商至少应填报三个公务用车通用品牌,少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。


供应商名称(公章):瑞安市联盛汽车维修有限公司 日期:2024年12月27日



附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包_2_)

| 品牌: <u>一汽大众</u> | | 材料折扣率: 析扣前所需 | <u>70 %</u> 折扣后所需材 | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|--|
| 名称 | 规格型号 | 材料费 (元) | 料费 (元) | |
| 润滑系统养护套装 | Z00119001 | 167 | 116.9 | |
| 进气系统养护套装 | 200119542 | 167 | 116. 9 | |
| 燃油系统养护套装 | 200220002 | 160 | 112 | |
| 空调养护套装 | Z00918001 | 155 | 108.5 | |
| 矿物机油 | 10W-40 SL | 130 | 91 | |
| 半合成机油 | 5W-40 APiSN | 260 | 182 | |
| 全合成机油(4L) | OW-40 APiSN | 480 | 336 | |
| 防冻液 | Bosch/博士 | 100 | 70 | |
| 制动液 | LB000750M2 | 80/升 | 56 | |
| 助力油 | KS00910011 博士 | 80 | 56 | |
| 空气格 | 4H081943P | 75 | 52. 5 | |
| 汽油格 | L03C115561E | 110 | 77 | |
| 火花塞(个) | L010905601E | 60 | 42 | |
| 雨刮片(片) | Bosch/博士 | 60 | 42 | |
| 时规皮带 | L1JD260535B | 165 | 115.5 | |
| 空调皮带 | L1 JD260849C | 130 | 91 | |
| 发电机皮带 | L1 JD260849C | 130 | 91 | |
| 蓄电池 | L5KD915105C | 480 | 336 | |
| 水泵 | L03C121008D | 415 | 290. 5 | |



| 水箱 | L180121251D | 340 | 238 |
|-------|----------------|------|--------|
| 前减震器 | 6RD121253A | 520 | 364 |
| 后减震器 | L180413031 | 384 | 268. 8 |
| 前刹车片 | L180513025A | 299 | 209. 3 |
| 后刹车片 | 1J0698151D | 277 | 193. 9 |
| 前刹车盘 | L1J0698451F | 280 | 196 |
| 后刹车盘 | 4E0615601 | 260 | 182 |
| 发电机 | 4E0615601K | 380 | 266 |
| 启动机 | L03C9030215D | 700 | 490 |
| 燃油泵 | L027911023T | 480 | 336 |
| 前保险杠 | Bosch/博士 | 450 | 315 |
| 后保险杠 | L18G807221BGRU | 635 | 444.5 |
| 翼子板 | L18G807222AGRU | 495 | 346.5 |
| 发动机盖板 | L18G821021C | 568 | 397.6 |
| 前后车门 | LJD823021C | 1250 | 875 |
| 档风玻璃 | L3AD833056 | 1150 | 805 |
| 大灯 | 43R-001296L6 | 630 | 441 |
| 雾灯 | D1RCLD345878 | 345 | 241.5 |
| 后视镜 | 5KD941700 | 135 | 94. 5 |
| 尾灯 | L180857507A9B9 | 320 | 224 |
| 轮胎 | L18G945096 | 480 | 336 |

注:其中,采购包2、采购3供应商至少应填报三个公务用车通用品牌,少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章);瑞安市联盛汽车维修有限公司 日期: 2024年12月27日

38100