8.主要维修零配件材料报价表

标包 1

车型：汉 LDM　　单位：元

序号	零配件材料名称	规格型号	零件来源	报价（优惠前）	优惠后价格
1	发动机油	SP-0W-16-BJ_4L/桶	比亚迪厂方	136	122.4
2	机油滤清器	472ZQA-1017100/97	比亚迪厂方	15	13.5
3	子午线轮胎_M00000	HCE-3106010C	比亚迪厂方	1029	926.1
4	右前门总成	HC2EA-6101019/70	比亚迪厂方	5300	4770
5	右前门装饰条总成-暗夜黑 2	HC2EA-5402720A-00AAK	比亚迪厂方	145	130.5
6	右侧围裙板总成	HC2EA-5402820B	比亚迪厂方	375	337.5
7	防护板	VG1-A_钢_黑色_RoHS	比亚迪厂方	1540	1386
8	冷媒	R134a_250G/瓶	比亚迪厂方	38	34.2
9	防冻液	冰点-25℃_有机酸_3.5L/桶	比亚迪厂方	100	90
10	冷却管总成 2	HC2HA-1303110	比亚迪厂方	42	37.8
11	电动水泵总成 I	STHR-1309010C	比亚迪厂方	425	382.5
12	洗涤液壶及电机总成	HC2EA-5207110	比亚迪厂方	70	63
13	前副车架前安装支架总成	HC2E-2810040	比亚迪厂方	26	23.4
14	主动进气格栅总成	HC2EA-2803500	比亚迪厂方	770	693
15	左前轮挡泥板总成	HC2HA-3102110_	比亚迪厂方	225	202.5
16	冷凝器总成	HC2HC-8105010	比亚迪厂方	730	657
17	洗涤壶颈分总成 I	HC2EA-5207130	比亚迪厂方	11	9.9
19	前行人保护梁总成	HC2EA-2810130	比亚迪厂方	335	301.5
20	前保险杠本体	HC2HA-2803111A/97	比亚迪厂方	2400	2160
21	压力传感器_M00000	DHT30-8114380	比亚迪厂方	93	83.7
22	电机散热器总成 I	HC2HA-1301030	比亚迪厂方	460	414
23	前保险杠下护板	HC2HA-2803115	比亚迪厂方	200	180
24	散热器上悬置衬套总成	HA3HE-1302010	比亚迪厂方	12	10.8
25	前保险杠左装饰条-暗夜黑 2	HC2EA-2803271A/77-00AAK	比亚迪厂方	140	126
26	左前角毫米波雷达	HC2EA-3604100	比亚迪厂方	960	864
27	前副车架挡泥板总成	HC2HA-3102310	比亚迪厂方	325	292.5
28	前保险杠下本体-暗夜黑 2	HC2HA-2803112A/17-00AAK	比亚迪厂方	1250	1125
29	电子风扇总成 I	HC2HC-1308010	比亚迪厂方	1410	1269

30	前保险杠 ACC 盖板	HC2HA-2803116A	比亚迪厂方	29	26.1
31	散热器下导流板总成	HC2HA-5302470	比亚迪厂方	120	108
32	洗涤壶颈分总成 II	HC2EA-5207140	比亚迪厂方	20	18
33	前保险杠左进气口通道 I-钢琴黑	HC2EA-2803171/77-00BX	比亚迪厂方	260	234
34	散热器上导流板总成	HC2HA-5302350	比亚迪厂方	53	47.7
35	高温散热器总成	HC2HA-1301010	比亚迪厂方	620	558
36	前副车架总成	TA71-2810010AM	比亚迪厂方	4400	3960
37	低温散热器总成	HC2HA-1301020	比亚迪厂方	930	837
38	前牌照板底座	HC2EA-2803162	比亚迪厂方	195	175.5
39	散热器下悬置衬套总成	HA3HE-130202	比亚迪厂方	7	6.3
40	前保险杠左进气口通道 II-钢琴黑	HC2EA-2803172/77-00BX	比亚迪厂方	195	175.5
41	前格栅-暗夜黑 2	HC2HA-2803711A/77-00AAK	比亚迪厂方	900	810
42	前端模块总成	HCHA-5301290	比亚迪厂方	800	720
43	行李箱盖右铰链总成	HC2EA-5606119	比亚迪厂方	110	99
44	螺母型塑料卡扣	BYDQ834S04	比亚迪厂方	0.2	0.18
45	天神之眼字标总成	MCHA-3927420B	比亚迪厂方	17	15.3
46	汉 L 字标总成	HC2EA-3921400	比亚迪厂方	19	17.1
47	“比亚迪”字标总成_M00000	ST-3921110	比亚迪厂方	12	10.8
48	DM 字标总成_M00000	HA2HE-3924930	比亚迪厂方	15	13.5
49	后保险杠左下支撑支架总成	HC2HA-2804330	比亚迪厂方	185	166.5
50	左后侧围玻璃总成	HC2EA-5406010J	比亚迪厂方	1020	918
51	后保左护板外板	HC2EA-2804144/30	比亚迪厂方	200	180
52	后风窗玻璃总成	HC2EA-5206020	比亚迪厂方	1010	909
53	后保险杠左中支架总成	HC2EA-2804340	比亚迪厂方	59	53.1
54	后背门总成	HC2EA-6302200B	比亚迪厂方	4250	3825
55	后保险杠本体	HC2EA-2804111A/30	比亚迪厂方	2200	1980
56	后保险杠右前支架总成	HC2EA-2804410	比亚迪厂方	67	60.3
57	行李箱密封条	HC2EA-5407115	比亚迪厂方	105	94.5
58	右组合后灯总成	HC2EA-4133020	比亚迪厂方	1500	1350
59	右行李箱铰链护面	HC2EA-5608032	比亚迪厂方	34	30.6
60	后通风口总成_M00000	HC-2804700	比亚迪厂方	21	18.9
61	后保险杠右下支撑支架总成	HC2HA-2804430	比亚迪厂方	185	166.5
62	左后门总成	HC2EA-6201010/70	比亚迪厂方	4970	4473
63	行李箱右护面总成	HC2HA-5608080	比亚迪厂方	340	306

64	后流水槽右护板总成	HC2EA-2804520	比亚迪厂方	46	41.4
65	后保险杠右中支架总成	HC2EA-2804440	比亚迪厂方	59	53.1
66	右后尾灯座板总成	HC2EA-5401249/70	比亚迪厂方	1060	954
67	左侧围裙板总成	HC2EA-5402810B	比亚迪厂方	375	337.5
68	交直流充电口盖总成	HC2EA-5401840	比亚迪厂方	595	535.5
69	后保右护板外板	HC2EA-2804145/30	比亚迪厂方	200	180
70	后保险杠右后支架总成	HC2EA-2804420	比亚迪厂方	67	60.3
71	右后通风口隔音板总成	HC2EA-2804740	比亚迪厂方	25	22.5
72	加油口盖总成	HC2EA-5401810	比亚迪厂方	445	400.5
73	左侧围外板后段	HC2EA-5401917/70	比亚迪厂方	4340	3906
74	后保险杠下本体	HC2EA-2804112A/30	比亚迪厂方	1340	1206
75	重低音扬声器	HC2EA-7911600	比亚迪厂方	640	576
76	右侧围外板后段	HC2EA-5401918/70	比亚迪厂方	4340	3906
77	右行李箱铰链护套 II	HC2EA-5608282A	比亚迪厂方	9	8.1
78	后悬导向臂总成_M00666	TA71-2914050AB	比亚迪厂方	280	252
79	右后侧围玻璃总成	HC2EA-5406020J	比亚迪厂方	1020	918
80	前地板左侧挡泥板总成	HC2HA-3102630	比亚迪厂方	220	198
81	油箱隔离阀总成_M00000	TA-1130200	比亚迪厂方	350	315
82	补胎器总成_M00000	TA-3917010C	比亚迪厂方	255	229.5
83	外后视镜换向器总成_M00000	6B-8202320B	比亚迪厂方	140	126
84	凸轮轴相位传感器	476ZQA-3611300	比亚迪厂方	62	55.8
85	制动真空压力传感器_M00000	EGK-3541332	比亚迪厂方	56	50.4
86	前鼓风机总成_M00000	HDH-8104100	比亚迪厂方	195	175.5
87	充气泵本体_M00000	TA-3917100A	比亚迪厂方	175	157.5
88	车内温度传感器_M00000	SA2FC-8114320	比亚迪厂方	105	94.5
89	玻璃密封条	HC-5703106A	比亚迪厂方	75	67.5
90	子午线轮胎_M00000	HCE-3106010A	比亚迪厂方	1295	1165.5
91	子午线轮胎_M00000	HCE-3106010E	比亚迪厂方	1275	1147.5
92	高压燃油泵_M00000	476ZQD-1128100	比亚迪厂方	1130	1017
93	低音扬声器_M00000	MRE-7911200A	比亚迪厂方	365	328.5
94	V2L 放电连接装置_M00000	HCHX-2126070	比亚迪厂方	310	279
95	中置扬声器_M00000	HCE-7911500D	比亚迪厂方	230	207
96	中音扬声器_M00000	HCE-7911400D	比亚迪厂方	230	207
97	行李箱盖锁体执行器总成	HCHY-5605300	比亚迪厂方	165	148.5
98	后遮阳帘电机	SA2FC-3714100B	比亚迪厂方	155	139.5

99	变速器电子油泵总成_M00000	SGHA-1704030	比亚迪厂方	1020	918
100	行车记录仪影像模组_M00000	STEX-3776940	比亚迪厂方	465	418.5

注：1、必须如实地填报维修零配件材料报价，以填报当月价格为准。

2、每种车型选择一种有代表性排量（2.0 左右）报价；填报主要和常用的零配件材料（填报 100 种以上），未填报享受同等优惠率；

3、填报多种车型的，投标人可根据此表格式自制表；

4、维修零配件材料费=维修零配件材料费报价*（1-维修零配件材料优惠率）。

供应商名称（公章）：宁波捷迪新能源汽车销售服务有限公司

日　期：2026 年 8 月 24 日