# 7、主要维修零配件材料报价表

标包 2

**1、必报车型**

**车型 1：奥迪 A6L2.0T 单位：元**

| 序号 | 零配件材料名称 | 品牌 | 规格 | 零配件材料进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 嘉实多 | 5w-30 | 100 | 厂家 |
| 2 | 机滤 | 原厂 | | 61 | 厂家 |
| 3 | 空气滤芯 | 原厂 | | 166 | 厂家 |
| 4 | 空调滤芯 | 原厂 | | 131 | 厂家 |
| 5 | 轮胎 | 原厂 | | | 厂家 |
| 6 | 电瓶 | 原厂 | | 861 | 厂家 |
| 7 | 刹车盘 | 原厂 | | 504 | 厂家 |
| 8 | 刹车片 | 原厂 | | 525 | 厂家 |
| 9 | 刹车油 | 原厂 | | 72 | 厂家 |
| 10 | 火花塞 | 原厂 | | 80 | 厂家 |
| 11 | 点火线圈 | 原厂 | | 221 | 厂家 |
| 12 | 雨刮片 | 原厂 | | 166 | 厂家 |
| 13 | 避震 | 原厂 | | 977 | 厂家 |
| 14 | 半轴 | 原厂 | | 2835 | 厂家 |
| 15 | 轮速传感器 | 原厂 | | 252 | 厂家 |
| 16 | 燃油滤芯 | 原厂 | | 977 | 厂家 |
| 17 | 发电机皮带套装 | 原厂 | | 1208 | 厂家 |
| 18 | 冷媒 | 原厂 | | 63 | 厂家 |
| 19 | 冷冻液 | 原厂 | | 72 | 厂家 |
| 20 | 波箱出游管 | 原厂 | | 60 | 厂家 |
| 21 | 波箱进油管 | 原厂 | | 93 | 厂家 |
| 22 | 后氧传感器 | 原厂 | | 1223 | 厂家 |
| 23 | 涡轮增压电磁阀 | 原厂 | | 782 | 厂家 |
| 24 | 涡轮增压器回油管 | 原厂 | | 396 | 厂家 |
| 25 | 涡轮增压 | 原厂 | | 275 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 品牌 | 规格 | 零配件材料进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 器回油管 | | | | |
| 26 | 节温器底座 | 原厂 | | 617 | 厂家 |
| 27 | 刹车真空泵 | 原厂 | | 617 | 厂家 |
| 28 | 前保内杠 | 原厂 | | 1334 | 厂家 |
| 29 | 前杠感应板 塑料 | 原厂 | | 11 | 厂家 |
| 30 | 空滤壳总成 | 原厂 | | 507 | 厂家 |
| 31 | 水箱框架 | 原厂 | | 1003 | 厂家 |
| 32 | 上水管 | 原厂 | | 176 | 厂家 |
| 33 | 下水管 | 原厂 | | 231 | 厂家 |
| 34 | 机盖 | 原厂 | | 8831 | 厂家 |
| 35 | 机盖铰链L | 原厂 | | 562 | 厂家 |
| 36 | 机盖铰链R | 原厂 | | 562 | 厂家 |
| 37 | 发动机下护板 | 原厂 | | 948 | 厂家 |
| 38 | 左前大灯支架 | 原厂 | | 176 | 厂家 |
| 39 | 右前大灯支架 | 原厂 | | 176 | 厂家 |
| 40 | 前叶子板内衬 L | 原厂 | | 617 | 厂家 |
| 41 | 右前叶子板内衬 | 原厂 | | 617 | 厂家 |
| 42 | 右后外尾灯 | 原厂 | | 1775 | 厂家 |
| 43 | 车身下护板 L | 原厂 | | 319 | 厂家 |
| 44 | 车身下护板 R | 原厂 | | 319 | 厂家 |
| 45 | 下格栅 | 原厂 | | 297 | 厂家 |
| 46 | 左前雾灯框 | 原厂 | | 396 | 厂家 |
| 47 | 右前雾灯框 | 原厂 | | 396 | 厂家 |
| 48 | 前保下护板 | 原厂 | | 407 | 厂家 |
| 49 | 右前倒车镜 | 原厂 | | 1278 | 厂家 |



| 序号 | 零配件材料名称 | 品牌 | 规格 | 零配件材料进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 水箱水管 | 原厂 | | 110 | 厂家 |
| 51 | 内顶棚 | 原厂 | | 3649 | 厂家 |
| 52 | 变速箱文架垫 L | 原厂 | | 308 | 厂家 |
| 53 | 前元宝梁 | 原厂 | | 727 | 厂家 |
| 54 | 前半轴 L | 原厂 | | 2657 | 厂家 |
| 55 | 前平衡杆吊杆 | 原厂 | | 88 | 厂家 |
| 56 | 前减震 L | 原厂 | | 948 | 厂家 |
| 57 | 方向机内球头 L/R | 原厂 | | 396 | 厂家 |
| 58 | 方向机外球头 L | 原厂 | | 396 | 厂家 |
| 59 | 左前下摆臂 | 原厂 | | 2657 | 厂家 |
| 60 | 左前下摆臂球头 | 原厂 | | 507 | 厂家 |
| 61 | 后摆臂 R | 原厂 | | 948 | 厂家 |
| 62 | 右后羊角 | 原厂 | | 1775 | 厂家 |
| 63 | 后轮轴承 | 原厂 | | 562 | 厂家 |
| 64 | 后减衬套 | 原厂 | | 341 | 厂家 |
| 65 | 后上摆臂 R/L | 原厂 | | 1003 | 厂家 |
| 66 | 后下摆臂 R | 原厂 | | 1058 | 厂家 |
| 67 | 右后下臂 | 原厂 | | 948 | 厂家 |
| 68 | 中冷器 | 原厂 | | 1058 | 厂家 |
| 69 | 水箱 | 原厂 | | 617 | 厂家 |
| 70 | 冷凝器 | 原厂 | | 1223 | 厂家 |
| 71 | 电子扇 | 原厂 | | 2712 | 厂家 |
| 72 | 钢圈 | 原厂 | | 937 | 厂家 |
| 73 | 保险丝盒 | 原厂 | | 363 | 厂家 |
| 74 | 后桥 | 原厂 | | 4200 | 厂家 |
| 75 | 中冷器进气管 | 原厂 | | 452 | 厂家 |
| 76 | 进气压力传感器 | 原厂 | | 176 | 厂家 |
| 77 | 水箱胶垫上-中冷器 | 原厂 | | 44 | 厂家 |
| 78 | 中冷器胶 | 原厂 | | 44 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 品牌 | 规格 | 零配件材料进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 垫-下 | | | | |
| 79 | 室外温度传感器 | 原厂 | | 165 | 厂家 |
| 80 | 左前羊角 | 原厂 | | 2050 | 厂家 |
| 81 | 左前轮轴承 | 原厂 | | 562 | 厂家 |
| 82 | 空调高压管 | 原厂 | | 231 | 厂家 |
| 83 | 水箱上护板 | 原厂 | | 176 | 厂家 |
| 84 | 雨刮积水盖板 L | 原厂 | | 584 | 厂家 |
| 85 | 中冷器 | 原厂 | | 1058 | 厂家 |
| 86 | 前叶子板 L | 原厂 | | 1995 | 厂家 |
| 87 | 机盖拉线 | 原厂 | | 99 | 厂家 |
| 88 | ABS 传感器 | 原厂 | | 231 | 厂家 |
| 89 | 叶子板 R | 原厂 | | 2050 | 厂家 |
| 90 | 主气囊 | 原厂 | | 4421 | 厂家 |
| 91 | 主安全带 | 原厂 | | 2491 | 厂家 |
| 92 | 副安全带 | 原厂 | | 2491 | 厂家 |
| 93 | 前保 | 原厂 | | 1444 | 厂家 |
| 94 | 机盖前胶条 | 原厂 | | 88 | 厂家 |
| 95 | 前中网 | 原厂 | | 1444 | 厂家 |
| 96 | 左前大灯 | 原厂 | | 11036 | 厂家 |
| 97 | 右前大灯 | 原厂 | | 11036 | 厂家 |
| 98 | 机盖撑杆 | 原厂 | | 1444 | 厂家 |
| 99 | 空气流量计 | 原厂 | | 507 | 厂家 |
| 100 | 右后翼子板 | 原厂 | | 4972 | 厂家 |
| 101 | 左前翼子板 | 原厂 | | 2050 | 厂家 |
| 102 | 右前轴承 | 原厂 | | 562 | 厂家 |
| 103 | 右前羊角 | 原厂 | | 2050 | 厂家 |
| 104 | 火花塞 | 原厂 | | 60 | 厂家 |
| 105 | 点火线圈 | 原厂 | | 198 | 厂家 |
| 106 | 半轴右 | 原厂 | | 2767 | 厂家 |
| 107 | 方向机 | 原厂 | | 14343 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 品牌 | 规格 | 零配件材料进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 平衡杆 | 原厂 | | 121 | 厂家 |
| 109 | 雨刮水壶 | 原厂 | | 308 | 厂家 |

注：

1、必须如实地填报零配件材料进价（采购价）。以填报当月价格为准；

2、填报主要和常用的零配件材料（填报 100 种以上）；

3、如本表格不够填写，投标人可根据此表格式自制表；

4、维修零配件材料费=维修零配件材料进价报价*（1+维修零配件材料服务费率）

供应商名称（公章）：宁波鼎信汽车维修有限公司

日期：2026 年 08 月 27 日

## 车型 2：帕萨特 1.8T 单位：元

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波箱出游管 | 606 | 厂家 |
| 2 | 波箱进油管 | 893 | 厂家 |
| 3 | 后氧传感器 | 243 | 厂家 |
| 4 | 涡轮增压电磁阀 | 314 | 厂家 |
| 5 | 涡轮增压器回油管 | 1009 | 厂家 |
| 6 | 涡轮增压器回油管 | 1670 | 厂家 |
| 7 | 节温器底座 | 419 | 厂家 |
| 8 | 刹车真空泵 | 1014 | 厂家 |
| 9 | 水箱上横梁 | 424 | 厂家 |
| 10 | 下隔板撑板 | 1224 | 厂家 |
| 11 | 前保内杠 | 270 | 厂家 |
| 12 | 前杠感应板 塑料 | 50 | 厂家 |
| 13 | 空滤壳总成 | 711 | 厂家 |
| 14 | 水箱框架 | 424 | 厂家 |
| 15 | 上水管 | 314 | 厂家 |
| 16 | 下水管 | 149 | 厂家 |
| 17 | 机盖 | 3429 | 厂家 |
| 18 | 机盖铰链 L | 39 | 厂家 |
| 19 | 机盖铰链 R | 39 | 厂家 |
| 20 | 发动机下护板 | 314 | 厂家 |
| 21 | 左前大灯支架 | 28 | 厂家 |
| 22 | 右前大灯支架 | 28 | 厂家 |
| 23 | 前叶子板内衬 L | 50 | 厂家 |
| 24 | 右前叶子板内衬 | 50 | 厂家 |
| 25 | 右后外尾灯 | 1031 | 厂家 |
| 26 | 下格栅 | 130 | 厂家 |
| 27 | 左前雾灯 | 116 | 厂家 |
| 28 | 右前雾灯 | 116 | 厂家 |
| 29 | 左前雾灯框 | 50 | 厂家 |
| 30 | 右前雾灯框 | 50 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 31 | 前保下护板 | 132 | 厂家 |
| 32 | 右前倒车镜 | 639 | 厂家 |
| 33 | 内顶棚 | 535 | 厂家 |
| 34 | 变速箱文架垫 L | 94 | 厂家 |
| 35 | 前元宝梁 | 3693 | 厂家 |
| 36 | 前半轴 L | 6450 | 厂家 |
| 37 | 前平衡杆吊杆 | 270 | 厂家 |
| 38 | 前减震 L | 645 | 厂家 |
| 39 | 方向机内球头 L/R | 121 | 厂家 |
| 40 | 方向机外球头 L | 593 | 厂家 |
| 41 | 左前下摆臂 | 987 | 厂家 |
| 42 | 后摆臂 R | 1491 | 厂家 |
| 43 | 右后羊角 | 865 | 厂家 |
| 44 | 后上摆臂 R/L | 386 | 厂家 |
| 45 | 后下摆臂 R | 386 | 厂家 |
| 46 | 右后下臂 | 1491 | 厂家 |
| 47 | 中冷器 | 2756 | 厂家 |
| 48 | 水箱 | 1009 | 厂家 |
| 49 | 冷凝器 | 513 | 厂家 |
| 50 | 电子扇 | 645 | 厂家 |
| 51 | 电瓶负极线束连接线 | 116 | 厂家 |
| 52 | 钢圈 | 904 | 厂家 |
| 53 | 保险丝盒 | 314 | 厂家 |
| 54 | 后桥 | 2040 | 厂家 |
| 55 | 中冷器进气管 | 535 | 厂家 |
| 56 | 进水管 | 182 | 厂家 |
| 57 | 出水管-中冷器 | 160 | 厂家 |
| 58 | 进气温度传感器 | 204 | 厂家 |
| 59 | 进气压力传感器 | 204 | 厂家 |
| 60 | 右悬挂软垫 | 284 | 厂家 |
| 61 | 变速箱支架垫 | 292 | 厂家 |
| 62 | 空滤壳下 | 711 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 63 | 水箱胶垫上-中冷器 | 28 | 厂家 |
| 64 | 中冷器胶垫-下 | 33 | 厂家 |
| 65 | 中冷器支架-R | 28 | 厂家 |
| 66 | 中冷器支架-L | 28 | 厂家 |
| 67 | 室外温度传感器 | 72 | 厂家 |
| 68 | 节温器座 | 424 | 厂家 |
| 69 | 左前羊角 | 865 | 厂家 |
| 70 | 左前轮轴承 | 1571 | 厂家 |
| 71 | 空调高压管 | 353 | 厂家 |
| 72 | 空滤壳上 | 711 | 厂家 |
| 73 | 水箱上护板 | 50 | 厂家 |
| 74 | 机盖撑杆固定座 | 22 | 厂家 |
| 75 | 雨刮积水盖板 L | 83 | 厂家 |
| 76 | 雨刮积水盖版 R | 83 | 厂家 |
| 77 | 中冷器 | 2756 | 厂家 |
| 78 | 前叶子板 L | 1378 | 厂家 |
| 79 | 机盖拉线 | 72 | 厂家 |
| 80 | ABS 传感器 | 259 | 厂家 |
| 81 | 喷水马达 | 53 | 厂家 |
| 82 | 叶子板 R | 1378 | 厂家 |
| 83 | 主气囊 | 1929 | 厂家 |
| 84 | 副气囊 | 2922 | 厂家 |
| 85 | 仪表台 | 2073 | 厂家 |
| 86 | 主安全带 | 270 | 厂家 |
| 87 | 副安全带 | 270 | 厂家 |
| 88 | 前保 | 1047 | 厂家 |
| 89 | 前中网 | 463 | 厂家 |
| 90 | 前保中支架 | 105 | 厂家 |
| 91 | 左前大灯 | 1483 | 厂家 |
| 92 | 右前大灯 | 1483 | 厂家 |
| 93 | 机盖撑杆 | 83 | 厂家 |
| 94 | 前挡积水盒 | 127 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 95 | 前挡玻璃 | 606 | 厂家 |
| 96 | 空气流量计 | 535 | 厂家 |
| 97 | 轮胎 | 61 | 厂家 |
| 98 | 右后翼子板 | 2701 | 厂家 |
| 99 | 左前翼子板 | 1378 | 厂家 |
| 100 | 右前轴承 | 1571 | 厂家 |
| 101 | 右前羊角 | 865 | 厂家 |

注：

1、必须如实地填报零配件材料进价（采购价）。以填报当月价格为准；

2、填报主要和常用的零配件材料（填报 100 种以上）；

3、如本表格不够填写，投标人可根据此表格式自制表；

4、维修零配件材料费=维修零配件材料进价报价*（1+维修零配件材料服务费率）。

供应商名称（公章）：宁波鼎信汽车维修有限公司

日期：2026 年 08 月 27 日

## 车型 3：吉利博瑞 1.8T 单位：元

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空气格 | 58 | 厂家 |
| 2 | 空调格 | 42 | 厂家 |
| 3 | 机滤 | 53 | 厂家 |
| 4 | 火花塞 | 37 | 厂家 |
| 5 | 点火线圈 | 37 | 厂家 |
| 6 | 气门室盖 | 278 | 厂家 |
| 7 | 气门室盖垫 | 116 | 厂家 |
| 8 | 气门顶杆 | 16 | 厂家 |
| 9 | 凸轮轴 | 347 | 厂家 |
| 10 | 轴瓦 | 16 | 厂家 |
| 11 | 曲轴 | 1313 | 厂家 |
| 12 | 活塞 | 68 | 厂家 |
| 13 | 前刹车片 | 305 | 厂家 |
| 14 | 后刹车片 | 441 | 厂家 |
| 15 | 前刹车盘 | 399 | 厂家 |
| 16 | 后刹车盘 | 268 | 厂家 |
| 17 | 左前轮速传感器 | 84 | 厂家 |
| 18 | 右前轮速传感器 | 84 | 厂家 |
| 19 | 左后轮速传感器 | 84 | 厂家 |
| 20 | 右后轮速传感器 | 84 | 厂家 |
| 21 | 左前下摆臂 | 620 | 厂家 |
| 22 | 右前下摆臂 | 620 | 厂家 |
| 23 | 左前减震 | 383 | 厂家 |
| 24 | 右前减震 | 383 | 厂家 |
| 25 | 左前外球头 | 305 | 厂家 |
| 26 | 右前外拉杆 | 305 | 厂家 |
| 27 | 左前小吊杆 | 95 | 厂家 |
| 28 | 右前小吊杆 | 95 | 厂家 |
| 29 | 平衡杆 | 278 | 厂家 |
| 30 | 左前羊角 | 557 | 厂家 |
| 31 | 右前羊角 | 557 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 32 | 左前轴承 | 347 | 厂家 |
| 33 | 右前轴承 | 347 | 厂家 |
| 34 | 左后羊角 | 462 | 厂家 |
| 35 | 右后羊角 | 462 | 厂家 |
| 36 | 右后轴承 | 504 | 厂家 |
| 37 | 左后轴承 | 504 | 厂家 |
| 38 | 空调泵 | 2153 | 厂家 |
| 39 | 发电机 | 1470 | 厂家 |
| 40 | 张紧器 | 158 | 厂家 |
| 41 | 皮带 | 79 | 厂家 |
| 42 | 左前上摆臂 | 268 | 厂家 |
| 43 | 右前上摆臂 | 268 | 厂家 |
| 44 | 前保 | 998 | 厂家 |
| 45 | 后保 | 987 | 厂家 |
| 46 | 左前翼子板 | 651 | 厂家 |
| 47 | 右前翼子板 | 651 | 厂家 |
| 48 | 钢圈 | 756 | 厂家 |
| 49 | 左前大灯 | 4043 | 厂家 |
| 50 | 右前大灯 | 4043 | 厂家 |
| 51 | 左前雾灯框 | 95 | 厂家 |
| 52 | 右前雾灯框 | 95 | 厂家 |
| 53 | 中网 | 1029 | 厂家 |
| 54 | 前保下格栅 | 326 | 厂家 |
| 55 | 机盖 | 2258 | 厂家 |
| 56 | 机盖撑杆 | 68 | 厂家 |
| 57 | 机盖铰链 | 53 | 厂家 |
| 58 | 左前车门 | 2499 | 厂家 |
| 59 | 左后车门 | 2415 | 厂家 |
| 60 | 右前车门 | 2499 | 厂家 |
| 61 | 右后车门 | 2415 | 厂家 |
| 62 | 左后翼子板 | 2604 | 厂家 |
| 63 | 右后翼子板 | 2604 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 64 | 后保 | 987 | 厂家 |
| 65 | 后盖 | 1890 | 厂家 |
| 66 | 雷达 | 126 | 厂家 |
| 67 | 方向机 | 1974 | 厂家 |
| 68 | 出水管 | 84 | 厂家 |
| 69 | 进水管 | 116 | 厂家 |
| 70 | 冷凝器 | 998 | 厂家 |
| 71 | 水箱 | 1071 | 厂家 |
| 72 | 电子风扇 | 945 | 厂家 |
| 73 | 副水壶 | 89 | 厂家 |
| 74 | 雨刮片 | 63 | 厂家 |
| 75 | 雨刮连动杆 | 525 | 厂家 |
| 76 | 左后减震 | 368 | 厂家 |
| 77 | 右后减震 | 368 | 厂家 |
| 78 | 左后下摆臂 | 257 | 厂家 |
| 79 | 右后下摆臂 | 257 | 厂家 |
| 80 | 左后倒车镜 | 809 | 厂家 |
| 81 | 右后倒车镜 | 809 | 厂家 |
| 82 | 左前半轴 | 788 | 厂家 |
| 83 | 右前半轴 | 1050 | 厂家 |
| 84 | 前养传感器 | 441 | 厂家 |
| 85 | 后养传感器 | 347 | 厂家 |
| 86 | 元宝梁 | 2205 | 厂家 |
| 87 | 发动机机脚 | 221 | 厂家 |
| 88 | 变速箱机脚 | 268 | 厂家 |
| 89 | 左后尾灯外 | 1281 | 厂家 |
| 90 | 右后尾灯外 | 1281 | 厂家 |
| 91 | 油泵 | 725 | 厂家 |
| 92 | 汽油滤芯 | 42 | 厂家 |
| 93 | 左前刹车分泵 | 1680 | 厂家 |
| 94 | 右前刹车分泵 | 1680 | 厂家 |
| 95 | 左后刹车分泵 | 2048 | 厂家 |



| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 96 | 右后刹车分泵 | 2048 | 厂家 |
| 97 | 刹车油管 | 63 | 厂家 |
| 98 | 回水管 | 89 | 厂家 |
| 99 | 水箱框架 | 714 | 厂家 |
| 100 | 刹车真空泵 | 840 | 厂家 |

注：

1、必须如实地填报零配件材料进价（采购价）。以填报当月价格为准；

2、填报主要和常用的零配件材料（填报 100 种以上）；

3、如本表格不够填写，投标人可根据此表格式自制表；

4、维修零配件材料费=维修零配件材料进价报价*（1+维修零配件材料服务费率）。

供应商名称（公章）：宁波鼎信汽车维修有限公司

日期：2026 年 08 月 27 日

## 2、选报车型

## 车型：凯美瑞 2.0 单位：元

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空气格 | 95 | 厂家 |
| 2 | 空调格 | 84 | 厂家 |
| 3 | 机滤 | 32 | 厂家 |
| 4 | 火花塞 | 89 | 厂家 |
| 5 | 点火线圈 | 431 | 厂家 |
| 6 | 气门室盖 | 1302 | 厂家 |
| 7 | 气门室盖垫 | 37 | 厂家 |
| 8 | 气门顶杆 | 116 | 厂家 |
| 9 | 凸轮轴（进气） | 1423 | 厂家 |
| 10 | 凸轮轴（排气） | 1733 | 厂家 |
| 11 | 轴瓦 | 53 | 厂家 |
| 12 | 活塞 | 268 | 厂家 |
| 13 | 前刹车片 | 168 | 厂家 |
| 14 | 后刹车片 | 378 | 厂家 |
| 15 | 前刹车盘 | 488 | 厂家 |
| 16 | 后刹车盘 | 499 | 厂家 |
| 17 | 左前轮速传感器 | 509 | 厂家 |
| 18 | 右前轮速传感器 | 509 | 厂家 |
| 19 | 左后轮速传感器 | 1292 | 厂家 |
| 20 | 右后轮速传感器 | 1292 | 厂家 |
| 21 | 左前下摆臂 | 494 | 厂家 |
| 22 | 右前下摆臂 | 494 | 厂家 |
| 23 | 左前减震 | 494 | 厂家 |
| 24 | 右前减震 | 494 | 厂家 |
| 25 | 左前外球头 | 168 | 厂家 |
| 26 | 右前外拉杆 | 168 | 厂家 |
| 27 | 左前小吊杆 | 221 | 厂家 |
| 28 | 右前小吊杆 | 221 | 厂家 |
| 29 | 平衡杆 | 567 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 30 | 左前羊角 | 609 | 厂家 |
| 31 | 右前羊角 | 609 | 厂家 |
| 32 | 左前轴承 | 693 | 厂家 |
| 33 | 右前轴承 | 693 | 厂家 |
| 34 | 左后羊角 | 914 | 厂家 |
| 35 | 右后羊角 | 914 | 厂家 |
| 36 | 右后轴承 | 1292 | 厂家 |
| 37 | 左后轴承 | 1292 | 厂家 |
| 38 | 空调泵 | 2520 | 厂家 |
| 39 | 发电机 | 1575 | 厂家 |
| 40 | 张紧器 | 588 | 厂家 |
| 41 | 皮带 | 210 | 厂家 |
| 42 | 皮带轮 | 924 | 厂家 |
| 43 | 前保 | 1271 | 厂家 |
| 44 | 后保 | 1260 | 厂家 |
| 45 | 左前翼子板 | 1355 | 厂家 |
| 46 | 右前翼子板 | 1355 | 厂家 |
| 47 | 钢圈 | 992 | 厂家 |
| 48 | 左前大灯 | 3675 | 厂家 |
| 49 | 右前大灯 | 3675 | 厂家 |
| 50 | 左前雾灯 | 410 | 厂家 |
| 51 | 右前雾灯 | 410 | 厂家 |
| 52 | 左前雾灯框 | 79 | 厂家 |
| 53 | 右前雾灯框 | 79 | 厂家 |
| 54 | 中网 | 1071 | 厂家 |
| 55 | 前保下格栅 | 840 | 厂家 |
| 56 | 机盖 | 2562 | 厂家 |
| 57 | 机盖撑杆左 | 389 | 厂家 |
| 58 | 机盖撑杆右 | 389 | 厂家 |
| 59 | 机盖铰链左 | 389 | 厂家 |
| 60 | 机盖铰链右 | 389 | 厂家 |
| 61 | 左前车门 | 2814 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 62 | 左后车门 | 3024 | 厂家 |
| 63 | 右前车门 | 2888 | 厂家 |
| 64 | 右后车门 | 2625 | 厂家 |
| 65 | 左后翼子板 | 2279 | 厂家 |
| 66 | 右后翼子板 | 2279 | 厂家 |
| 67 | 后保 | 1260 | 厂家 |
| 68 | 后盖 | 3161 | 厂家 |
| 69 | 雷达 | 179 | 厂家 |
| 70 | 方向机 | 5387 | 厂家 |
| 71 | 冷凝器 | 1470 | 厂家 |
| 72 | 水箱 | 1328 | 厂家 |
| 73 | 电子风扇 | 4841 | 厂家 |
| 74 | 副水壶 | 210 | 厂家 |
| 75 | 雨刮片 | 84 | 厂家 |
| 76 | 雨刮片 | 68 | 厂家 |
| 77 | 雨刮连动杆 | 357 | 厂家 |
| 78 | 左后减震 | 399 | 厂家 |
| 79 | 右后减震 | 399 | 厂家 |
| 80 | 左后下摆臂 | 352 | 厂家 |
| 81 | 右后下摆臂 | 352 | 厂家 |
| 82 | 左后倒车镜 | 893 | 厂家 |
| 83 | 右后倒车镜 | 893 | 厂家 |
| 84 | 左前半轴 | 2352 | 厂家 |
| 85 | 右前半轴 | 2352 | 厂家 |
| 86 | 前养传感器 | 651 | 厂家 |
| 87 | 后养传感器 | 651 | 厂家 |
| 88 | 元宝梁 | 2646 | 厂家 |
| 89 | 发动机机脚 | 525 | 厂家 |
| 90 | 发动机机脚 | 431 | 厂家 |
| 91 | 发动机机脚 | 278 | 厂家 |
| 92 | 变速箱机脚 | 252 | 厂家 |
| 93 | 左后外尾灯 | 1155 | 厂家 |

| 序号 | 零配件材料名称 | 零配件材料<br>进价（采购价） | 零件来源 |
|---|---|---|---|
| 94 | 左内后尾灯 | 998 | 厂家 |
| 95 | 右后外尾灯 | 1155 | 厂家 |
| 96 | 右后内尾灯 | 998 | 厂家 |
| 97 | 油泵（汽油泵） | 1024 | 厂家 |
| 98 | 汽油滤芯 | 273 | 厂家 |
| 99 | 左前刹车分泵 | 1019 | 厂家 |
| 100 | 右前刹车分泵 | 1019 | 厂家 |
| 101 | 左后刹车分泵 | 1145 | 厂家 |
| 102 | 右后刹车分泵 | 1145 | 厂家 |
| 103 | 水箱框架右 | 525 | 厂家 |
| 104 | 水箱框架左 | 525 | 厂家 |
| 105 | 水箱框架上 | 499 | 厂家 |
| 106 | 水箱框架下 | 273 | 厂家 |
| 107 | 刹车真空泵 | 1575 | 厂家 |
| 108 | 转向助力泵 | 751 | 厂家 |
| 109 | 空气流量计 | 614 | 厂家 |
| 110 | 室外温度传感器 | 131 | 厂家 |
| 111 | 胎压传感器 | 452 | 厂家 |
| 112 | 水泵（需核实） | 1250 | 厂家 |

注：

1、必须如实地填报零配件材料进价（采购价）。以填报当月价格为准；

2、填报主要和常用的零配件材料（填报 100 种以上）；

3、如本表格不够填写，投标人可根据此表格式自制表；

4、维修零配件材料费=维修零配件材料进价报价*（1+维修零配件材料服务费率）；

5、选择一种有代表性排量（2.0 左右）报价，如各车型报价相同，请进行说明。

供应商名称（公章）：宁波鼎信汽车维修有限公司

日期：2026 年 08 月 27 日