

6.常用维修工时费报价表

车型：一汽大众宝来、速腾、高尔夫

单位：元


序号	项目名称	报价（优惠前）	报价（优惠后）
1	换油服务	100	70
2	5000 公里保养	250	175
3	按 7500 公里保养	250	175
4	按 10000 公里规范常规保养	289	202.3
5	制动液检查和添加	50	35
6	制动液更换	175	122.5
7	制动系统养护	125	87.5
8	气缸压力检测	125	87.5
9	机油压力检测	100	70
10	机油压力开关更换	100	70
11	机油加油口盖更换	50	35
12	机油标尺拆卸和安装	50	35
13	机油标尺更换	50	35
14	机油泵更换	400	280
15	压力调节阀拆卸和安装	75	52.5
16	压力调节阀更换	75	52.5
17	机油滤清器拆卸和安装	150	105
18	机油滤清器更换	150	105
19	机油滤清器法兰盘更换	225	157.5




20	机油冷却器更换	400	280
21	油底壳更换	325	227.5
22	散热器风扇电机更换	200	140
23	风扇热敏开关更换	75	52.5
24	冷却风扇罩壳更换	200	140
25	散热器风扇控制单元更换	50	35
26	冷却液排放和加注	150	105
27	冷却液更换	175	122.5
28	辅助水泵更换	275	192.5
29	水泵更换	325	227.5
30	水泵皮带轮更换	225	157.5
31	节温器壳体更换	225	157.5
32	节温器更换	225	157.5
33	冷却系三通法兰更换	175	122.5
34	暖风出水管(暖风水箱至回水铁管) 更换	125	87.5
35	冷却液软管拆卸和安装	75	52.5
36	回水管(节气门至机油冷却器)拆卸 和安装	100	70
37	出水管(节气门至机油冷却器)拆卸 和安装	100	70
38	散热器拆卸和安装(添加冷却液)	425	297.5




39	散热器(水箱)清洁	375	262.5
40	散热器更换(添加冷却液)	375	262.5
41	冷却液储液罐盖拆卸和安装	375	262.5
42	高压泵更换	125	87.5
43	电子喷射控制单元更换	125	87.5
44	电压继电器更换	125	87.5
45	隔热板更换	500	350
46	前部消音器更换	175	122.5
47	中间管更换	175	122.5
48	中部消音器更换	275	192.5
49	后部消音器拆卸和安装	350	245
50	后部消音器更换	275	192.5
51	二次空气泵更换	300	210
52	三元催化转换器更换	175	122.5
53	三元催化器清洁	375	262.5
54	电瓶盖更换	175	122.5
55	交流发电机更换	275	192.5
56	皮带轮更换	325	227.5
57	起动机更换	225	157.5
58	电磁开关拆卸和安装	250	175
59	点火开关更换	275	192.5
60	点火线圈更换	100	70



61	点火线圈(第 1 缸)更换	125	87.5
62	点火线圈(第 2 缸)更换	125	87.5
63	点火线圈(第 3 缸)更换	175	122.5
64	点火线圈(第 4 缸)更换	175	122.5
65	火花塞(每只)更换	125	87.5
66	离合器开关更换	562.5	393.75
67	离合器主缸更换	275	192.5
68	自动变速箱油泵更换	175	122.5
69	齿轮油泵更换	175	122.5
70	副车架更换	75	52.5
71	左侧前车轮轴承座更换	520	364
72	右侧前车轮轴承座更换	520	364
73	轮毂更换	280	196
74	前部稳定杆更换	160	112
75	左前减震支柱更换	150	105
76	右前减震支柱更换	200	140
77	后桥体更换	100	70
78	后桥支架拆卸和安装	100	70
79	后桥支架更换	725	507.5
80	左后轴颈更换	600	420
81	右后轴颈更换	600	420
82	左后减震器更换	775	542.5




83	右后减震器更换	675	472.5
84	四轮定位调整	800	560
85	左前速度传感器 (ABS 传感器) 更换	80	56
86	右前速度传感器 (ABS 传感器) 更换	80	56
87	左后速度传感器 (ABS 传感器) 更换	80	56
88	右后速度传感器 (ABS 传感器) 更换	80	56
89	制动踏板更换	500	350
90	前刹车片(盘式)更换	180	126
91	左侧前制动盘更换	180	126
92	右侧前制动盘更换	180	126
93	一个板面油漆(水性漆)	500	350
94	4 排水管更换	325	227.5
95	前保险杠骨架更换	550	385
96	前保险杠更换	625	437.5
97	后保险杠骨架更换	200	140
98	后保险杠更换	100	70
99	仪表板饰件更换	775	542.5
100	行李箱内盖板更换	75	52.5



车型： 大众——迈腾、
单位： 元


序号	项目名称	报价（优惠前）	报价（优惠后）
1	换油服务	150	105
2	更换机滤	100	70
3	按 5000 公里建议(更换机油、机滤)	210	147
4	按 10000 公里规范常规保养	358	250.6
5	制动液更换	210	147
6	制动系统养护	150	105
7	多楔皮带更换	180	126
8	皮带涨紧减振器更换	240	168
9	曲轴减振器更换	300	210
10	机油温度传感器更换	150	105
11	机油温度传感器更换	150	105
12	机油标尺更换	60	42
13	机油泵更换	450	315
14	压力调节阀更换	90	63
15	机油滤清器更换	90	63
16	机油冷却器更换	780	546
17	油底壳上部更换	2280	1596




18	油底壳更换	390	273
19	冷却系统清洁	150	105
20	散热器风扇电机更换	270	189
21	风扇热敏开关更换	150	105
22	冷却风扇罩壳更换	240	168
23	冷却液更换	150	105
24	辅助水泵更换	270	189
25	水泵更换	390	273
26	节温器密封更换	390	273
27	节温器壳体更换	390	273
28	节温器更换	390	273
29	冷却液上软管卡箍更换	150	105
30	散热器更换(添加冷却液)	450	315
31	加油口套管更换	225	157.5
32	供油管更换	90	63
33	燃油泵更换	120	84
34	电动燃油泵更换	210	147
35	导流板更换	90	63



36	冷却液管更换	210	147
37	涡轮增压器高压管更换	120	84
38	增压空气冷却器拆卸和安装	750	525
39	水箱回水管更换	390	273
40	电磁阀拆卸和安装	270	189
41	电磁阀更换	270	189
42	真空管或接头更换	150	105
43	燃油喷射系统清洁	300	210
44	空气滤清器清洁	30	21
45	节气门控制部件检查	150	105
46	节气门控制部件清洗	150	105
47	空气软管更换	60	42
48	全车喷油嘴(4缸车)拆卸和安装	660	462
49	喷油嘴清洁	150	105
50	全车喷油嘴(4缸车)更换	660	462



51	燃油分配器更换	510	357
52	节气门壳体清洁	120	84
53	节气门壳体更换	225	157.5
54	空气流量计更换	120	84
55	进气歧管更换	570	399
56	燃油压力调节阀更换	150	105
57	冷却液温度传感器(G62)更换	225	157.5
58	右侧涡轮增压空气软管更换	150	105
59	高压泵更换	210	147
60	可变进气歧管活板电位计更换	780	546
61	电子喷射控制单元更换	90	63
62	电压继电器更换	60	42
63	进气温度传感器更换	60	42
64	排气歧管更换	870	609
65	前排气管更换	210	147
66	后部消音器更换	150	105
67	颗粒过滤器管路更换	180	126
68	三元催化器清洁	300	210



69	起动马达更换	270	189
70	电磁开关更换	300	210
71	点火开关更换	90	63
72	点火线圈(每只)更换	90	63
73	火花塞(每只)更换	90	63
74	变速箱油(手动)检查和添加	120	84
75	变速箱解体修理(手动)(工艺-MR06)	2400	1680
76	机电一体化部件罩盖拆卸和安装	570	399
77	变速箱油滤网更换	360	252
78	副车架支座更换	480	336
79	减震器防护套管更换	300	210
80	车轮(换位)更换	60	42
81	车轮饰盖更换	60	42
82	轮胎(轮胎动平衡)更换	120	84
83	液压控制单元 (ABS) 更换	450	315
84	制动踏板更换	360	252
85	前刹车片(盘式)更换	210	147



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

86	真空泵更换	150	105
87	助力转向机更换	720	504
88	一个板面板油漆(水性漆)	550	385
89	后轮罩更换	750	525
90	发动机盖更换	300	210
91	天窗总成更换	1050	735
92	排水管(根)更换	150	105
93	前保险杠骨架更换	276	193.2
94	前保险杠更换	240	168
95	后保险杠骨架拆卸和安装	240	168
96	后保险杠拆卸和安装	240	168
97	后保险杠骨架更换	240	168
98	后保险杠更换	240	168
99	风挡玻璃更换	750	525
100	左前门车窗玻璃更换	180	126
101	右前门车窗玻璃更换	180	126



102	左后门车窗导槽更换	270	189
103	右后门车窗导槽更换	270	189
104	左后门电动摇窗机更换	210	147
105	右后门电动摇窗机更换	210	147

注：1、必须如实地填报维修、保养项目工时费，以填报当月工时费为标准（对外公布并报备的维修工时费）；

2、至少选择一种有代表性车型（品牌）和排量（2.0 左右）填报，未填报的享受同等的优惠率；填报多种车型的，投标人可根据此表格式自制表。

3、维修工时费=维修工时费报价*（1-维修工时费优惠率）。

供应商名称（公章）：

日 期：2026.6.1

