

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包_2）

品牌： 丰田 、本田

材料折扣率： 88 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	美亚斯	180	158.4
进气系统养护套装	美亚斯	180	158.4
燃油系统养护套装	美亚斯	180	158.4
空调养护套装	安捷讯	260	228.8
矿物机油	银嘉护 10W40	220	193.6
半合成机油	金嘉护 10W40	280	246.4
全合成机油（4L）	嘉实多慈护 5W40	420	369.6
防冻液	弗瑞纳	60	52.8
制动液	博士	100	88
助力油	08285-PP-01	110	96.8
空气格	航光	60	52.8
汽油格	263-H	120	105.6
火花塞（个）	NGK	70	61.6
雨刮片（片）	97324	55	48.4
时规皮带	2431-23	350	308
空调皮带	K-206	150	132
发电机皮带	T2007-BD	150	132
蓄电池	55/043	685	602.8
水泵	SB-YT80	350	308
水箱	72-UR	585	514.8
前减震器	R-LN60	385	338.8

后减震器	JZ-K7	385	338.8
前刹车片	QS-J28	285	250.8
后刹车片	HS-J30	285	250.8
前刹车盘	45251-TB0	380	334.4
后刹车盘	3QD615601	390	343.2
发电机	Fd-120-110	590	519.2
启动机	MT-JU1	590	519.2
燃油泵	1106100X	590	519.2
前保险杠	18G807	550	484
后保险杠	3AD807	390	343.2
翼子板	53-NT	391	34.2
发动机盖板	26267025	230	202.4
前后车门	67-TBT	850	748
挡风玻璃	R87	750	660
大灯	830Z	685	602.8
雾灯	9045615	110	96.8
后视镜	BK-9565	380	334.4
尾灯	B-9565	350	308
轮胎	195-60R14	380	334.4

品牌：别克

材料折扣率：88 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	美亚斯	180	158.4
进气系统养护套装	美亚斯	180	158.4
燃油系统养护套装	美亚斯	180	158.4
空调养护套装	安捷讯	260	228.8
矿物机油	银嘉护 10W40	220	193.6
半合成机油	金嘉护 10W40	280	246.4
全合成机油 (4L)	嘉实多 5W40	420	369.6
防冻液	弗瑞纳	60	52.8
制动液	博士	100	88
助力油	08285-PP-01	110	96.8
空气格	航光	60	52.8
汽油格	263-H	120	105.6
火花塞 (个)	长春大众	70	61.6
雨刮片 (片)	97324	55	48.4
时规皮带	2431-23	350	308
空调皮带	马牌	240	211.2
发电机皮带	马牌	100	88
蓄电池	骆驼	420	369.6
水泵	VIKA	355	312.4
水箱	富奥	580	510.4

前减震器	萨克斯	380	334.4
后减震器	萨克斯	340	299.2
前刹车片	QS-J28	285	250.8
后刹车片	HS-J30	285	250.8
前刹车盘	45251-TB0	380	334.4
后刹车盘	3QD615601	390	343.2
发电机	马牌	610	536.8
启动机	马牌	435	382.8
燃油泵	马牌	450	396
前保险杠	南吉	355	312.4
后保险杠	南吉	355	312.4
翼子板	南吉	320	281.6
发动机盖板	南吉	520	457.6
前后车门	宝宏	780	686.4
挡风玻璃	福耀	740	651.2
大灯	830Z	685	602.8
雾灯	9045615	110	96.8
后视镜	BK-9565	380	334.4
尾灯	B-9565	350	308
轮胎	195-60R14	380	334.4

品牌： 大众材料折扣率： 88 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	美亚斯	180	158.4
进气系统养护套装	美亚斯	180	158.4
燃油系统养护套装	美亚斯	180	158.4
空调养护套装	安捷讯	260	228.8
矿物机油	银嘉护 10W40	220	193.6
半合成机油	金嘉护 10W40	280	246.4
全合成机油 (4L)	嘉实多 5W40	420	369.6
防冻液	弗瑞纳	60	52.8
制动液	博士	100	88
助力油	08285-PP-01	110	96.8
空气格	航光	60	52.8
汽油格	263-H	120	105.6
火花塞 (个)	长春大众	70	61.6
雨刮片 (片)	97324	55	48.4
时规皮带	2431-23	350	308
空调皮带	马牌	240	211.2
发电机皮带	马牌	100	88
蓄电池	骆驼	420	369.6
水泵	VIKA	355	312.4
水箱	富奥	580	510.4
前减震器	萨克斯	380	334.4

后减震器	萨克斯	340	299.2
前刹车片	QS-J28	285	250.8
后刹车片	HS-J30	285	250.8
前刹车盘	45251-TB0	380	334.4
后刹车盘	3QD615601	390	343.2
发电机	长春大众	700	616
启动机	MT-JU1	590	519.2
燃油泵	1106100X	590	519.2
前保险杠	润之博	340	299.2
后保险杠	润之博	340	299.2
翼子板	奥顿	310	272.8
发动机盖板	亿升	480	422.4
前后车门	亿升	680	598.4
挡风玻璃	福耀	740	651.2
大灯	830Z	685	602.8
雾灯	9045615	110	96.8
后视镜	BK-9565	380	334.4
尾灯	B-9565	350	308
轮胎	195-60R14	380	334.4

注：适用于单次维修费用 1000 元以下。采购包 2 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：温州键胜轿车维修有限公司

日期：2025 年 12 月 05 日

