

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌: 帕萨特

材料折扣率: 80 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费(元) | 折扣后所需材料费(元) |
|------------|----------------------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 大众原厂套装 | 220 | 176 |
| 进气系统养护套装 | 大众原厂套装 | 268 | 214. 4 |
| 燃油系统养护套装 | 本田原厂套装 | 328 | 262. 4 |
| 空调养护套装 | CLEANER | 228 | 182. 4 |
| 矿物机油 | APISJ 15W-40 | 188 | 150. 4 |
| 半合成机油 | APISP 10W-40 | 258 | 206. 4 |
| 全合成机油 (4L) | APISQ 5W-40 | 588 | 470. 4 |
| 防冻液 | 顺帆达乙二醇型 -25-+129C | 60 | 48 |
| 制动液 | 京驰全合成 | 68 | 54. 4 |
| 制动液 | 顺帆达全合成 DOT4 | 108 | 86. 4 |
| 制动液 | DOT 5.1+ | 200 | 160 |
| 助力油 | 统一 8 号 | 108 | 86. 4 |
| 空气格 | 毅峰 | 85 | 68 |
| 汽油格 | 专用 | 218 | 174. 4 |
| 火花塞 (个) | 火炬 | 108 | 86. 4 |
| 雨刮片 (片) | TOPZOOMM | 160 | 128 |
| 时规链条 | 品牌 | 358 | 286. 4 |
| 空调皮带 | 品牌 | 115 | 92 |

| | | | |
|---------|----------|------|---------|
| 发电机皮带 | 品牌 | 258 | 206. 4 |
| 蓄电池/70A | 风帆 | 730 | 584 |
| 水泵 | 品牌 | 535 | 428 |
| 水箱 | 品牌 | 860 | 688 |
| 前减震器 | 品牌 | 475 | 380 |
| 后减震器 | 品牌 | 438 | 350. 4 |
| 前刹车片 | 欧洲 SAMKO | 478 | 382. 4 |
| 后刹车片 | 欧洲 SAMKO | 436 | 348. 8 |
| 前刹车盘 | 欧洲 SAMKO | 499 | 399. 2 |
| 后刹车盘 | 欧洲 SAMKO | 468 | 374. 4 |
| 发电机 | 品牌 | 798 | 638. 4 |
| 启动机 | 品牌 | 680 | 544 |
| 燃油泵 | 品牌 | 968 | 774. 4 |
| 前保险杠 | 品牌 | 830 | 664 |
| 后保险杠 | 品牌 | 735 | 588 |
| 翼子板 | 品牌 | 768 | 614. 4 |
| 发动机盖板 | 品牌 | 2150 | 1720 |
| 前后车门 | 品牌 | 2550 | 2040 |
| 档风玻璃 | 品牌 | 1260 | 1008 |
| 大灯 | 品牌 | 1982 | 1585. 6 |
| 雾灯 | 品牌 | 350 | 280 |
| 后视镜 | 品牌 | 450 | 360 |

| | | | |
|--------------|----|-----|-----|
| 尾灯 | 品牌 | 575 | 460 |
| 轮胎 225/50/17 | 三角 | 690 | 552 |
| | | | |

注：适用于单次维修费用 1000 元以下。采购包 2 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：泰顺县北站汽车维修有限公司



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌: 本田雅阁

材料折扣率: 80 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费(元) | 折扣后所需材料费(元) |
|------------|----------------------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 本田原厂套装 | 220 | 176 |
| 进气系统养护套装 | 本田原厂套装 | 268 | 214. 4 |
| 燃油系统养护套装 | 本田原厂套装 | 328 | 262. 4 |
| 空调养护套装 | CLEANER | 228 | 182. 4 |
| 矿物机油 | APISJ 15W-40 | 188 | 150. 4 |
| 半合成机油 | APISP 10W-40 | 258 | 206. 4 |
| 全合成机油 (4L) | APISQ 5W-40 | 588 | 470. 4 |
| 防冻液 | 顺帆达乙二醇型 -25-+129C | 60 | 48 |
| 制动液 | 京驰全合成 | 68 | 54. 4 |
| 制动液 | 顺帆达全合成 DOT4 | 108 | 86. 4 |
| 制动液 | DOT 5.1+ | 200 | 160 |
| 助力油 | 统一 8 号 | 108 | 86. 4 |
| 空气格 | 毅峰 | 85 | 68 |
| 汽油格 | 专用 | 585 | 468 |
| 火花塞 (个) | 火炬 | 100 | 80 |
| 雨刮片 (片) | TOPZOOMM | 160 | 128 |
| 时规链条 | 广汽 | 318 | 254. 4 |
| 空调皮带 | 广汽 | 160 | 128 |
| 发电机皮带 | 广汽 | 210 | 168 |

| | | | |
|---------|----------|------|-------|
| 蓄电池/60A | 风帆 | 638 | 510.4 |
| 水泵 | 品牌 | 588 | 470.4 |
| 水箱 | 品牌 | 625 | 500 |
| 前减震器 | 品牌 | 598 | 478.4 |
| 后减震器 | 品牌 | 566 | 452.8 |
| 前刹车片 | 欧洲 SAMKO | 438 | 350.4 |
| 后刹车片 | 欧洲 SAMKO | 399 | 319.2 |
| 前刹车盘 | 欧洲 SAMKO | 475 | 380 |
| 后刹车盘 | 欧洲 SAMKO | 455 | 364 |
| 发电机 | 品牌 | 725 | 580 |
| 启动机 | 品牌 | 1230 | 984 |
| 燃油泵 | 品牌 | 920 | 736 |
| 前保险杠 | 品牌 | 750 | 600 |
| 后保险杠 | 品牌 | 720 | 576 |
| 翼子板 | 品牌 | 598 | 478.4 |
| 发动机盖板 | 品牌 | 1680 | 1344 |
| 前后车门 | 品牌 | 1960 | 1568 |
| 档风玻璃 | 品牌 | 1260 | 1008 |
| 大灯 | 品牌 | 920 | 736 |
| 雾灯 | 品牌 | 252 | 201.6 |
| 后视镜 | 品牌 | 455 | 364 |
| 尾灯 | 品牌 | 496 | 396.8 |

| | | | |
|--------------|----|-----|-----|
| 轮胎 215/60/16 | 三角 | 530 | 424 |
| | | | |

注：适用于单次维修费用 1000 元以下。采购包 2 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：泰顺县北站汽车维修有限公司

日期：2026 年 1 月 6 日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌：吉利博越

材料折扣率：80 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|------------|----------------------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 吉利原厂套装 | 220 | 176 |
| 进气系统养护套装 | 吉利原厂套装 | 268 | 214.4 |
| 燃油系统养护套装 | 吉利原厂套装 | 328 | 262.4 |
| 空调养护套装 | CLEANER | 228 | 182.4 |
| 矿物机油 | APISJ 15W-40 | 188 | 150.4 |
| 半合成机油 | APISP 10W-40 | 258 | 206.4 |
| 全合成机油 (4L) | APISQ 5W-40 | 588 | 470.4 |
| 防冻液 | 顺帆达乙二醇型 -25-+129C | 60 | 48 |
| 制动液 | 京驰全合成 | 68 | 54.4 |
| 制动液 | 顺帆达全合成 DOT4 | 108 | 86.4 |
| 制动液 | DOT 5.1+ | 200 | 160 |
| 助力油 | 统一 8 号 | 108 | 86.4 |
| 空气格 | 毅峰 | 85 | 68 |
| 汽油格 | 专用 | 180 | 144 |
| 火花塞 (个) | 火炬 | 108 | 86.4 |
| 雨刮片 (片) | TOPZOOMM | 160 | 128 |
| 时规链条 | 品牌 | 385 | 308 |
| 空调皮带 | 品牌 | 268 | 214.4 |
| 发电机皮带 | 品牌 | 330 | 264 |

| | | | |
|---------|----------|------|---------|
| 蓄电池/70A | 风帆 | 750 | 600 |
| 水泵 | 品牌 | 728 | 582. 4 |
| 水箱 | 品牌 | 786 | 628. 8 |
| 前减震器 | 品牌 | 578 | 462. 4 |
| 后减震器 | 品牌 | 548 | 438. 4 |
| 前刹车片 | 欧洲 SAMKO | 480 | 384 |
| 后刹车片 | 欧洲 SAMKO | 468 | 374. 4 |
| 前刹车盘 | 欧洲 SAMKO | 650 | 520 |
| 后刹车盘 | 欧洲 SAMKO | 628 | 502. 4 |
| 发电机 | 品牌 | 948 | 758. 4 |
| 启动机 | 品牌 | 899 | 719. 2 |
| 燃油泵 | 品牌 | 1080 | 864 |
| 前保险杠 | 品牌 | 850 | 680 |
| 后保险杠 | 品牌 | 780 | 624 |
| 翼子板 | 品牌 | 783 | 626. 4 |
| 发动机盖板 | 品牌 | 2589 | 2071. 2 |
| 前后车门 | 品牌 | 2760 | 2208 |
| 档风玻璃 | 品牌 | 1482 | 1185. 6 |
| 大灯 | 品牌 | 2950 | 2360 |
| 雾灯 | 品牌 | 365 | 292 |
| 后视镜 | 品牌 | 566 | 452. 8 |
| 尾灯 | 品牌 | 585 | 468 |

| | | | |
|--------------|----|-----|-----|
| 轮胎 225/60/18 | 三角 | 800 | 640 |
| | | | |

注：适用于单次维修费用 1000 元以下。采购包 2 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：泰顺县北站汽车维修有限公司

日期：2026 年 1 月 6 日

