

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌：大通 LSKG4AC18MA189116

材料优惠率：30%

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）
润滑系统养护套装	雪佛龙 MLG12	180
进气系统养护套装	车普达养护套装	280
燃油系统养护套装	雪佛龙特劲套装	280
空调养护套装	车普达空调清洗套装	230
矿物机油	SAE10W30（4L）	190
半合成机油	GCN000600D4（4L）	280
全合成机油（4L）	C00017951	230
防冻液	DENSO LC999000-1500（原厂）	85
制动液	C00022603（原厂）	235
助力油	C00022598（原厂）	185
空气格	C00111578（原厂）	125
汽油格	C00101336（原厂）	115
火花塞（个）	10162965（原厂）	185
雨刮片（片）	C00089047（原厂）	145
时规皮带	10241841（原厂）	815
空调皮带	10090344（原厂）	245
发电机皮带	10090344（原厂）	245
蓄电池	C00155224（原厂）	1250
水泵	10283131（原厂）	1665
水箱	C00092577（原厂）	1450
前减震器	C00026788（原厂）	960
后减震器	C00174352（原厂）	715
前刹车片	C00070955（原厂）	885
后刹车片	C00174325（原厂）	965
前刹车盘	C00154880（原厂）	1050



后刹车盘	C00090993 (原厂)	835
发电机	C00061103 (原厂)	2850
启动机	C00061099 (原厂)	1450
燃油泵	C00256216 (原厂)	950
前保险杠	C00261948 (原厂)	1120
后保险杠	C00265731 (原厂)	1050
翼子板	C00303673-4100 (原厂)	1450
发动机盖板	C00117996-4100 (原厂)	4150
前后车门	C00020418-4100 (原厂)	5650
挡风玻璃	72700-1S400 (原厂)	1071
大灯	C00084441 (原厂)	4850
雾灯	26150-2S400 (原厂)	143
后视镜	C00234109 (原厂)	1650
尾灯	C00215310 (原厂)	1650
轮胎	225/60R17	465

注：其中，采购包2、采购3供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章):




日期: 2025年12月31日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌：本田 CRV LVHRE4879B5060486

材料优惠率：30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）
润滑系统养护套装	雪佛龙 MLG12	180
进气系统养护套装	车普达养护套装	280
燃油系统养护套装	雪佛龙特劲套装	280
空调养护套装	车普达空调清洗套装	230
矿物机油	SAE10W30（4L）	190
半合成机油	GCN000600D4（4L）	280
全合成机油（4L）	GCN052167Z4	360
防冻液	08CLB-P99-14ZJ9（原厂）	129
制动液	08203-P99-30ZE3（原厂）	71
助力油	08285-P99-01LJ6（原厂）	71
空气格	17220-RZA-Y00（原厂）	136
汽油格	17048-SWE-T00（原厂）	450
火花塞（个）	9807B-5617W（原厂）	93
雨刮片（片）	7630-SWA-A02（原厂）	236
时规皮带	14401-PPA-004（原厂）	2786
发电机皮带	38920-RBB-E03（原厂）	279
蓄电池	31500-SFJ-W02（原厂）	486
水泵	19200-RFE-003（原厂）	500
水箱	19010-RZA-A51（原厂）	2857
前减震器	51605-SWA-J21（原厂）	1071
后减震器	52611-SWA-H21（原厂）	543
前刹车片	45022-SHJ-A50（原厂）	786
后刹车片	43022-S9A-010（原厂）	543
前刹车盘	45251-SWN-010（原厂）	971
后刹车盘	42510-SLG-W00（原厂）	643



发电机	31100-RTA-033（原厂）	1829
启动机	31200-RZA-A01（原厂）	2786
燃油泵	17045-SWA-H01（原厂）	2214
前保险杠（上）	04711-SWA-E00ZZ（原厂）	800
前保险杠（下）	71102-SWN-H01（原厂）	1214
后保险杠（上）	71501-SWN-H10ZZ（原厂）	921
后保险杠（下）	71502-SWN-A00（原厂）	1043
翼子板（前）	60211-SWN-A01ZZ（原厂）	1143
翼子板（后）	04636-SWN-H00ZZ（原厂）	2857
发动机盖板	60100-SWA-A01ZZ（原厂）	2614
前后车门（前）	67010-SWN-H00ZZ（原厂）	3686
前后车门（后）	67510-SWN-H00ZZ（原厂）	2786
挡风玻璃（前）	73111-SWN-H00（原厂）	1400
挡风玻璃（后）	73211-SWN-H00（原厂）	1257
大灯	33101-SWN-H01（原厂）	1700
雾灯	33900-SWA-H11（原厂）	943
后视镜	76200-SWA-H42ZC（原厂）	1779
尾灯	33501-SWA-H01（原厂）	957
轮胎	42751-SWN-H02（原厂）	971

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)



日期:2025年12月31日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌：大众朗逸 LSVNN2187DN038547

材料优惠率：30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）
润滑系统养护套装	雪佛龙 MLG12	180
进气系统养护套装	车普达养护套装	280
燃油系统养护套装	雪佛龙特劲套装	280
空调养护套装	车普达空调清洗套装	230
矿物机油	SAE10W30（4L）	190
半合成机油	GCN000600D4（4L）	280
全合成机油（4L）	GCN052167Z4	360
防冻液	G050774Z3	121
制动液	BCN000750Z3	93
助力油	GCN004000Z2	107
空气格	180129607C（原厂）	260
汽油格	180201511（原厂）	136
火花塞（个）	101905601B（原厂）	85
雨刮片（片）	180998002（原厂）	204
时规皮带	04E109111R（原厂）	500
空调皮带	1JD260849C（原厂）	217
发电机皮带	1JD260849D（原厂）	250
蓄电池	5K0915105D（原厂、启停电瓶）	846
水泵	1JD121031（原厂）	158
水箱	180121251P（原厂）	1046
前减震器	180413031B（原厂）	846
后减震器	180513025C（原厂）	462
前刹车片	6R0615301A（原厂）	554
后刹车片	1JD698451A（原厂）	380



前刹车盘	1J0698151L (原厂)	431
后刹车盘	6QD615601A (原厂)	538
发电机	03C903023L (原厂)	1323
启动机	02M911023M (原厂)	692
燃油泵	18D919051B (原厂)	692
前保险杠	18D807217GGRU (原厂)	1077
后保险杠	18D807417BGRU (原厂)	1154
翼子板	18D821021A (原厂)	1308
发动机盖板	18D823031A (原厂)	2585
前后车门	18D831051B (原厂)	3969
挡风玻璃	18D845011P (原厂)	738
大灯	18D941015D (原厂)	846
雾灯	18D941699C (原厂)	254
后视镜	18D857511AYJN (原厂)	431
尾灯	18D945307B (原厂)	615
轮胎	180601305RHK (原厂)	520
轮胎	180601305RM1 (原厂)	677
机油格	03C115561E (原厂)	97

注：其中，采购包2、采购3供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章):



日期: 2025年12月31日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌： 传祺 M8 LMGMU1G50M1048637

材料优惠率： 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）
润滑系统养护套装	雪佛龙 MLG12	180
进气系统养护套装	车普达养护套装	280
燃油系统养护套装	雪佛龙特劲套装	280
空调养护套装	车普达空调清洗套装	230
矿物机油	CASTROL3430107（4L）	131
半合成机油	992S0055（4L）	271
全合成机油（4L）	992S0054	543
防冻液	992S0041（原厂）	71
制动液	4060206008（原厂）	100
空气格	2010005CAD0000（原厂）	115
汽油格	2130003ADU0000（原厂）	85
火花塞（个）	10130352050000（原厂）	115
雨刮片（片）	75200008AMV0000（原厂）	160
时规皮带	10060802040000（原厂）	365
发电机皮带	10070072040000（原厂）	235
蓄电池	8205003CAD0100（原厂）	2150
水泵	10120232040000（原厂）	950
水箱	2310004CAD0000（原厂）	2480
前减震器	3610011AMV0100（原厂）	1780
后减震器	3620003AMV0100（原厂）	735
前刹车片	8835001CAD0000（原厂）	1150
后刹车片	8835001AMV0000（原厂）	1150
前刹车盘	3510010CAD0000（原厂）	815
后刹车盘	3520006CAD0000（原厂）	735



发电机	8210003AMV0000 (原厂)	2750
启动机	8215003BAL0100 (原厂)	2450
燃油泵	2120003AMV0100 (原厂)	2150
前保险杠	7105004AMVM900 (原厂)	365
后保险杠	7106004AMVM600 (原厂)	3150
翼子板	4150011AMV0000A00 (原厂)	2250
发动机盖板	5110004AMV0000A00 (原厂)	2628
前后车门 (前)	5010011AMV0000A00 (原厂)	4750
前后车门 (后)	5040011AMV0000A00 (原厂)	5460
挡风玻璃	5510003AMV0000 (原厂)	3150
大灯	7210001AMV0200 (原厂)	7650
雾灯	7335003AMV0000 (原厂)	1150
后视镜	7610001AMV1701B03 (原厂)	2180
尾灯	7310001AMV0101 (原厂)	1950
轮胎	225/60R17 3110003AMV0400 (原厂)	465

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：




日期：2015年12月 31日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌：吉利博越 1.8T L6T7742Z1LU054841

材料优惠率：30%

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）
润滑系统养护套装	雪佛龙 MLG12	180
进气系统养护套装	车普达养护套装	280
燃油系统养护套装	雪佛龙特劲套装	280
空调养护套装	车普达空调清洗套装	230
矿物机油	SAE10W30（4L）	190
半合成机油	GCN000600D4（4L）	280
全合成机油（4L）	GCN052167Z4	360
防冻液	889885252（原厂）	73
制动液	4060206008（原厂）	99
空气格	2032007600（原厂）	70
汽油格	2013022000（原厂）	93
火花塞（个）	2036001800（原厂）	50
雨刮片（片）	6020018800（原厂）	136
时规皮带	1046009600（原厂）	363
空调皮带	1066004700（原厂）	107
发电机皮带	1066004835（原厂）	79
蓄电池	101703446（启停电瓶）（原厂）	939
水泵	1016053960（原厂）	471
水箱	2069025400（原厂）	1309
前减震器	4013056100（原厂）	1007
后减震器	402003800（原厂）	406
前刹车片	4048003200（原厂）	371
后刹车片	4050003400（原厂）	164
前刹车盘	4048008100（原厂）	421



后刹车盘	405004700 (原厂)	413
发电机	2040001500 (原厂)	1800
启动机	2043005000 (原厂)	1210
燃油泵	201055033 (原厂)	1164
前保险杠	6010059500 (原厂)	729
后保险杠 (上)	6044042500 (原厂)	624
后保险杠 (下)	604458790 (原厂)	810
翼子板	5035079800C15 (原厂)	1086
发动机盖板	5032058400C15 (原厂)	4127
前后车门 (前)	5075005700C15 (原厂)	3466
前后车门 (后)	5081037700C15 (原厂)	4193
挡风玻璃	5022003400 (原厂)	850
大灯	7051019600 (原厂)	4371
雾灯	7054012700 (原厂)	504
后视镜	6017005800 (原厂)	779
尾灯	7057013000 (原厂)	1249
轮胎	4114113580 225/6018 (原厂)	730

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期:2015年12月31日