

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (标项 二)

品牌: 广本雅阁品牌

材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	/	210	147
进气系统养护套装	/	170	119
燃油系统养护套装	/	170	119
空调养护套装	/	430	301
矿物机油	莫塔 1000	285	199.5
半合成机油	莫塔 2000	370	259
全合成机油 (4L)	莫塔 7000	615	430.5
防冻液	/	60	42
制动液	/	135	94.5
助力油	/	135	94.5
空气格	17220-R40-A00	106	74.2
汽油格	17048-TA0-000	256	179.2
火花塞 (个)	12290-R48-H01	95	66.5
雨刮片 (片)	76620-TA-A01	86	60.2
时规皮带	14401-PPA-004	456	319.2
空调皮带	56992-R40-A01	129	90.3
发电机皮带	56992-R40-A01	129	90.3
蓄电池	31500-SCP-W01	572	400.4
水泵	19200-R40-A01	615	430.5
水箱	19010-R40-901	1115	780.5
前减震器	51611-TB0-H00	672	470.4
后减震器	52611-TB1-H00	600	420
前刹车片	45022-TA0-Y00	400	280
后刹车片	43022-TA0-A00	370	259
前刹车盘	45251-TB0-W00	629	440.3
后刹车盘	42510-TB0-W00	600	420

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
发电机	31100-R40-A01	2086	1460.2
启动机	31200-R40-R01	1063	744.1
燃油泵	17045-TB0-H50	1086	760.2
前保险杠	71101-TB0-H01ZZ	726	508.2
后保险杠	71501-TC0-T00ZZ	900	630
翼子板	60210-TA0-D00ZZ	600	420
发动机盖板	60100-TA1-A00ZZ	2086	1460.2
前后车门	60100-TA1-A00ZZ	3000	2100
挡风玻璃	73111-TB0-H00	1286	900.2
大灯	33101-TB0-H11	1570	1099
雾灯	33900-TB0-H01	329	230.3
后视镜	76200-TB0-H01ZA	972	680.4
尾灯	33500-TB0-H01	586	410.2
轮胎	米其林 215/60R16	1029	720.3

注：注：供应商至少应填报三个公务用车通用品牌并与报价表的主修品牌一致。承诺不高于市场零售及同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期: 2016年 1月5日



附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (标项 二)


品牌: GL8 品牌

材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	/	210	147
进气系统养护套装	/	170	119
燃油系统养护套装	/	170	119
空调养护套装	/	430	301
矿物机油	莫塔 1000	285	199.5
半合成机油	莫塔 2000	370	259
全合成机油 (4L)	莫塔 7000	615	430.5
防冻液	/	60	42
制动液	/	135	94.5
助力油	/	135	94.5
空气格	/	93	65.1
汽油格	/	122	85.4
火花塞 (个)	/	95	66.5
雨刮片 (片)	/	86	60.2
时规皮带	03C109158B	406	284.2
空调皮带	1JD260849C	200	140
发电机皮带	06A260849B	200	140
蓄电池	L2-400L	709	496.3
水泵	06A121012B	829	580.3
水箱	180121251B	800	560
前减震器	180413031B	515	360.5
后减震器	180513025C	543	380.1
前刹车片	180698151	370	259
后刹车片	6Q0615425D	343	240.1
前刹车盘	1JD615301	543	380.1
后刹车盘	6QD615601	529	370.3

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
发电机	03C903023L	1286	900.2
启动机	02T911021	886	620.2
燃油泵	180919051E	783	548.1
前保险杠	18D807217B	786	550.2
后保险杠	18D807417A	972	680.4
翼子板	18D821021	643	450.1
发动机盖板	03C103925AF	1115	780.5
前后车门	18D831052/18D833 052	2700	1890
挡风玻璃	福耀玻璃	1186	830.2
大灯	18D941015A	1286	900.2
雾灯	3BD941700B	256	179.2
后视镜	/	783	548.1
尾灯	/	800	560
轮胎	米其林 205/55R16	829	580.3

注：注：供应商至少应填报三个公务用车通用品牌并与报价表的主修品牌一致。承诺不高于市场零售及同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期:2026年 1月 5日

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费（标项 二）

品牌： 博越品牌

材料优惠率： 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	/	210	147
进气系统养护套装	/	170	119
燃油系统养护套装	/	170	119
空调养护套装	/	430	301
矿物机油	莫塔 1000	260	199.5
半合成机油	莫塔 2000	320	259
全合成机油（4L）	莫塔 7000	560	430.5
防冻液	FA01-13-210	60	42
制动液	GV2A-54-810	135	94.5
助力油	GJ6G-39-060	135	94.5
空气格	FA01-15-612	93	65.1
汽油格	L5T3-13-ZE0	122	85.4
火花塞（个）	L3Y2-18-110	95	66.5
雨刮片(片)	FA01-67-430	86	60.2
时规皮带	5DA0-15-909	406	284.2
空调皮带	GP9A-61-464	186	130.2
发电机皮带	L510-15-909	186	130.2
蓄电池	5CA0-53-110	709	496.3
水泵	LF01-15-010	829	580.3
水箱	L31W-15-200	800	560
前减震器	C230-34-900	515	360.5
后减震器	C230-28-700	543	380.1
前刹车片	FC01-236-38	400	280
后刹车片	FC01-216-48	370	259
前刹车盘	FC01-33-25	486	340.2
后刹车盘	FC01-43-35	456	319.2

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
发电机	L3P9-18-300	1270	889
启动机	L813-18-400B	886	620.2
燃油泵	LF17-13-352C	783	548.1
前保险杠	FC01-60-031	586	410.2
后保险杠	5EA0-50-221	556	389.2
翼子板	5EA0-52-111	829	580.3
发动机盖板	5GA-52-310	1356	949.2
前后车门	5EA0-73-020	2226	1558.2
挡风玻璃	5EA0-63-950	1400	980
大灯	5GA2-51-040	1229	860.3
雾灯	5EA0-50-C10	256	179.2
后视镜	5EA1-69-12X	829	580.3
尾灯	5GA-51-150	643	450.1
轮胎	米其林 205/60R16	1026	718.2

注：注：供应商至少应填报三个公务用车通用品牌并与报价表的主修品牌一致。承诺不高于市场零售及同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期: 2016 年 1 月 5 日