

附件 4-1:

报价一览表 (采购包 2)

| 承诺折扣率 | | 主修品牌 (采购包 2、3 应至少填报三个公务用车通用品牌,少于三个品牌的则按无效响应处理。) | 备注 |
|-------|---|--|----|
| 工时费 | 材料费 | | |
| 70% | | 桑塔纳 | 无 |
| | | 别克凯越 | |
| | | 丰田凯美瑞 | |
| 备注 | <p>1. 此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时如上表不适合本项目的实际情况,可在确保响应明细内容完整的情况下,根据上表格格式自行划表填写。</p> <p>2. 维修费价格均为最高限价,均应低于该供应商对其他私家车、企业等用户的销售价格,且应低于市场零售价格。</p> <p>3. 维修费收取上应以同期非公务用车的维修价(工时费和材料费)为基准价,分别承诺折扣率,该折扣率适用所有其他未列明品牌的送修车。</p> <p>4. 本次承诺的维修费用包括工时费、材料费等所有费用,不允许再收取其他任何费用。</p> <p>5. 采购包 2、3 应至少填报三个公务用车通用品牌,少于三个品牌的则按无效响应处理。</p> | | |

供应商名称(公章): 淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期: 2025 年 03 月 03 日




附件 4-2:

经常性维修保养项目工时费一览表 (采购包 2)

品牌: 桑塔纳

工时费折扣率: 70 %

| 项 目 | 折扣前工时费 (元) | 折扣后工时费 (元) |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 发动机电喷系统检测诊断 | 150 | 105 |
| 电控自动变速系统检测诊断 | 120 | 84 |
| 四轮定位 (FMC) (包括检、修工时费) | 280 | 196 |
| ABS 制动系统抱死系统检测 | 120 | 84 |
| 车轮动平衡 | 58 | 40.6 |
| 5000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 10000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 15000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 20000KM 保养 | 180 | 126 |
| 25000KM 保养 | 200 | 140 |
| 30000KM 保养 | 200 | 140 |
| 35000KM 保养 | 200 | 140 |
| 40000KM 保养 | 200 | 140 |
| 四轮平衡 | 120 | 84 |
| 四轮定位 | 280 | 196 |
| 更换前刹车片 | 180 | 126 |
| 更换后刹车片 | 210 | 147 |
| 更换前刹车盘 | 180 | 126 |
| 更换后刹车盘 | 210 | 147 |
| 更换机油、机滤 | 150 | 105 |
| 更换轮胎 | 65 | 45.5 |
| 更换变速箱油 | 75 | 52.5 |
| 更换刹车油 | 75 | 52.5 |
| 更换防冻液 | 45 | 31.5 |
| 更换方向机油 | 45 | 31.5 |
| 空调加注氟利昂 | 185 | 129.5 |
| 更换大灯灯泡 | 15 | 10.5 |
| 更换小灯灯泡 | 15 | 10.5 |
| 电脑检测 | 150 | 105 |



| | | |
|-----------|-----|------|
| 喷油嘴清洗 | 280 | 196 |
| 节气门清洗 | 150 | 105 |
| 更换正时皮带 | 260 | 182 |
| 更换V型皮带 | 260 | 182 |
| 更换火花塞 | 80 | 56 |
| 更换减震器 | 170 | 119 |
| 更换下摆臂球头 | 85 | 59.5 |
| 更换下摆臂总成 | 85 | 59.5 |
| 检修车门电动升降器 | 110 | 77 |
| 检修音响 | 150 | 105 |
| 检修电动座椅 | 150 | 105 |
| 检修灯光线路 | 120 | 84 |
| 检修发动机故障灯亮 | 180 | 126 |
| 检修变速箱故障灯亮 | 150 | 105 |
| 检修天窗异响 | 280 | 196 |
| 检修天窗线路故障 | 260 | 182 |

注：其中，采购包2、采购包3供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025年03月03日



附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 桑塔纳

材料折扣率: 70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费 (元) | 折扣后所需材料费 (元) |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 润滑系统养护套装 | / | 380 | 266 |
| 进气系统养护套装 | / | 280 | 196 |
| 燃油系统养护套装 | / | 280 | 196 |
| 空调养护套装 | / | 380 | 266 |
| 矿物机油 | 15W-40 | 148 | 103.6 |
| 半合成机油 | W-40 | 324 | 226.8 |
| 全合成机油 (4L) | 0W-40 | 555 | 388.5 |
| 防冻液 | AFN0RNFR15-601 (1911) | 65 | 45.5 |
| 制动液 | J15K-2233 | 32 | 22.4 |
| 助力油 | Honda DW-1 | 95 | 66.5 |
| 空气格 | 056129620 | 46 | 32.2 |
| 汽油格 | 1H0201551 | 75 | 52.5 |
| 火花塞 (个) | 101000033 | 37 | 25.9 |
| 雨刮片 (片) | 330955425 | 83 | 58.1 |
| 时规皮带 | 06A109119A | 150 | 105 |
| 空调皮带 | 06B260849 | 55 | 38.5 |
| 发电机皮带 | 058903137 | 83 | 58.1 |
| 蓄电池 | 61583826409 | 590 | 413 |
| 水泵 | 06121031F | 320 | 224 |
| 水箱 | 330121251 | 520 | 364 |



| | | | |
|-------|-------------------------|------|--------|
| 前减震器 | 330823032 | 270 | 189 |
| 后减震器 | 327513031A | 220 | 154 |
| 前刹车片 | 330698151 | 200 | 140 |
| 后刹车片 | 330698451 | 190 | 133 |
| 前刹车盘 | 330615301 | 260 | 182 |
| 后刹车盘 | 330615604 | 220 | 154 |
| 发电机 | 330903023 | 830 | 581 |
| 启动机 | 330911023 | 535 | 374.5 |
| 燃油泵 | 330121418 | 570 | 399 |
| 前保险杠 | 330807217 | 440 | 308 |
| 后保险杠 | 321807123 | 520 | 364 |
| 翼子板 | 330821021 | 980 | 686 |
| 发动机盖板 | 330823059 | 1980 | 1386 |
| 前后车门 | 330823052/33082505 2 | 2645 | 1851.5 |
| 挡风玻璃 | 60291400350 | 650 | 455 |
| 大灯 | 325941321 | 380 | 266 |
| 雾灯 | 330941699 | 28 | 19.6 |
| 后视镜 | 687411457 | 160 | 112 |
| 尾灯 | 325945112 | 160 | 112 |
| 轮胎 | 225/65R17 | 490 | 343 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025 年 03 月 03 日




附件 4-2:

经常性维修保养项目工时费一览表 (采购包_2_)

品牌: 别克凯越

工时费折扣率: 70 %

| 项 目 | 折扣前工时费 (元) | 折扣后工时费 (元) |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 发动机电喷系统检测诊断 | 150 | 105 |
| 电控自动变速系统检测诊断 | 120 | 84 |
| 四轮定位 (FMC) (包括检、修工时费) | 280 | 196 |
| ABS 制动系统抱死系统检测 | 120 | 84 |
| 车轮动平衡 | 58 | 40.6 |
| 5000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 10000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 15000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 20000KM 保养 | 180 | 126 |
| 25000KM 保养 | 200 | 140 |
| 30000KM 保养 | 200 | 140 |
| 35000KM 保养 | 200 | 140 |
| 40000KM 保养 | 200 | 140 |
| 四轮平衡 | 120 | 84 |
| 四轮定位 | 280 | 196 |
| 更换前刹车片 | 180 | 126 |
| 更换后刹车片 | 210 | 147 |
| 更换前刹车盘 | 180 | 126 |
| 更换后刹车盘 | 210 | 147 |
| 更换机油、机滤 | 150 | 105 |
| 更换轮胎 | 65 | 45.5 |
| 更换变速箱油 | 75 | 52.5 |
| 更换刹车油 | 75 | 52.5 |
| 更换防冻液 | 45 | 31.5 |
| 更换方向机油 | 45 | 31.5 |
| 空调加注氟利昂 | 185 | 129.5 |
| 更换大灯灯泡 | 15 | 10.5 |
| 更换小灯灯泡 | 15 | 10.5 |
| 电脑检测 | 150 | 105 |



| | | |
|-----------|-----|------|
| 喷油嘴清洗 | 280 | 196 |
| 节气门清洗 | 150 | 105 |
| 更换正时皮带 | 260 | 182 |
| 更换V型皮带 | 260 | 182 |
| 更换火花塞 | 80 | 56 |
| 更换减震器 | 170 | 119 |
| 更换下摆臂球头 | 85 | 59.5 |
| 更换下摆臂总成 | 85 | 59.5 |
| 检修车门电动升降器 | 110 | 77 |
| 检修音响 | 150 | 105 |
| 检修电动座椅 | 150 | 105 |
| 检修灯光线路 | 120 | 84 |
| 检修发动机故障灯亮 | 180 | 126 |
| 检修变速箱故障灯亮 | 150 | 105 |
| 检修天窗异响 | 280 | 196 |
| 检修天窗线路故障 | 260 | 182 |

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025 年 03 月 03 日




附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 别克凯越

材料折扣率: 70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费 (元) | 折扣后所需材料费 (元) |
|------------|----------------------|--------------|--------------|
| 润滑系统养护套装 | | 380 | 266 |
| 进气系统养护套装 | | 280 | 196 |
| 燃油系统养护套装 | | 280 | 196 |
| 空调养护套装 | | 380 | 266 |
| 矿物机油 | 15W-40 | 148 | 103.6 |
| 半合成机油 | 5W-40 | 324 | 226.8 |
| 全合成机油 (4L) | 0W-40 | 555 | 388.5 |
| 防冻液 | AFN0RNFR15-601(1911) | 65 | 45.5 |
| 制动液 | J15K-2233 | 32 | 22.4 |
| 助力油 | Honda DW-1 | 95 | 66.5 |
| 空气格 | 96553450 | 65 | 45.5 |
| 汽油格 | 96335719 | 83 | 58.1 |
| 火花塞 (个) | 93732488 | 65 | 45.5 |
| 雨刮片 (片) | 96498678 | 160 | 112 |
| 时规皮带 | 44768225679 | 300 | 210 |
| 空调皮带 | 10553922125 | 140 | 98 |
| 发电机皮带 | 6PK1875 | 200 | 140 |
| 蓄电池 | 55D23R | 590 | 413 |
| 水泵 | 96352650 | 250 | 175 |
| 水箱 | 5484571 | 710 | 497 |



| | | | |
|-------|-------------|------|------|
| 前减震器 | 96407818 | 450 | 315 |
| 后减震器 | 96407819 | 450 | 315 |
| 前刹车片 | 96405219 | 250 | 175 |
| 后刹车片 | 96405131 | 220 | 154 |
| 前刹车盘 | 96582564 | 390 | 273 |
| 后刹车盘 | 96549630 | 370 | 259 |
| 发电机 | 1908613 | 850 | 595 |
| 启动机 | 5483259 | 650 | 455 |
| 燃油泵 | 9039008 | 490 | 343 |
| 前保险杠 | 5481542 | 830 | 581 |
| 后保险杠 | 5482808 | 890 | 623 |
| 翼子板 | 96548991 | 580 | 406 |
| 发动机盖板 | 9023312 | 1900 | 1330 |
| 前后车门 | 5485213 | 2400 | 1680 |
| 挡风玻璃 | 00291428168 | 650 | 455 |
| 大灯 | 5485190 | 680 | 476 |
| 雾灯 | 96551093 | 200 | 140 |
| 后视镜 | 5475986 | 390 | 273 |
| 尾灯 | 5483243 | 260 | 182 |
| 轮胎 | 205/55R16 | 580 | 406 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025 年 03 月 03 日




附件 4-2:

经常性维修保养项目工时费一览表 (采购包 2)

品牌: 丰田凯美瑞

工时费折扣率: 70%

| 项 目 | 折扣前工时费 (元) | 折扣后工时费 (元) |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 发动机电喷系统检测诊断 | 150 | 105 |
| 电控自动变速系统检测诊断 | 120 | 84 |
| 四轮定位 (FMC) (包括检、修工时费) | 280 | 196 |
| ABS 制动系统抱死系统检测 | 120 | 84 |
| 车轮动平衡 | 58 | 40.6 |
| 5000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 10000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 15000KM 保养 | 128 | 89.6 |
| 20000KM 保养 | 180 | 126 |
| 25000KM 保养 | 200 | 140 |
| 30000KM 保养 | 200 | 140 |
| 35000KM 保养 | 200 | 140 |
| 40000KM 保养 | 200 | 140 |
| 四轮平衡 | 120 | 84 |
| 四轮定位 | 280 | 196 |
| 更换前刹车片 | 180 | 126 |
| 更换后刹车片 | 210 | 147 |
| 更换前刹车盘 | 180 | 126 |
| 更换后刹车盘 | 210 | 147 |
| 更换机油、机滤 | 150 | 105 |
| 更换轮胎 | 65 | 45.5 |
| 更换变速箱油 | 75 | 52.5 |
| 更换刹车油 | 75 | 52.5 |
| 更换防冻液 | 45 | 31.5 |
| 更换方向机油 | 45 | 31.5 |
| 空调加注氟利昂 | 185 | 129.5 |
| 更换大灯灯泡 | 15 | 10.5 |
| 更换小灯灯泡 | 15 | 10.5 |
| 电脑检测 | 150 | 105 |



| | | |
|-----------|-----|------|
| 喷油嘴清洗 | 280 | 196 |
| 节气门清洗 | 150 | 105 |
| 更换正时皮带 | 260 | 182 |
| 更换V型皮带 | 260 | 182 |
| 更换火花塞 | 80 | 56 |
| 更换减震器 | 170 | 119 |
| 更换下摆臂球头 | 85 | 59.5 |
| 更换下摆臂总成 | 85 | 59.5 |
| 检修车门电动升降器 | 110 | 77 |
| 检修音响 | 150 | 105 |
| 检修电动座椅 | 150 | 105 |
| 检修灯光线路 | 120 | 84 |
| 检修发动机故障灯亮 | 180 | 126 |
| 检修变速箱故障灯亮 | 150 | 105 |
| 检修天窗异响 | 280 | 196 |
| 检修天窗线路故障 | 260 | 182 |

注：其中，采购包2、采购包3供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025年03月03日




附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 丰田凯美瑞

材料折扣率: 70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费 (元) | 折扣后所需材料费 (元) |
|------------|----------------------|--------------|--------------|
| 润滑系统养护套装 | | 380 | 266 |
| 进气系统养护套装 | | 280 | 196 |
| 燃油系统养护套装 | | 280 | 196 |
| 空调养护套装 | | 380 | 266 |
| 矿物机油 | 15W-40 | 148 | 103.6 |
| 半合成机油 | 5W-40 | 324 | 226.8 |
| 全合成机油 (4L) | 0W-40 | 555 | 388.5 |
| 防冻液 | AFN0RNFR15-601(1911) | 65 | 45.5 |
| 制动液 | J15K-2233 | 32 | 22.4 |
| 助力油 | Honda DW-1 | 95 | 66.5 |
| 空气格 | WA9633 | 75 | 52.5 |
| 汽油格 | 77024-06090 | 295 | 206.5 |
| 火花塞 (个) | 11412393809 | 100 | 70 |
| 雨刮片 (片) | 1169836 | 220 | 154 |
| 时规皮带 | 5628723 | 296 | 207.2 |
| 空调皮带 | 51011013155 | 150 | 105 |
| 发电机皮带 | 90916-C2002 | 222 | 155.4 |
| 蓄电池 | 1679218730 | 780 | 546 |
| 水泵 | 43004536038 | 710 | 497 |
| 水箱 | 11432851405 | 770 | 539 |



| | | | |
|-------|------------------------|------|------|
| 前减震器 | 33624474447 | 680 | 476 |
| 后减震器 | 33624474447 | 660 | 462 |
| 前刹车片 | 41525042508 | 380 | 266 |
| 后刹车片 | 0986AB1662/2953 | 380 | 266 |
| 前刹车盘 | 15934845358 | 450 | 315 |
| 后刹车盘 | 15934845358 | 450 | 315 |
| 发电机 | 100003670351 | 1200 | 840 |
| 启动机 | 100006155232 | 980 | 686 |
| 燃油泵 | 10502630078 | 660 | 462 |
| 前保险杠 | 53552274890 | 750 | 525 |
| 后保险杠 | 54637736862 | 650 | 455 |
| 翼子板 | 60897266911 | 690 | 483 |
| 发动机盖板 | 42078125435 | 1200 | 840 |
| 前后车门 | 67001-06150/67003-0140 | 3400 | 2380 |
| 挡风玻璃 | 42757481630 | 920 | 644 |
| 大灯 | 39006997492 | 980 | 686 |
| 雾灯 | 27831109537 | 220 | 154 |
| 后视镜 | 40105736434 | 790 | 553 |
| 尾灯 | 14508470596 | 490 | 343 |
| 轮胎 | 225/65R17 | 720 | 504 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025 年 03 月 03 日

