

## 经常性维修保养项目工时费一览表（采购包一）

品牌：上汽大众 VW 品牌

工时费折扣率：80 %

| 项 目                   | 折扣前工时费（元） | 折扣后工时费（元） |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 发动机电喷系统检测诊断           | 210       | 168       |
| 电控自动变速系统检测诊断          | 210       | 168       |
| 四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）   | 472.5     | 378       |
| ABS 制动系统抱死系统检测        | 210       | 168       |
| 车轮动平衡                 | 31.5      | 25.2      |
| 5000KM 保养(朗逸 新桑 波罗 )  | 214.2     | 171.36    |
| 5000KM 保养(领驭 途安 凌渡 )  | 277.2     | 221.76    |
| 5000KM 保养(辉昂 途昂 )     | 378       | 302.4     |
| 5000KM 保养(新帕 途观 )     | 390.6     | 312.48    |
| 10000KM 保养（朗逸 新桑 波罗）  | 214.2     | 171.36    |
| 10000KM 保养(辉昂 途昂 )    | 378       | 302.4     |
| 10000KM 保养（新帕 途观）     | 390.6     | 312.48    |
| 10000KM 保养（领驭 途安 凌渡）  | 277.2     | 221.76    |
| 15000KM 保养(朗逸 新桑 波罗 ) | 277.2     | 221.76    |
| 15000KM 保养(领驭 途安 凌渡 ) | 327.6     | 262.08    |
| 15000KM 保养(辉昂 途昂 )    | 441       | 352.8     |
| 15000KM 保养(新帕 途观 )    | 420       | 336       |
| 20000KM 保养(朗逸 新桑 波罗 ) | 214.2     | 171.36    |
| 20000KM 保养(领驭 途安 凌渡 ) | 277.2     | 221.76    |
| 20000KM 保养(辉昂 途昂 )    | 378       | 302.4     |
| 20000KM 保养(新帕 途观 )    | 390.6     | 312.48    |
| 25000KM 保养(朗逸 新桑 波罗 ) | 277.2     | 221.76    |
| 25000KM 保养(领驭 途安 凌渡 ) | 327.6     | 262.08    |
| 25000KM 保养(辉昂 途昂 )    | 441       | 352.8     |
| 25000KM 保养(新帕 途观 )    | 420       | 336       |
| 30000KM 保养(朗逸 新桑 波罗 ) | 327.6     | 262.08    |
| 30000KM 保养(领驭 途安 凌渡 ) | 390.6     | 312.48    |
| 30000KM 保养(辉昂 途昂 )    | 556.5     | 445.2     |
| 30000KM 保养(新帕 途观 )    | 529.2     | 423.36    |
| 35000KM 保养(朗逸 新桑 波罗 ) | 214.2     | 171.36    |
| 35000KM 保养(领驭 途安 凌渡 ) | 277.2     | 221.76    |
| 35000KM 保养(辉昂 途昂 )    | 378       | 302.4     |
| 35000KM 保养(新帕 途观 )    | 390.6     | 312.48    |



|                       |       |        |
|-----------------------|-------|--------|
| 40000KM 保养(朗逸 新桑 波罗 ) | 277.2 | 221.76 |
| 40000KM 保养(领驭 途安 凌渡 ) | 327.6 | 262.08 |
| 40000KM 保养(辉昂 途昂 )    | 441   | 352.8  |
| 40000KM 保养(新帕 途观 )    | 420   | 336    |
| 四轮平衡 (朗逸 新桑 波罗 )      | 31.5  | 25.2   |
| 四轮定位 (领驭途安凌渡朗逸新桑波罗)   | 472.5 | 378    |
| 四轮定位 (辉昂 途昂 )         | 567   | 453.6  |
| 四轮定位 (新帕 途观 )         | 546   | 436.8  |
| 更换前刹车片(朗逸 新桑 波罗 )     | 138.6 | 110.88 |
| 更换前刹车片(领驭 途安 凌渡 )     | 157.5 | 126    |
| 更换前刹车片 (辉昂 途昂 )       | 231   | 184.8  |
| 更换前刹车片(新帕 途观 )        | 189   | 151.2  |
| 更换后刹车片(朗逸 新桑 波罗 )     | 138.6 | 110.88 |
| 更换后刹车片(领驭 途安 凌渡 )     | 157.5 | 126    |
| 更换后刹车片(辉昂 途昂 )        | 231   | 184.8  |
| 更换后刹车片(新帕 途观 )        | 189   | 151.2  |
| 更换前刹车盘(朗逸 新桑 波罗 )     | 231   | 184.8  |
| 更换前刹车盘(领驭 途安 凌渡 )     | 283.5 | 226.8  |
| 更换前刹车盘(辉昂 途昂 )        | 325.5 | 260.4  |
| 更换前刹车盘(新帕 途观 )        | 304.5 | 243.6  |
| 更换后刹车盘(朗逸 新桑 波罗 )     | 231   | 184.8  |
| 更换后刹车盘(领驭 途安 凌渡 )     | 283.5 | 226.8  |
| 更换后刹车盘(辉昂 途昂 )        | 325.5 | 260.4  |
| 更换后刹车盘(新帕 途观 )        | 304.5 | 243.6  |
| 更换机油、机滤(朗逸 新桑 波罗 )    | 75.6  | 60.48  |
| 更换机油、机滤(领驭 途安 凌渡 )    | 138.6 | 110.88 |
| 更换机油、机滤(辉昂 途昂 )       | 138.6 | 110.88 |
| 更换机油、机滤(新帕 途观 )       | 138.6 | 110.88 |
| 更换轮胎                  | 44.1  | 35.28  |
| 更换变速箱油(朗逸 新桑 波罗 )     | 157.5 | 126    |
| 更换变速箱油(领驭 途安 凌渡 )     | 189   | 151.2  |
| 更换变速箱油(辉昂 途昂 )        | 273   | 218.4  |
| 更换变速箱油(新帕 途观 )        | 241.5 | 193.2  |
| 更换刹车油(朗逸 新桑 波罗 )      | 157.5 | 126    |
| 更换刹车油(领驭 途安 凌渡 )      | 189   | 151.2  |
| 更换刹车油(辉昂 途昂 )         | 273   | 218.4  |
| 更换刹车油(新帕 途观 )         | 241.5 | 193.2  |
| 更换防冻液(朗逸 新桑 波罗 )      | 126   | 100.8  |



|                      |       |        |
|----------------------|-------|--------|
| 更换防冻液(领驭 途安 凌渡 )     | 178.5 | 142.8  |
| 更换防冻液(辉昂 途昂 )        | 283.5 | 226.8  |
| 更换防冻液(新帕 途观 )        | 252   | 201.6  |
| 更换方向机油(朗逸 波罗 途安 领驭 ) | 231   | 184.8  |
| 空调加注氟利昂              | 231   | 184.8  |
| 更换大灯灯泡               | 31.5  | 25.2   |
| 更换小灯灯泡               | 21    | 16.8   |
| 电脑检测                 | 210   | 168    |
| 喷油嘴清洗(朗逸 新桑 波罗 )     | 525   | 420    |
| 喷油嘴清洗(领驭 途安 凌渡 )     | 682.5 | 546    |
| 喷油嘴清洗(辉昂 途昂 )        | 1470  | 1176   |
| 喷油嘴清洗(新帕 途观 )        | 1260  | 1008   |
| 节气门清洗(朗逸 新桑 波罗 )     | 147   | 117.6  |
| 节气门清洗(领驭 途安 凌渡 )     | 178.5 | 142.8  |
| 节气门清洗(辉昂 途昂 )        | 241.5 | 193.2  |
| 节气门清洗(新帕 途观 )        | 220.5 | 176.4  |
| 更换正时皮带(领驭 途安 )       | 756   | 604.8  |
| 更换 V 型皮带 (桑塔纳)       | 73.5  | 58.8   |
| 更换火花塞(朗逸 新桑 波罗 )     | 50.4  | 40.32  |
| 更换火花塞(领驭 途安 凌渡 )     | 50.4  | 40.32  |
| 更换火花塞(辉昂 途昂 )        | 50.4  | 40.32  |
| 更换火花塞(新帕 途观 )        | 50.4  | 40.32  |
| 更换减震器(朗逸 新桑 波罗 )     | 147   | 117.6  |
| 更换减震器(领驭 途安 凌渡 )     | 178.5 | 142.8  |
| 更换减震器(辉昂 途昂 )        | 273   | 218.4  |
| 更换减震器(新帕 途观 )        | 231   | 184.8  |
| 更换下摆臂球头(朗逸 新桑 波罗 )   | 147   | 117.6  |
| 更换下摆臂球头(领驭 途安 凌渡 )   | 168   | 134.4  |
| 更换下摆臂球头(辉昂 途昂 )      | 325.5 | 260.4  |
| 更换下摆臂球头(新帕 途观 )      | 283.5 | 226.8  |
| 更换下摆臂总成(朗逸 新桑 波罗 )   | 178.5 | 142.8  |
| 更换下摆臂总成(领驭 途安 凌渡 )   | 220.5 | 176.4  |
| 更换下摆臂总成(辉昂 途昂 )      | 346.5 | 277.2  |
| 更换下摆臂总成(新帕 途观 )      | 325.5 | 260.4  |
| 检修车门电动升降器(朗逸 新桑 波罗 ) | 214.2 | 171.36 |
| 检修车门电动升降器(领驭 途安 凌渡 ) | 268.8 | 215.04 |
| 检修车门电动升降器(辉昂 途昂 )    | 346.5 | 277.2  |



|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| 检修车门电动升降器(新帕 途观 ) | 304.5 | 243.6 |
| 检修音响              | 525   | 420   |
| 检修电动座椅            | 525   | 420   |
| 检修灯光线路            | 315   | 252   |
| 检修发动机故障灯亮         | 420   | 336   |
| 检修变速箱故障灯亮         | 420   | 336   |
| 检修天窗异响            | 420   | 336   |
| 检修天窗线路故障          | 525   | 420   |

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：杭州元泽汽车有限公司

日期：2025 年 03 月 11 日

