

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费（标项 二）

品牌: 本田

材料折扣率: 70 %

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
润滑系统养护套装		230	160
进气系统养护套装		320	224
燃油系统养护套装		155	108
空调养护套装		160	112
矿物机油	原厂 4L-5W-30	307	215
半合成机油	原厂 4L-5W-30	364	255
全合成机油（4L）	原厂 4L-5W-30	564	395
防冻液	原厂 4L	207	145
制动液	原厂 1L	117	82
助力油	原厂 1L	93	65
空气格	原厂 8107041MHA	86	60
汽油格	原厂 1105020MH	164	115
火花塞（个）	原厂 370701060KBP	129	90
雨刮片（片）	原厂 1 付	364	255
时规皮带	原厂套装 102604035K	986	690
空调皮带	原厂 1023011C59K	129	90
发电机皮带	原厂 1023011C59K	129	90
蓄电池	原厂 70A 骆驼带启停	1307	915
水泵	原厂 130701060K	657	460
水箱	原厂 1301010MG	993	695
前减震器	原厂 2905015MHA	929	650
后减震器	原厂 2915015MH	921	645
前刹车片	原厂 B3501980NC	493	345
后刹车片	原厂 B3502100MH	493	345
前刹车盘	原厂 3501085MH	614	430
后刹车盘	原厂 3502091MH	614	430

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
发电机	原厂 3701010MH	1764	1235
启动机	原厂 3708010MH	1136	795
燃油泵	原厂 1106010MH1	1343	940
前保险杠	原厂 2803111MDA000	1207	845
后保险杠	原厂 2804100MDB000	1493	1045
翼子板	原厂 8403345MD	821	575
发动机盖板	原厂 8402015HG01	2136	1495
前后车门	原厂 6101015AMH	2279	1595
挡风玻璃	原厂 5206010AMH 高配	1964	1375
大灯	原厂 3711025MD	2350	1645
雾灯	原厂 37320MD	564	395
后视镜	原厂 8202125AMHB000	929	650
尾灯	原厂 3716035MDA	679	475
轮胎	米其林 255-55-17	1707	1195

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：龙泉市宝逸洗车店



日期：2025 年 9 月 8 日

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (标项 二)

品牌: 大众帕萨特

材料折扣率: 70 %

名称	规格型号	折前所需材料费 (元)	折后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	RHXTTO	225	157.5
进气系统养护套装	JQXTTA	315	220.5
燃油系统养护套装	RYXTTA	150	105
空调养护套装	KTXIT	150	105
矿物机油	10W-40SL	315	220.5
半合成机油	10W40SP	360	252
全合成机油 (4L)	5W-30SPC2	490	343
防冻液	052774G1	95	66.5
制动液	N000750Z3	390 (一套)	234
助力油	0552168A1	195	136.5
空气格	1KD129620B	105	73.5
汽油格	56DG19679	145	104.5
火花塞 (个)	06H905611A	160	112
雨刮片 (片)	56D99802	90	63
时规皮带	06K109H8M	165	115.5
空调皮带	330260849	135	94.5
发电机皮带	06J260849E	145	101.5
蓄电池	5120915105D	680	476
水泵	06H121026CN	2065	1445.5
水箱	56D121251A	1095	766.5
前减震器	56D413031B	650	455
后减震器	56D513049A	560	392
前刹车片	5ND698151	495 (一副)	346.5
后刹车片	5ND698451A	505 (一副)	353.5
前刹车盘	1KD615301D	635 (一个)	444.5
后刹车盘	3CD615301D	590 (一个)	413

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
发电机	06J906023C	1255	878.5
启动机	02M911021B	825	577.5
燃油泵	06H127026B	965	675.5
前保险杠	56D807217EARLL	1165	815.5
后保险杠	56D807417A	1150	805
翼子板	561821021/022	850	595
发动机盖板	56D823031A	1885	1319.5
前后车门	561831055/056	1450	1015
挡风玻璃	561845011B	1350	945
大灯	56D941753B/754B	2050	1435
雾灯	56D941699/700	275	192.5
后视镜	56D857507J9B9	825	577.5
尾灯	56D945095A/096A	635	444.5
轮胎	225/60R17	690(一个)	483

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：龙泉市宝逸洗车店



日期：2025 年 9 月 8 日

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (标项 二)

品牌: 红旗 H6

材料折扣率: 70 %

名称	规格型号	折前所需材料费 (元)	折后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	RHXTT0	225	157.5
进气系统养护套装	JQXTTA	315	220.5
燃油系统养护套装	RYXTTA	150	105
空调养护套装	KTXIT	150	105
矿物机油	4L-5W-30	315	220.5
半合成机油	4L-5W-30	360	252
全合成机油 (4L)	4L-5W-30	490	343
防冻液	4L	95	66.5
制动液	1L	390 (一套)	273
助力油	1L	195	136.5
空气格	8107041MHA	95	66.5
汽油格	1105020MH	165	115.5
火花塞 (个)	370701060KBP	108 (一个)	75.5
雨刮片 (片)	1 对	90	63
时规皮带	102604035K	165	115.5
空调皮带	1023011C59K	135	94.5
发电机皮带	1023011C59K	145	101.5
蓄电池	70A 骆驼带自启	700	490
水泵	130701060K	750	525
水箱	1301010MG	1125	787.5
前减震器	2905015MHA	850	595
后减震器	2915015MH	680	476
前刹车片	3501085MH	365 (一副)	255.5
后刹车片	3502091MH	395 (一副)	276.5
前刹车盘	3701010MH	560 (一个)	392
后刹车盘	3708010MH	520 (一个)	364

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
发电机	1106010MH1	1375	962.5
启动机	2803111MDA000	890	623
燃油泵	2804100MDB000	895	626.5
前保险杠	8403345MD	985	689.5
后保险杠	3501085M	1220	854
翼子板	3502091MH	1385	969.5
发动机盖板	8402015HG01	2355	148.5
前后车门	6101015AMH	2550	1785
挡风玻璃	5206010AMH	1600	1120
大灯	3711025MD	2655	1858.5
雾灯	37320MD	465	325.5
后视镜	8202125AMHB000	1215	850.5
尾灯	3716035MDA	785	549.5
轮胎	225/60R17	690（一个）	483

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章): 龙泉市宝逸洗车店

日期： 2025 年 9 月 8 日

