

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 上海大众帕萨特

工时费折扣率: 70 %

| 名称         | 规格型号 | 优惠前所需<br>材料费 (元) | 优惠后所需材<br>料费 (元) |
|------------|------|------------------|------------------|
| 润滑系统养护套装   | 特耐磨  | 300              | 210              |
| 进气系统养护套装   | 特耐磨  | 300              | 210              |
| 燃油系统养护套装   | 特耐磨  | 300              | 210              |
| 空调养护套装     | WOF0 | 400              | 280              |
| 矿物机油       | 红壳   | 120              | 84               |
| 半合成机油      | 黄壳   | 200              | 140              |
| 全合成机油 (4L) | 蓝壳   | 350              | 245              |
| 防冻液        | 壳牌   | 80               | 56               |
| 制动液        | 大众   | 100              | 39               |
| 助力油        | 大众   | 100              | 70               |
| 空气格        | 大众   | 80               | 56               |
| 汽油格        | 大众   | 70               | 49               |
| 火花塞 (个)    | 博士   | 80               | 56               |
| 雨刮片 (片)    | 雨洁   | 100              | 70               |
| 时规皮带       | 大众   | 350              | 245              |
| 空调皮带       | 大众   | 60               | 42               |
| 发电机皮带      | 大众   | 60               | 42               |

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| 蓄电池   | 鸿雁   | 450  | 315  |
| 水泵    | 大众   | 1050 | 735  |
| 水箱    | 贵航   | 600  | 420  |
| 前减震器  | 萨克斯  | 300  | 210  |
| 后减震器  | 萨克斯  | 250  | 175  |
| 前刹车片  | 大众   | 320  | 224  |
| 后刹车片  | 大众   | 260  | 182  |
| 前刹车盘  | 配套   | 260  | 182  |
| 后刹车盘  | 配套   | 260  | 182  |
| 发电机   | 法雷奥  | 930  | 651  |
| 启动机   | 法雷奥  | 500  | 350  |
| 燃油泵   | 威迪欧  | 800  | 560  |
| 前保险杠  | 贤丰   | 800  | 560  |
| 后保险杠  | 贤丰   | 800  | 560  |
| 翼子板   | 大众   | 1200 | 840  |
| 发动机盖板 | 大众   | 2500 | 1750 |
| 前后车门  | 大众前门 | 2800 | 1960 |
|       | 大众后门 | 2900 | 2030 |
| 挡风玻璃  | 福耀   | 900  | 630  |
| 大灯    | 海拉   | 900  | 630  |
| 雾灯    | 海拉   | 200  | 140  |
| 后视镜   | 华强   | 580  | 406  |

|    |           |     |     |
|----|-----------|-----|-----|
| 尾灯 | 海拉        | 600 | 420 |
| 轮胎 | 205/60R16 | 620 | 434 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期: 2024 年 1 月 14 日



附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 红旗 H5

工时费折扣率: 70 %

| 名称         | 规格型号          | 折扣前所需材料费 (元) | 折扣后所需材料费 (元) |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| 润滑系统养护套装   | 特耐磨           | 300          | 210          |
| 进气系统养护套装   | 特耐磨           | 300          | 210          |
| 燃油系统养护套装   | 特耐磨           | 300          | 210          |
| 空调养护套装     | WOF0          | 400          | 280          |
| 矿物机油       | 红壳            | 120          | 84           |
| 半合成机油      | 黄壳            | 200          | 140          |
| 全合成机油 (4L) | 蓝壳            | 350          | 245          |
| 防冻液        | 电装 4L         | 80           | 56           |
| 制动液        | 电装 1L         | 60           | 39           |
| 助力油        | 原装 1L         | 60           | 42           |
| 空气格        | 17801-0H080   | 110          | 77           |
| 汽油格        | 77024-06090   | 350          | 245          |
| 火花塞 (个)    | 90919-01237   | 80           | 56           |
| 雨刮片 (片)    | 左 85212-53081 | 120          | 84           |
|            | 右 85222-33250 | 150          | 105          |
| 时规皮带       | 90916-C2001   | 220          | 154          |
| 空调皮带       | 90916-C2001   | 80           | 56           |

|       |                |      |      |
|-------|----------------|------|------|
| 发电机皮带 | 90916-C2001    | 220  | 154  |
| 蓄电池   | 鸿雁             | 500  | 350  |
| 水泵    | 16100-0H050    | 500  | 350  |
| 水箱    | 16400-0H291    | 1500 | 1050 |
| 前减震器  | 48510-09S30    | 600  | 420  |
| 后减震器  | 48530-09L90    | 600  | 420  |
| 前刹车片  | 04465-33450    | 450  | 315  |
| 后刹车片  | 04466-33180    | 300  | 210  |
| 前刹车盘  | 43512-06131    | 550  | 385  |
| 后刹车盘  | 42431-06170    | 550  | 385  |
| 发电机   | 27060-0H171    | 1800 | 1260 |
| 启动机   | 28100-0H080    | 1500 | 1050 |
| 燃油泵   | 23220-0H171    | 800  | 560  |
| 前保险杠  | 52119-06945    | 900  | 630  |
| 后保险杠  | 52159-06924    | 900  | 630  |
| 翼子板   | 53801-06160    | 700  | 490  |
| 发动机盖板 | 53301-06140    | 1800 | 1260 |
| 前后车门  | 左前 67002-06140 | 2200 | 1540 |
|       | 左后 67004-06142 | 1800 | 1260 |
|       | 右前 67001-06140 | 2200 | 1540 |
|       | 右后 67003-06142 | 1800 | 1260 |
| 挡风玻璃  | 福耀             | 550  | 385  |

|     |                |      |      |
|-----|----------------|------|------|
| 大灯  | 81145-06400    | 1800 | 1260 |
| 雾灯  | 81210-06052    | 300  | 210  |
| 后视镜 | 87910-06332-C0 | 850  | 595  |
| 尾灯  | 8155106310     | 600  | 420  |
| 轮胎  | 215/60R16      | 450  | 315  |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期: 2016 年 1 月 14 日

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 通用别克 GL8

工时费折扣率: 70 %

| 名称         | 规格型号     | 折扣前所需材料费 (元) | 折扣后所需材料费 (元) |
|------------|----------|--------------|--------------|
| 润滑系统养护套装   | 特耐磨      | 300          | 210          |
| 进气系统养护套装   | 特耐磨      | 300          | 210          |
| 燃油系统养护套装   | 特耐磨      | 300          | 210          |
| 空调养护套装     | WOF0     | 400          | 280          |
| 矿物机油       | 红壳       | 120          | 84           |
| 半合成机油      | 黄壳       | 200          | 140          |
| 全合成机油 (4L) | 蓝壳       | 350          | 245          |
| 防冻液        | 89061493 | 80           | 56           |
| 制动液        | 93730597 | 55           | 39           |
| 助力油        | 12378493 | 50           | 35           |
| 空气格        | 84064100 | 50           | 35           |
| 汽油格        | 10337405 | 60           | 42           |
| 火花塞 (个)    | 25333900 | 60           | 42           |
| 雨刮片 (片)    | 15192143 | 90           | 63           |
| 时规皮带       | 24506090 | 180          | 126          |
| 空调皮带       | 8903370  | 150          | 105          |
| 发电机皮带      | 8903370  | 150          | 105          |

|       |          |      |      |
|-------|----------|------|------|
| 蓄电池   | 鸿雁       | 600  | 420  |
| 水泵    | 12618055 | 200  | 140  |
| 水箱    | 5435296  | 600  | 420  |
| 前减震器  | 5493379  | 400  | 280  |
| 后减震器  | 9036060  | 500  | 350  |
| 前刹车片  | 9005888  | 700  | 490  |
| 后刹车片  | 93734241 | 500  | 350  |
| 前刹车盘  | 88964189 | 600  | 420  |
| 后刹车盘  | 88964176 | 650  | 455  |
| 发电机   | 5487533  | 800  | 560  |
| 启动机   | 10465459 | 500  | 350  |
| 燃油泵   | 9025746  | 600  | 420  |
| 前保险杠  | 5486151  | 600  | 420  |
| 后保险杠  | 5490454  | 600  | 420  |
| 翼子板   | 93730769 | 1000 | 700  |
| 发动机盖板 | 92730792 | 3000 | 2100 |
| 前后车门  | 93730768 | 3100 | 2170 |
| 挡风玻璃  | 福耀       | 850  | 595  |
| 大灯    | 5485914  | 1300 | 910  |
| 雾灯    | 5486031  | 260  | 182  |
| 后视镜   | 5488675  | 480  | 336  |
| 尾灯    | 5485903  | 500  | 350  |

|    |           |     |     |
|----|-----------|-----|-----|
| 轮胎 | 225/60R16 | 550 | 385 |
|----|-----------|-----|-----|

注：其中，采购包2、采购3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期:2016年1月14日

