

常用维修工时费报价表

车型： 沃尔沃 FM 系列

单位：元

序号	项目名称	报价 (优惠前)
1	四轮平衡	1200.00
2	四轮定位	1200.00
3	更换前刹车片	630.00
4	更换后刹车片	630.00
5	更换前刹车盘	1620.00
6	更换后刹车盘	1620.00
7	更换机油、机滤	600.00
8	更换轮胎	200.00
9	更换变速箱油	150.00
11	更换防冻液	300.00
12	更换方向机油	240.00
13	空调加注氟利昂	600.00
14	更换大灯灯泡	60.00
15	更换小灯灯泡	60.00
16	电脑检测	300.00
17	更换减震器	150.00
18	检修车门电动升降器	450.00
19	检修音响	180.00
20	检修灯光线路	300.00
21	检修发动机故障灯亮	300.00
22	检修变速箱故障灯亮	300.00
23	检修天窗异响	300.00
24	请按照实际的润滑表进行润滑	60.00
25	基本保养. 底盘润滑油和机油更换仅存在于部分型号中	390.00
26	基本保养, 上部结构	270.00
27	年度保养. 有关底盘润滑油和机油更换的信息, 参见维修协议	720.00
28	法定排放, 检查	390.00
29	法定行车自动记录仪, 检查	570.00
30	用 Tech Tool/GD 进行诊断	150.00
31	发动机清洗	150.00

32	发动机安装	1,110.00
33	发动机拆卸	810.00
34	发动机更换附加工作	210.00
35	发动机零件, 转移	1,800.00
36	气缸压缩, 测试	60.00
37	气缸压缩, 测试. 摇臂桥已拆卸	720.00
38	冷却液塞, 气缸盖, 更换(一个). 缸盖已拆下	150.00
39	套筒, 喷油器更换(全部)	480.00
40	套管, 喷油器, 更换	60.00
41	密封条, 气门室盖, 更换	120.00
42	密封条, 气门室盖, 更换	60.00
43	气缸盖螺钉, 清洁(一个气缸盖)	90.00
44	气缸盖, 从检修台上安装和拆卸	240.00
45	气缸盖, 安装	2,010.00
46	气缸盖, 拆卸	1,080.00
47	气缸盖, 转移零件	450.00
48	气门室盖, 安装	120.00
49	气门室盖, 拆卸	60.00
50	气门座更换(1个). 单个阀座	180.00
51	缸盖, 压力测试(第一)	480.00
52	缸盖, 更换	3,120.00
53	阀座, 更换(一个汽缸)	240.00
54	发动机缸体内的螺纹, 清洁(一个缸盖)	60.00
55	塞芯, 更换	90.00
56	密封条, 正时齿轮板, 维修	60.00
57	正时齿轮板, 更换	300.00
58	飞轮壳体跳动, 检查	120.00
59	飞轮壳, 更换	2,040.00
60	气缸衬套密封件, 更换(全部)	240.00
61	气缸衬套座, 研磨(各个其他气缸衬套)	270.00
62	气缸衬套高度, 检查(一个)	90.00
63	气缸衬套高度, 检查(全部)	210.00
64	汽缸套和活塞, 更换(所有)	1,920.00
65	汽缸衬套座, 铣削	300.00

66	汽缸衬套座, 铣削 (首次)	420.00
67	活塞和内衬, 更换 (一个). 缸盖和油底壳已拆下	570.00
68	活塞环套件, 更换. 一个活塞	30.00
69	活塞环更换 (全部). 缸盖和油底壳已拆下	810.00
70	活塞环, 更换 (一个活塞). 包括拆卸-重装活塞	330.00
71	缸套密封, 更换 (一个)	90.00
72	摇臂机构, 检查	390.00
73	摇臂衬垫, 检查	360.00
74	摇臂轴, 安装	540.00
75	摇臂轴, 拆卸	210.00
76	摇臂, 更换 (一个)	120.00
77	摇臂, 更换 (所有)	240.00
78	气门和单体泵, 调整	420.00
79	气门和气门座, 更换 (一个气缸). 气缸盖已拆卸	360.00
80	气门导管磨损, 检查. 所有	120.00
81	气门导管, 更换 (一个缸盖)	540.00
82	气门杆油封, 更换	810.00
83	气门, 拆卸和安装 (一个气缸盖)	180.00
84	气门, 拆卸和安装 (一气缸). 缸盖已拆下	60.00
85	气门, 研磨 (全部)	420.00
86	凸轮轴正时, 检查	120.00
87	凸轮轴磨损, 检查	90.00
88	凸轮轴轴承, 更换. 凸轮轴已拆下	120.00
89	凸轮轴齿隙, 调整	360.00
90	凸轮轴齿隙, 调整	150.00
91	凸轮轴, 叶片位置, 检查	90.00
92	凸轮轴, 更换	240.00
93	更换正时齿轮(全部)	420.00
94	正时齿轮板, 调整	240.00
95	主轴承, 更换 (全部)	840.00
96	曲轴密封件, 更换 (后部)	90.00
97	曲轴油封, 更换 (后部)	210.00
98	曲轴轴封, 更换 (前轴封)	360.00

99	曲轴, 更换. 发动机已拆下	3, 210. 00
100	更换飞轮轴承	60. 00
101	连杆轴承, 更换 (全部)	450. 00
102	飞轮传感器间距, 检查	60. 00
103	飞轮检查	90. 00
104	飞轮齿圈, 更换	120. 00
105	飞轮, 更换	180. 00
106	油底壳衬垫, 更换	270. 00
107	油底壳, 安装	300. 00
108	油底壳, 拆卸	90. 00
109	标签, 更换	90. 00
110	气缸压力测试	1, 380. 00
111	缸盖, 更换	3, 420. 00
112	衬垫, 汽缸盖, 更换	3, 270. 00
113	衬垫, 油冷却器冷却剂盖, 更换	960. 00
114	气缸套和活塞, 更换 (所有)	5, 190. 00
115	气门与单体泵, 调整	630. 00
116	凸轮轴的更换	1, 110. 00
117	更换正时齿轮盖垫圈	540. 00
118	正时齿轮盖 (上盖), 更换	540. 00
119	减振器, 更换	810. 00
120	曲轴密封件, 更换 (前部)	930. 00
121	曲轴油封, 更换 (后部)	1, 200. 00
122	曲轴盖总成密封件, 更换 (前密封件)	1, 440. 00
123	飞轮传感器间距, 检查	120. 00
124	飞轮齿圈, 更换	1, 050. 00
125	油底壳密封垫, 更换	390. 00
126	油底壳, 更换	420. 00
127	发动机悬置支架, 更换 (右后)	660. 00
128	发动机悬置支架, 更换 (左后)	660. 00
129	发动机支架, 后部, 拧紧	150. 00
130	后部发动机支座垫, 安装	300. 00
131	橡胶垫, 更换 (前)	330. 00

注: 1、必须如实地填报维修、保养项目工时费, 以填报当月工时费为标准 (对外公布并报备的维修工时费);

2、至少选择一种有代表性车型（品牌）和排量（2.0 左右）填报，未填报的享受同等的优惠率；填报多种车型的，投标人可根据此表格式自制表。

3、维修工时费=维修工时费报价*（1-维修工时费优惠率）。

供应商名称（公章）：

日期：2026.6.12

