

7. 主要维修零配件材料报价表


车型：雅阁 2.0

单位：元

序号	零配件材料名称	规格型号	零件来源	报价（优惠前）	报价（优惠后）
1	气门室盖垫	12341-59B-003	广汽本田	85	76.5
2	火花塞	12290-59B-003	广汽本田	480	432
3	点火线圈	30520-59B-013	广汽本田	280	252
4	曲轴油封（前）	91214-59B-003	广汽本田	65	58.5
5	曲轴油封（后）	91215-59B-003	广汽本田	85	76.5
6	油底壳	11200-59B-000	广汽本田	480	432
7	机油滤芯	15400-R5G-H01	广汽本田	45	40.5
8	机油滤芯底座	15200-59B-000	广汽本田	380	342
9	水泵	19200-59B-003	广汽本田	320	288
10	节温器	19301-59B-003	广汽本田	75	67.5
11	节气门	16400-59B-003	广汽本田	1200	1080
12	喷油嘴	16010-59B-003	广汽本田	380	342
13	涡轮增压器	49373-07012	广汽本田	4500	4050
14	前减震器左	51621-TVA-A05	广汽本田	950	855
15	前减震器右	51611-TVA-A05	广汽本田	950	855
16	后减震器左	52621-TVA-A01	广汽本田	750	675
17	后减震器右	52611-TVA-A01	广汽本田	750	675
18	前下摆臂左	51360-TVA-A01	广汽本田	680	612
19	前下摆臂右	51350-TVA-A01	广汽本田	680	612
20	后下拖臂左	52360-TVA-A01	广汽本田	420	378
21	后下拖臂右	52350-TVA-A01	广汽本田	420	378
22	前平衡杆球头左	51321-TVA-A01	广汽本田	120	108
23	前平衡杆球头右	51320-TVA-A01	广汽本田	120	108
24	后平衡杆球头左	52325-TVA-A01	广汽本田	100	90
25	后平衡杆球头右	52320-TVA-A01	广汽本田	100	90
26	前稳定杆胶套	51306-TVA-A01	广汽本田	35	31.5
27	后稳定杆胶套	52306-TVA-A01	广汽本田	30	27
28	转向节左	51211-TVA-A01	广汽本田	1200	1080
29	转向节右	51212-TVA-A01	广汽本田	1200	1080
30	轮毂轴承（前）	44300-TVA-A01	广汽本田	380	342
31	轮毂轴承（后）	42200-TVA-A01	广汽本田	350	315
32	前刹车片	45022-TVA-A01	广汽本田	380	342
33	后刹车片	43022-TVA-A01	广汽本田	320	288
34	前刹车盘	45251-TVA-A01	广汽本田	450	405
35	后刹车盘	42511-TVA-A01	广汽本田	400	360



36	刹车总泵	46100-TVA-A01	广汽本田	850	765
37	刹车分泵（前左）	45018-TVA-A01	广汽本田	680	612
38	刹车分泵（前右）	45019-TVA-A01	广汽本田	680	612
39	刹车分泵（后左）	43018-TVA-A01	广汽本田	580	522
40	刹车分泵（后右）	43019-TVA-A01	广汽本田	580	522
41	刹车油管（前）	46321-TVA-A01	广汽本田	85	76.5
42	刹车油管（后）	46322-TVA-A01	广汽本田	75	67.5
43	ABS 传感器（前左）	57455-TVA-A01	广汽本田	120	108
44	ABS 传感器（前右）	57450-TVA-A01	广汽本田	120	108
45	ABS 传感器（后左）	57475-TVA-A01	广汽本田	110	99
46	ABS 传感器（后右）	57470-TVA-A01	广汽本田	110	99
47	方向机总成	53601-TVA-A01	广汽本田	3200	2880
48	外球头左	53560-TVA-A01	广汽本田	135	121.5
49	外球头右	53540-TVA-A01	广汽本田	135	121.5
50	内球头左	53650-TVA-A01	广汽本田	180	162
51	内球头右	53651-TVA-A01	广汽本田	180	162
52	转向助力泵	56100-6B2-A01	广汽本田	1200	1080
53	转向助力油壶	56150-TVA-A01	广汽本田	85	76.5
54	转向柱总成	53200-TVA-A01	广汽本田	1500	1350
55	万向节	53410-TVA-A01	广汽本田	120	108
56	防尘套（外）	53570-TVA-A01	广汽本田	45	40.5
57	发动机右机脚	50820-TVC-A31	广汽本田	280	252
58	发动机左机脚	50850-TVA-A22	广汽本田	260	234
59	发动机后机脚	50890-TVC-A31	广汽本田	240	216
60	变速箱机脚	50860-TVA-A01	广汽本田	220	198
61	下扭杆	50890-TVC-A31	广汽本田	240	216
62	散热器（水箱）	19010-TVA-A01	广汽本田	850	765
63	冷凝器	80100-TVA-A01	广汽本田	780	702
64	电子扇总成	19030-TVA-A01	广汽本田	650	585
65	风扇电机	19020-TVA-A01	广汽本田	320	288
66	节温器盖	19310-TVA-A01	广汽本田	65	58.5
67	水管（上）	19501-TVA-A01	广汽本田	85	76.5
68	水管（下）	19502-TVA-A01	广汽本田	75	67.5
69	机油散热器	15600-59B-003	广汽本田	380	342
70	防冻液壶	19100-TVA-A01	广汽本田	120	108
71	放水开关	19515-TVA-A01	广汽本田	25	22.5
72	发电机	31100-59B-013	广汽本田	1200	1080
73	起动机	31200-59B-013	广汽本田	1300	1170
74	前氧传感器	36531-59B-003	广汽本田	380	342
75	后氧传感器	36532-59B-003	广汽本田	350	315
76	曲轴位置传感器	37500-59B-003	广汽本田	120	108
77	凸轮轴位置传感器	37510-59B-003	广汽本田	110	99
78	水温传感器	37870-59B-003	广汽本田	45	40.5



79	进气压力传感器	37830-59B-003	广汽本田	120	108
80	变速箱滤芯	25420-TVA-A01	广汽本田	65	58.5
81	变速箱油底壳垫	25421-TVA-A01	广汽本田	45	40.5
82	液力变矩器	26000-TVA-A01	广汽本田	3500	3150
83	变速箱阀体	27000-TVA-A01	广汽本田	2800	2520
84	空气滤芯	17220-59B-003	广汽本田	55	49.5
85	空调滤芯	80292-TVA-A01	广汽本田	45	40.5
86	汽油滤芯	16900-TVA-A01	广汽本田	120	108
87	雨刮片(左)	76620-TVA-A01	广汽本田	65	58.5
88	雨刮片(右)	76630-TVA-A01	广汽本田	65	58.5
89	发动机下护板	74110-TVA-A00	广汽本田	180	162
90	副车架	50200-TVA-A01	广汽本田	2200	1980
91	排气管前段	18210-TVA-A01	广汽本田	850	765
92	排气管中段	18220-TVA-A01	广汽本田	650	585
93	排气管尾段	18230-TVA-A01	广汽本田	750	675
94	三元催化器	18160-TVA-A01	广汽本田	4500	4050
95	气门室盖	12310-59B-000	广汽本田	480	432
96	正时链条	14401-59B-003	广汽本田	380	342
97	正时张紧器	14510-59B-003	广汽本田	280	252
98	(绿)机油(4)/0W20	08234-P99-A4P J1	广汽本田	278	250.2
99	启停蓄电池	3150A-T31-H02	广汽本田	666	599.4
100	刹车油/DOT3	08203-P99-Z0Z Z8	广汽本田	39	35.1
101	发电机皮带	31110-5AG-Z01	广汽本田	122	109.8
102	无级变速箱油	08269-P99-Z4F J1	广汽本田	231	207.9
103	变速箱垫片	90471-PX4000	广汽本田	9	8.1
104	放油垫片	94109-100004	广汽本田	5	4.5
105	防冻液	08CLA-999-04Y J9	广汽本田	123	110.7
106	轮胎	42751-TVE-H14	广汽本田	815	733.5
107	雨刮胶片	76632-T7A-033	广汽本田	29	26.1

注：1、必须如实地填报维修零配件材料报价，以填报当月价格为准。

2、每种车型选择一种有代表性排量（2.0左右）报价；填报主要和常用的零配件材料（填报100种以上），未填报享受同等优惠率；

3、填报多种车型的，投标人可根据此表格式自制表；

4、维修零配件材料费=维修零配件材料费报价*（1-维修零配件材料优惠率）。

供应商名称（公章）

日期：

— 43 —



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App