

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌：丰田，本田，别克，大众

材料折扣率: 88 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 奥维世 101 | 185 | 162.8 |
| 进气系统养护套装 | 奥维世 560 | 185 | 162.8 |
| 燃油系统养护套装 | 极速 T50 | 185 | 162.8 |
| 空调养护套装 | 奥优卡三件套 | 285 | 250.8 |
| 矿物机油 | 红壳 10W40 | 250 | 220 |
| 半合成机油 | 速霸 1000 | 270 | 237.6 |
| 全合成机油（4L） | 壳牌 5W40/5W30 | 420 | 369.6 |
| 防冻液 | TOP | 90 | 79.2 |
| 制动液 | 钛克 DOT4+ | 100 | 88 |
| 助力油 | 08285-P99-01 | 110 | 96.8 |
| 空气格 | 33-J2 | 60 | 52.8 |
| 汽油格 | 263-H | 120 | 105.6 |
| 火花塞（个） | 96596 | 70 | 61.6 |
| 雨刮片（片） | 97324 | 55 | 48.4 |
| 时规皮带 | 2431-23 | 350 | 308 |
| 空调皮带 | K-206 | 150 | 132 |
| 发电机皮带 | T2007-BD | 150 | 132 |

| | | | |
|-------|-------------|-----|-------|
| 蓄电池 | 55\043 | 685 | 602.8 |
| 水泵 | SB-YT80 | 350 | 308 |
| 水箱 | 72-UR | 585 | 514.8 |
| 前减震器 | R-LN60 | 385 | 338.8 |
| 后减震器 | JZ-K7 | 385 | 338.8 |
| 前刹车片 | QS-J28 | 285 | 250.8 |
| 后刹车片 | HS-J30 | 285 | 250.8 |
| 前刹车盘 | 45251-TB0 | 380 | 334.4 |
| 后刹车盘 | 3qd615601 | 390 | 343.2 |
| 发电机 | FD-1120-110 | 590 | 519.2 |
| 启动机 | MT-JU1 | 590 | 519.2 |
| 燃油泵 | 1106100X | 590 | 519.2 |
| 前保险杠 | 18g807 | 550 | 484 |
| 后保险杠 | 3ad807 | 390 | 343.2 |
| 翼子板 | 53-NT | 390 | 343.2 |
| 发动机盖板 | 26267025 | 230 | 202.4 |
| 前后车门 | 67-TBT | 850 | 748 |
| 挡风玻璃 | R87 | 750 | 660 |
| 大灯 | 830Z | 685 | 602.8 |

| | | | |
|----|---------|-----|------|
| 雾灯 | 9045615 | 110 | 96.8 |
|----|---------|-----|------|

| | | | |
|-----|--------|-----|-------|
| 后视镜 | dk4969 | 380 | 334.4 |
| 尾灯 | 92 | 350 | 308 |

注：适用于单次维修费用1000元以下。采购包2供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章)：

日期：2025 年 11 月 27 日