

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包_2）

品牌：别克、大众、本田

材料折扣率：80 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	4103	320	256
进气系统养护套装	4202	320	256
燃油系统养护套装	4201	304	243.2
空调养护套装	HA00298	304	243.2
矿物机油	10W30	60	48
半合成机油	5W30	72	57.6
全合成机油（4L）	5W40	448	358.4
防冻液	LEC11-25	128	102.4
制动液	DOT4+	100	80
助力油	ATF4000	88	70.4
空气格	YBM321083	72	57.6
汽油格	LGA02G1	96	76.8
火花塞（个）	PLK7RF	88	70.4
雨刮片（片）	76620-SDA	136	108.8
时规皮带	06A109119M	224	179.2
空调皮带	4PK855	208	166.4
发电机皮带	4PK866	208	166.4
蓄电池	80D26L	520	416
水泵	06A121011Q	576	460.8
水箱	8D0121251P	592	473.6
前减震器	0JKW22-2	304	243.2

后减震器	0JKW22-1	304	243.2
前刹车片	301	368	294.4
后刹车片	302	368	294.4
前刹车盘	4A0615301C	416	332.8
后刹车盘	4A0615601	416	332.8
发电机	058903016N	784	627.2
启动机	06B911023	960	768
燃油泵	3BD919051C	624	499.2
前保险杠	3BD807217A	448	358.4
后保险杠	3BD807327A	384	307.2
翼子板	3BD825106	384	307.2
发动机盖板	3BD8230H6	1024	819.2
前后车门	3BD831051B	920	736
挡风玻璃	QIAN99	1040	832
大灯	8W6941005CW	680	544
雾灯	3BD941700	208	166.4
后视镜	3B1857502F	384	307.2
尾灯	3BD945096	384	307.2
轮胎	205/60R16	520	416

注：适用于单次维修费用 1000 元以下。采购包 2 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：温州亿汇汽车维修有限公司

日期：2025 年 12 月 29 日

