

附件 4-3:

### 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌： 上海大众

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	喜连发	380	266
进气系统养护套装	喜连发	380	266
燃油系统养护套装	喜连发	380	266
空调养护套装	喜连发	350	245
矿物机油	4L	220	154
半合成机油	4L	380	266
全合成机油（4L）	德联	480	336
防冻液	三美	120	84
制动液	DOT-4	75	52.5
助力油	ATF-220	75	52.5
空气格	1J00129620A	70	49
汽油格	1J0201511A	120	84
火花塞（个）	NGK	85	59.5
雨刮片（片）	瑞雷	70	49
时规皮带	6PK1835	320	224
空调皮带	91L K60021	110	77
发电机皮带	1JD 260 849C	270	189
蓄电池	56093	700	490
水泵	GW5298	320	224
水箱	180 121 251A	630	441
前减震器	806046MM	380	266
后减震器	332016MM	320	224
前刹车片	KZ630768FS	420	294
后刹车片	KZ630340RS	370	259
前刹车盘	485005R	680	476
后刹车盘	485003R	680	476

发电机	M2-812007-DZ	820	574
启动机	M1-812007-DZ	580	406
燃油泵	180 909 051B	1120	784
前保险杠	18D 807 217	560	392
后保险杠	18D 807 421A	560	392
翼子板	18D 821 022	570	399
发动机盖板	18D 823 031	880	616
前后车门	18D 831 051D	970	679
挡风玻璃	18D 833 312	前：920 后：680	前：644 后：476
大灯	18D 941 016	770	539
雾灯	18D 941 700	180	126
后视镜	18D 857 507	370	259
尾灯	18D 945 096	480	336
轮胎	205/55R16 91V	640	448

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)： 瑞安市国顺汽车维修有限公司

日期： 2025 年 1 月 7 日

## 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包\_2）

品牌： 广州本田

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	喜连发	380	266
进气系统养护套装	喜连发	380	266
燃油系统养护套装	喜连发	380	266
空调养护套装	喜连发	350	245
矿物机油	4L	220	154
半合成机油	4L	380	266
全合成机油（4L）	原厂件	480	336
防冻液	三美	120	84
制动液	DOT-4	75	52.5
助力油	ATF-220	75	52.5
空气格	AF-210	70	49
汽油格	内置巨江 01914N	265	185.5
火花塞（个）	NGK	85	59.5
雨刮片（片）	瑞雷	70	49
时规皮带	7PK1835	520	364
空调皮带	996*AS55G4	120	84
发电机皮带	7/662188*1	270	189
蓄电池	55D23/46B24LS	650	455
水泵	GWP5266	360	252
水箱	6665911-11	1050	735
前减震器	806213MM	560	392
后减震器	332111MM	530	371
前刹车片	KZ1585113FS	420	294
后刹车片	KZ155902RS	370	259
前刹车盘	96795R	700	490
后刹车盘	980577R	700	490
发电机	M2-802014-BT	960	672
启动机	M1-802009-BT	720	504

燃油泵	288496 9*33B	1120	784
前保险杠	51055/959*12AZ	1080	756
后保险杠	51225/612*13BZ	1050	735
翼子板	663128I*15JJ	770	539
发动机盖板	259-633296	1260	882
前后车门	QE9599/12	1380	966
挡风玻璃	FY955*12/1	前：1100 后：920	前：770 后：644
大灯	3336UJ558L	1050	735
雾灯	335844RG8*125/1	340	238
后视镜	66*1212-5 KL	560	392
尾灯	12-12/60	520	364
轮胎	225/50ZR17 EL601 98W	680	476

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)： 瑞安市国顺汽车维修有限公司      日期：2025 年 1 月 7 日

## 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包\_2）

品牌： 上汽大通

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	喜连发	400	280
进气系统养护套装	喜连发	420	294
燃油系统养护套装	喜连发	420	294
空调养护套装	喜连发	400	280
矿物机油	4L	220	154
半合成机油	4L	380	266
全合成机油（4L）	原厂件	480	336
防冻液	三美	120	84
制动液	DOT-4	75	52.5
助力油	ATF-220	75	52.5
空气格	A20/5912	90	63
汽油格	PD-88*12	120	84
火花塞（个）	NGK	70	49
雨刮片（片）	瑞雷	70	49
时规皮带	4PK865	420	294
空调皮带	2P2221/	80	56
发电机皮带	3PK112	180	126
蓄电池	55D26R	700	490
水泵	GWP5550	370	259
水箱	HR63*1/1121	870	609
前减震器	8150006	580	406
后减震器	8130009	420	294
前刹车片	KZ122086FS	370	259
后刹车片	K2661	320	224
前刹车盘	370005	640	448
后刹车盘	370002	640	448
发电机	KA-60013	960	672
启动机	KS-60021	820	574

燃油泵	原厂件	815	570.5
前保险杠	原厂件	645	451.5
后保险杠	原厂件	560	392
翼子板	原厂件		
发动机盖板	原厂件		
前后车门	原厂件		
挡风玻璃	福耀	前：850 后：480	前：595 后：336
大灯	原厂件	1150	805
雾灯	原厂件	180	126
后视镜	原厂件	380	266
尾灯	原厂件	420	294
轮胎	215/75R16LT EL916	760	532

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：瑞安市国顺汽车维修有限公司

日期：2025 年 1 月 7 日

## 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包\_2）

品牌： 金杯

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	喜连发	400	280
进气系统养护套装	喜连发	420	294
燃油系统养护套装	喜连发	420	294
空调养护套装	喜连发	400	280
矿物机油	4L	220	154
半合成机油	4L	380	266
全合成机油（4L）	原厂件	480	336
防冻液	三美	120	84
制动液	DOT-4	75	52.5
助力油	ATF-220	75	52.5
空气格	巨江 JA02521	80	56
汽油格	巨江 JF00321	120	84
火花塞（个）	NGK	70	49
雨刮片（片）	瑞雷	70	49
时规皮带	原厂件	420	294
空调皮带	原厂件	90	63
发电机皮带	原厂件	130	91
蓄电池	80D31R	700	490
水泵	原厂件	370	259
水箱	原厂件	870	609
前减震器	原厂件	285	199.5
后减震器	原厂件	285	199.5
前刹车片	JJ121211F	370	259
后刹车片	KZ971007R	320	224
前刹车盘	原厂件	520	364
后刹车盘	原厂件	520（鼓）	364
发电机	原厂件	960	672
启动机	原厂件	870	609

燃油泵	原厂件	540	378
前保险杠	原厂件	915	640.5
后保险杠	原厂件	585	409.5
翼子板	原厂件		
发动机盖板	原厂件		
前后车门	原厂件		
挡风玻璃	福耀	前：850 后：480	前：595 后：336
大灯	原厂件	780	546
雾灯	原厂件	270	189
后视镜	原厂件	380	266
尾灯	原厂件	320	224
轮胎	215/70R16LT 107/103R	760	532

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：瑞安市国顺汽车维修有限公司

日期：2025 年 1 月 7 日

## 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包\_2）

品牌： 桑塔纳

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	喜连发	380	266
进气系统养护套装	喜连发	380	266
燃油系统养护套装	喜连发	380	266
空调养护套装	喜连发	350	245
矿物机油	4L	220	154
半合成机油	4L	380	266
全合成机油（4L）	原厂件	480	336
防冻液	三美	120	84
制动液	DOT-4	75	52.5
助力油	ATF-220	75	52.5
空气格	1J00129620A	70	49
汽油格	1J0201511A	85	59.5
火花塞（个）	NGK	75	52.5
雨刮片（片）	瑞雷	70	49
时规皮带	6PK1835	300	210
空调皮带	6-1874HQ1	70	49
发电机皮带	1JD 260 849C	75	52.5
蓄电池	56093	700	490
水泵	GW5298	320	224
水箱	180 121 251A	470	329
前减震器	806046MM	320	224
后减震器	332016MM	300	210
前刹车片	KZ630768FS	360	252
后刹车片	KZ630340RS	360	252
前刹车盘	485005R	560	392
后刹车盘	485003R	560	392
发电机	M2-812007-DZ	680	476
启动机	M1-812007-DZ	520	364

燃油泵	180 909 051B	560	392
前保险杠	18D 807 217	480	336
后保险杠	18D 807 421A	530	371
翼子板	18D 821 022	570	399
发动机盖板	18D 823 031	720	504
前后车门	18D 831 051D	前：810 后：750	前：567 后：525
挡风玻璃	18D 833 312	前：580 后：550	前：406 后：385
大灯	18D 941 016	540	378
雾灯	18D 941 700	180	126
后视镜	18D 857 507	280	196
尾灯	18D 945 096	280	196
轮胎	205/55R16 91V	620	434

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)： 瑞安市国顺汽车维修有限公司

日期： 2025 年 1 月 7 日

## 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包\_2）

品牌：     长城    

材料折扣率：     70 %    

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	喜连发	400	280
进气系统养护套装	喜连发	400	280
燃油系统养护套装	喜连发	400	280
空调养护套装	喜连发	350	245
矿物机油	4L	220	154
半合成机油	4L	380	266
全合成机油（4L）	原厂件	480	336
防冻液	三美	120	84
制动液	DOT-4	75	52.5
助力油	ATF-220	75	52.5
空气格	原厂件	60	42
汽油格	原厂件	105	73.5
火花塞（个）	NGK	70	49
雨刮片（片）	瑞雪国际	60	42
时规皮带	原厂件	420	294
空调皮带	原厂件	80	56
发电机皮带	原厂件	120	84
蓄电池	统一	700	490
水泵	原厂件	370	259
水箱	原厂件	870	609
前减震器	原厂件	260	182
后减震器	原厂件	230	161
前刹车片	原厂件	370	259
后刹车片	原厂件	320	224
前刹车盘	原厂件	520	364
后刹车盘	原厂件	520（鼓）	364
发电机	原厂件	960	672
启动机	原厂件	870	609

燃油泵	原厂件	1050	735
前保险杠	原厂件	480	336
后保险杠	原厂件	540	378
翼子板	原厂件	470	329
发动机盖板	原厂件	740	518
前后车门	原厂件	920	644
挡风玻璃	福耀	前：720 后：480	前：504 后：336
大灯	原厂件	540	378
雾灯	原厂件	180	126
后视镜	原厂件	285	199.5
尾灯	原厂件	320	224
轮胎	原厂件	760	532

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：瑞安市国顺汽车维修有限公司

日期：2025 年 1 月 7 日

## 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包\_2）

品牌： 江铃

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	喜连发	400	280
进气系统养护套装	喜连发	400	280
燃油系统养护套装	喜连发	400	280
空调养护套装	喜连发	350	245
矿物机油	4L	220	154
半合成机油	4L	380	266
全合成机油（4L）	原厂件	480	336
防冻液	三美	120	84
制动液	DOT-4	75	52.5
助力油	ATF-220	75	52.5
空气格	原厂件	90	63
汽油格	原厂件	75	52.5
火花塞（个）	NGK	70	49
雨刮片（片）	瑞雪国际	60	42
时规皮带	原厂件	420	294
空调皮带	原厂件	80	56
发电机皮带	原厂件	110	77
蓄电池	统一	700	490
水泵	原厂件	440	308
水箱	原厂件	870	609
前减震器	原厂件	260	182
后减震器	原厂件	230	161
前刹车片	原厂件	370	259
后刹车片	原厂件	320	224
前刹车盘	原厂件	520	364
后刹车盘	原厂件	520（鼓）	364
发电机	原厂件	960	672
启动机	原厂件	870	609

燃油泵	原厂件	1050	735
前保险杠	原厂件	480	336
后保险杠	原厂件	540	378
翼子板	原厂件	470	329
发动机盖板	原厂件	740	518
前后车门	原厂件	920	644
挡风玻璃	福耀	前：820 后：480	前：574 后：336
大灯	原厂件	540	378
雾灯	原厂件	180	126
后视镜	原厂件	460	322
尾灯	原厂件	320	224
轮胎	原厂件	760	532

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)： 瑞安市国顺汽车维修有限公司

日期： 2025 年 1 月 7 日