

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌：大众

材料折扣率：68%

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	SAE85MP0	80	54.4
进气系统养护套装	CARBCLEANER	20	13.6
燃油系统养护套装	CLEANSER	30	20.4
空调养护套装	CONDITIONER	100	68
矿物机油	SLIOW40	180	122.4
半合成机油	SLIOW40	260	176.8
全合成机油（4L）	SLIOW40	420	285.6
防冻液	SY73S15003	30	20.4
制动液	ZSM207DOT3	25	17
助力油	道达乐 DEXRON	90	61.2
空气格	036129620M	55	37.4
汽油格	180211511	55	37.4
火花塞（个）	04E905616	50	34
雨刮片（片）	34D955425	75	51
时规皮带	04E109119F	130	88.4
空调皮带	06B260849A	65	44.2
发电机皮带	04E260849A	85	57.8
蓄电池	骆驼牌 75A	550	374
水泵	04E121600R	260	176.8
水箱	6R0121253A	450	306

前减震器	6RD413031D	265	180.2
后减震器	180513D25C	265	180.2
前刹车片	IJ0698151D	300	204
后刹车片	8E0698451	260	176.8
前刹车盘	IJ0615301E	240	163.2
后刹车盘	6RD6155601	220	149.6
发电机	04E903203N	750	510
启动机	02M911023M	600	408
燃油泵	180919051	480	326.4
前保险杠	34D807221	400	272
后保险杠	34D807421	450	306
翼子板	34D821102C	680	462.4
发动机盖板	34D103925L	150	102
前后车门	34D831055A	1650	1122
挡风玻璃	JDZ25LWDDCGNV	700	476
大灯	34D94115B	470	319.6
雾灯	34D941699	130	88.4
后视镜	34D857507B	380	258.4
尾灯	34D945905	230	156.4
轮胎	505155R16	500	340

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：瑞安市瑞胜汽车修理厂(普通合伙)

日期：2025 年 1 月 10 日



附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 吉利

材料折扣率: 68%

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
前减震器	6M5118045AA	300	204
后减震器	6M5118045AAC	320	217.6
前刹车片	3M512K021AC	260	176.8
后刹车片	3M512M008AC	230	156.4
前刹车盘	6M512C375AA	220	149.6
后刹车盘	6M512C315AA	210	142.8
发电机	5M5T10300DC	680	462.4
燃油泵	5M519H507L1	750	510
前保险杠	8M5117757BFXWAA	580	394.4
后保险杠	8M51F17906EXAA	550	374
叶子板	DS73F16006CA	480	326.4
发动机盖板	DS73F16612AC	1300	884
前车门	D8M59A20123AA	1700	1156
后车门	DGM51A24631CB	1700	1156
挡风玻璃	SFTOLW00GGNV02RJ	650	442
大灯	8M5113W03DEE	850	578
雾灯	2N1115201AB	130	88.4
后视镜	6M5Y17683AC	430	292.4
尾灯	8M5913405BB	380	258.4

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 纳智捷

材料折扣率: 68%

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
前减震器	54303ED525-C104	450	306
后减震器	56210ED525-C104	450	306
前刹车片	D10601FG0A-999	330	224.4
后刹车片	D40601JEIA-C158	300	204
前刹车盘	40206ED51A-G166	280	190.4
后刹车盘	43206ED560-C112	260	176.8
发电机	23100ED50A-B039	1200	816
燃油泵	17040EW80D-C176	800	544
前保险杠	62022ED540-A201	750	510
后保险杠	85022ED540-A201	850	578
叶子板	F31002DVMA-B094	750	510
发动机盖板	65100ED530-B094	1500	1020
前车门	80101ED530-D404	1500	1020
后车门	H21011JEMA-D404	1400	952
挡风玻璃	JD233LW00CGNV02	750	510
大灯	26010ED50A-A124	780	530.4
雾灯	261508990B-B202	130	88.4
后视镜	K630IED55A-A103	450	306
尾灯	26555ED91A-A124	330	224.4

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 本田

材料折扣率: 68%

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
前减震器	51611-TB0-H00	350	238
后减震器	52611-TB0-H01	380	258.4
前刹车片	45022-SDD-A00	280	190.4
后刹车片	43022-TA0-A00	260	176.8
前刹车盘	45251-TB0-W00	330	224.4
后刹车盘	42510-TB0-W00	300	204
发电机	31100-R40-A00	950	646
燃油泵	17045-R40-A01	750	510
前保险杠	71101-TB0-H10ZZ	1100	748
后保险杠	71501-TC0-H10ZZ	950	646
叶子板	60261-TA0-D00ZZ	850	578
发动机盖板	60100-TA1-A00	1500	1020
前车门	607050-TB0-H00ZZ	1850	1258
后车门	607050-TB0-H00ZZ	1850	1258
挡风玻璃	JB105LW00GGNV	650	442
大灯	33101-TB0-H01	1150	782
雾灯	33901-TB0-H00	150	102
后视镜	76200-TB0-H01ZA	650	442
尾灯	33501-TB0-H01	380	258.4

轮胎	205155R16	460	312.8
空气格	17220-R40-A00	45	30.6
汽油格	17048-TA0-000	180	122.4
火花塞	12290-R40-H01	65	44.2
雨刮片	4M5117B437AB	50	34
时转皮带	31200-R40	210	142.8
发电机皮带	56992-R40	165	112.2
电瓶	骆驼牌 80A	500	340
水泵	19200-R40-A01	280	190.4
水箱	19010-R40-901	450	306

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：瑞安市瑞胜汽车修理(普通合伙)

日期：2025 年 1 月 10 日

