

附件



## 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包\_3）

品牌：大众

材料折扣率：70 %

| 名称        | 规格型号       | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装  | 4103       | 400         | 280         |
| 进气系统养护套装  | 4202       | 400         | 280         |
| 燃油系统养护套装  | 4201       | 380         | 266         |
| 空调养护套装    | HA00298    | 380         | 266         |
| 矿物机油      | 10W30      | 75          | 52.5        |
| 半合成机油     | 5W30       | 90          | 63          |
| 全合成机油（4L） | 5W40       | 560         | 392         |
| 防冻液       | LEC11-25   | 160         | 112         |
| 制动液       | DOT4       | 125         | 87.5        |
| 助力油       | ATF4000    | 110         | 77          |
| 空气格       | YBM321083  | 90          | 63          |
| 汽油格       | LGA02G1    | 120         | 84          |
| 火花塞（个）    | PLK7RF     | 110         | 77          |
| 雨刮片（片）    | 76620-SDA  | 170         | 119         |
| 时规皮带      | 06A109119M | 280         | 196         |
| 空调皮带      | 4PK855     | 260         | 182         |
| 发电机皮带     | 4PK866     | 260         | 182         |
| 蓄电池       | 80D26L     | 650         | 455         |
| 水泵        | 06A121011Q | 720         | 504         |
| 水箱        | 8D0121251P | 740         | 518         |

|       |             |      |     |
|-------|-------------|------|-----|
| 前减震器  | 0JKW22-2    | 380  | 266 |
| 后减震器  | 0JKW22-1    | 380  | 266 |
| 前刹车片  | 301         | 460  | 322 |
| 后刹车片  | 302         | 460  | 322 |
| 前刹车盘  | 4A0615301C  | 520  | 364 |
| 后刹车盘  | 4A0615601   | 520  | 364 |
| 发电机   | 058903016N  | 980  | 686 |
| 启动机   | 06B911023   | 1200 | 840 |
| 燃油泵   | 3BD919051C  | 780  | 546 |
| 前保险杠  | 3BD807217A  | 560  | 392 |
| 后保险杠  | 3BD807327A  | 480  | 336 |
| 翼子板   | 3BD825106   | 480  | 336 |
| 发动机盖板 | 3BD8230H6   | 1280 | 896 |
| 前后车门  | 3BD831051B  | 1150 | 805 |
| 挡风玻璃  | QIAN99      | 1300 | 910 |
| 大灯    | 8W6941005CW | 850  | 595 |
| 雾灯    | 3BD941700   | 260  | 182 |
| 后视镜   | 3B1857502F  | 480  | 336 |
| 尾灯    | 3BD945096   | 480  | 336 |
| 轮胎    | 205/15R16   | 650  | 455 |

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：  日期：2024 年 12 月 30 日



# 经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 3)

品牌: 本田

材料折扣率: 70 %

| 名称         | 规格型号       | 折扣前所需材料费 (元) | 折扣后所需材料费 (元) |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 润滑系统养护套装   | 4103       | 400          | 280          |
| 进气系统养护套装   | 4202       | 400          | 280          |
| 燃油系统养护套装   | 4201       | 380          | 266          |
| 空调养护套装     | HA00298    | 380          | 266          |
| 矿物机油       | 10W30      | 75           | 52.5         |
| 半合成机油      | 5W30       | 90           | 63           |
| 全合成机油 (4L) | 5W40       | 560          | 392          |
| 防冻液        | LEC11-25   | 160          | 112          |
| 制动液        | DOT4       | 125          | 87.5         |
| 助力油        | ATF4000    | 110          | 77           |
| 空气格        | YBM321083  | 90           | 63           |
| 汽油格        | LGA02G1    | 120          | 84           |
| 火花塞 (个)    | PLK7RF     | 110          | 77           |
| 雨刮片 (片)    | 76620-SDA  | 170          | 119          |
| 时规皮带       | 06A109119M | 280          | 196          |
| 空调皮带       | 4PK855     | 260          | 182          |
| 发电机皮带      | 4PK866     | 260          | 182          |
| 蓄电池        | 80D26L     | 650          | 455          |
| 水泵         | 06A121011Q | 720          | 504          |
| 水箱         | 8D0121251P | 740          | 518          |
| 前减震器       | 0JKW22-2   | 380          | 266          |

|       |             |      |     |
|-------|-------------|------|-----|
| 后减震器  | OJKW22-1    | 380  | 266 |
| 前刹车片  | 301         | 460  | 322 |
| 后刹车片  | 302         | 460  | 322 |
| 前刹车盘  | 4A0615301C  | 520  | 364 |
| 后刹车盘  | 4A0615601   | 520  | 364 |
| 发电机   | 058903016N  | 980  | 686 |
| 启动机   | 06B911023   | 1200 | 840 |
| 燃油泵   | 3BD919051C  | 780  | 546 |
| 前保险杠  | 3BD807217A  | 560  | 392 |
| 后保险杠  | 3BD807327A  | 480  | 336 |
| 翼子板   | 3BD825106   | 480  | 336 |
| 发动机盖板 | 3BD8230H6   | 1280 | 896 |
| 前后车门  | 3BD831051B  | 1150 | 805 |
| 挡风玻璃  | QIAN99      | 1300 | 910 |
| 大灯    | 8W6941005CW | 850  | 595 |
| 雾灯    | 3BD941700   | 260  | 182 |
| 后视镜   | 3B1857502F  | 480  | 336 |
| 尾灯    | 3BD945096   | 480  | 336 |
| 轮胎    | 205/15R16   | 650  | 455 |

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：  日期：2024 年 12 月 30 日



## 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包\_3）

品牌：尼桑

材料折扣率：70 %

| 名称        | 规格型号       | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 润滑油系统养护套装 | 4103       | 400         | 280         |
| 进气系统养护套装  | 4202       | 400         | 280         |
| 燃油系统养护套装  | 4201       | 380         | 266         |
| 空调养护套装    | HA00298    | 380         | 266         |
| 矿物机油      | 10W30      | 75          | 52.5        |
| 半合成机油     | 5W30       | 90          | 63          |
| 全合成机油（4L） | 5W40       | 560         | 392         |
| 防冻液       | LEC11-25   | 160         | 112         |
| 制动液       | DOT4       | 125         | 87.5        |
| 助力油       | ATF4000    | 110         | 77          |
| 空气格       | YBM321083  | 90          | 63          |
| 汽油格       | LGA02G1    | 120         | 84          |
| 火花塞（个）    | PLK7RF     | 110         | 77          |
| 雨刮片（片）    | 76620-SDA  | 170         | 119         |
| 时规皮带      | 06A109119M | 280         | 196         |
| 空调皮带      | 4PK855     | 260         | 182         |
| 发电机皮带     | 4PK866     | 260         | 182         |
| 蓄电池       | 80D26L     | 650         | 455         |
| 水泵        | 06A121011Q | 720         | 504         |
| 水箱        | 8D0121251P | 740         | 518         |
| 前减震器      | 0JKW22-2   | 380         | 266         |

|       |             |      |     |
|-------|-------------|------|-----|
| 后减震器  | OJKW22-1    | 380  | 266 |
| 前刹车片  | 301         | 460  | 322 |
| 后刹车片  | 302         | 460  | 322 |
| 前刹车盘  | 4A0615301C  | 520  | 364 |
| 后刹车盘  | 4A0615601   | 520  | 364 |
| 发电机   | 058903016N  | 980  | 686 |
| 启动机   | 06B911023   | 1200 | 840 |
| 燃油泵   | 3BD919051C  | 780  | 546 |
| 前保险杠  | 3BD807217A  | 560  | 392 |
| 后保险杠  | 3BD807327A  | 480  | 336 |
| 翼子板   | 3BD825106   | 480  | 336 |
| 发动机盖板 | 3BD8230H6   | 1280 | 896 |
| 前后车门  | 3BD831051B  | 1150 | 805 |
| 挡风玻璃  | QIAN99      | 1300 | 910 |
| 大灯    | 8W6941005CW | 850  | 595 |
| 雾灯    | 3BD941700   | 260  | 182 |
| 后视镜   | 3B1857502F  | 480  | 336 |
| 尾灯    | 3BD945096   | 480  | 336 |
| 轮胎    | 205/15R16   | 650  | 455 |

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)

日期：2024 年 12 月 30 日



## 承诺书

我公司郑重承诺：

我公司经常性维修保养项目零配件材料费不超过同期 4s 店的价格。

供应商（公章）：

