

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包办）

品牌： 大众

材料优惠率： 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）
润滑系统养护套装	MPM	368
进气系统养护套装	MPM	358
燃油系统养护套装	MPM	398
空调养护套装		280
矿物机油	15W-40	210
半合成机油	5W-30/10W-40	320(4L)
全合成机油（4L）	5W-30/5W-40	380(4L)
防冻液	00004330515	258
制动液	LB000750AU	98
助力油	C00211221	110
空气格	C210201	168
汽油格	K311122P000	280
火花塞（个）	06H905611	88
雨刮片（片）	28790CB000	88
时规皮带	L04E109119H	230
空调皮带	14235C2304A10	118
发电机皮带	06J260849E	110
蓄电池	95D31R	580
水泵	06H121026CL	560
水箱	5ND121251-FLA	550
前减震器	561101ZG1A	398
后减震器	562002ZG2A	398

前刹车片	4GD698151A	455
后刹车片	2535303	480
前刹车盘	0986T16637	508
后刹车盘	09B33811	580
发电机	A0009061903	1280
启动机	L06B911023B	700
燃油泵	1987580012	698
前保险杠	6400J676TYG	850
后保险杠	86610-F0010-ZC	830
翼子板	L4K0 821 106 B	1580
发动机盖板	06E103926D	178
前后车门	L8KD833052B-CC	1980
挡风玻璃	L8WD845501NVB	2980
大灯	92102-40000-JXP	1580/只
雾灯	16D941700	290
后视镜	2098100876c	1280/只
尾灯	19G945095A	998（外）
轮胎	H432215	843（按尺寸）
...		

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：诸暨迅腾汽车服务有限公司 日期：2026 年 1 月 1 日



经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包2份)

品牌: 本田

材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	MPM	368
进气系统养护套装	MPM	358
燃油系统养护套装	MPM	398
空调养护套装		280
矿物机油	15W-40	210
半合成机油	5W-30/10W-40	320(4L)
全合成机油 (4L)	5W-30/5W-40	380(4L)
防冻液	00004330515	258
制动液	LB000750AU	98
助力油	C00211221	110
空气格	C210201	168
汽油格	K311122P000	280
火花塞 (个)	06H905611	88
雨刮片 (片)	28790CB000	88
时规皮带	L04E109119H	230
空调皮带	14235C2304A10	118
发电机皮带	06J260849E	110
蓄电池	95D31R	580
水泵	06H121026CL	560
水箱	5ND121251-FLA	550
前减震器	561101ZG1A	398
后减震器	562002ZG2A	398

前刹车片	4GD698151A	455
后刹车片	2535303	480
前刹车盘	0986T16637	508
后刹车盘	09B33811	580
发电机	A0009061903	1280
启动机	L06B911023B	700
燃油泵	1987580012	698
前保险杠	6400J676TYG	850
后保险杠	86610-F0010-ZC	830
翼子板	L4K0 821 106 B	1580
发动机盖板	06E103926D	178
前后车门	L8KD833052B-CC	1980
挡风玻璃	L8WD845501NVB	2980
大灯	92102-40000-JXP	1580/只
雾灯	16D941700	290
后视镜	2098100876c	1280/只
尾灯	19G945095A	998（外）
轮胎	H432215	843（按尺寸）
...		

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：诸暨迅腾汽车服务有限公司 日期：2026 年 1 月 1 日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包2222）

品牌： 丰田

材料优惠率： 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）
润滑系统养护套装	MPM	368
进气系统养护套装	MPM	358
燃油系统养护套装	MPM	398
空调养护套装		280
矿物机油	15W-40	210
半合成机油	5W-30/10W-40	320(4L)
全合成机油（4L）	5W-30/5W-40	380(4L)
防冻液	00004330515	258
制动液	LB000750AU	98
助力油	C00211221	110
空气格	.C210201	168
汽油格	K311122P000	280
火花塞（个）	06H905611	88
雨刮片（片）	28790CB000	88
时规皮带	L04E109119H	230
空调皮带	14235C2304A10	118
发电机皮带	06J260849E	110
蓄电池	95D31R	580
水泵	06H121026CL	560
水箱	5ND121251-FLA	550
前减震器	561101ZG1A	398
后减震器	562002ZG2A	398

前刹车片	4GD698151A	455
后刹车片	2535303	480
前刹车盘	0986T16637	508
后刹车盘	09B33811	580
发电机	A0009061903	1280
启动机	L06B911023B	700
燃油泵	1987580012	698
前保险杠	6400J676TYG	850
后保险杠	86610-F0010-ZC	830
翼子板	L4K0 821 106 B	1580
发动机盖板	06E103926D	178
前后车门	L8KD833052B-CC	1980
挡风玻璃	L8WD845501NVB	2980
大灯	92102-40000-JXP	1580/只
雾灯	16D941700	290
后视镜	2098100876c	1280/只
尾灯	19G945095A	998（外）
轮胎	H432215	843（按尺寸）
...		

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：诸暨迅腾汽车服务有限公司 日期：2026 年 1 月 1 日

