


经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2 ）

品牌: 大众

材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	通用	220
进气系统养护套装	通用	480
燃油系统养护套装	通用	480
空调养护套装	通用	260
矿物机油	4L*6, 10W/40	150
半合成机油	4L*6, 10W/40	300
全合成机油 (4L)	5W/40	568
防冻液	-35 度	130
制动液	DOT4	85
助力油	KS00910011	145
空气格	大众	85
汽油格	大众	55
火花塞 (个)	FR7HPP33	60
雨刮片 (片)	大众	120
时规皮带	大众	150
空调皮带	大众	90
发电机皮带	大众	96
蓄电池	EFB6-QW-80-L	900



水泵	通用	650
水箱	大众	1150
前减震器	大众	505
后减震器	大众	368
前刹车片	大众	300
后刹车片	大众	460
前刹车盘	大众	320
后刹车盘	大众	320
发电机	大众	930
启动机	大众	730
燃油泵	大众	700
前保险杠	大众	1010
后保险杠	大众	1070
翼子板	大众	260
发动机盖板	大众	2550
前后车门	大众	4000
挡风玻璃	大众	830
大灯	大众	760
雾灯	大众	260
后视镜	大众	530
尾灯	大众	580
轮胎	215/15R15	650

注：其中，采购包2、采购3供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期4S店价格。

品牌: 丰田材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	通用	220
进气系统养护套装	通用	480
燃油系统养护套装	通用	480
空调养护套装	通用	260
矿物机油	4L*6, 10W/40	150
半合成机油	4L*6, 10W/40	300
全合成机油 (4L)	5W/40	568
防冻液	-35 度	130
制动液	DOT4	80
助力油	KS00910011	45
空气格	丰田	85
汽油格	丰田	55
火花塞 (个)	FR7HPP33	60
雨刮片 (片)	丰田	120
时规皮带	丰田	150
空调皮带	丰田	90
发电机皮带	丰田	96
蓄电池	EFB6-QW-80-L	900
水泵	通用	650



水箱	丰田	1150
前减震器	丰田	505
后减震器	丰田	368
前刹车片	丰田	300
后刹车片	丰田	460
前刹车盘	丰田	320
后刹车盘	丰田	320
发电机	丰田	930
启动机	丰田	730
燃油泵	丰田	700
前保险杠	丰田	1010
后保险杠	丰田	1070
翼子板	丰田	1260
发动机盖板	丰田	2550
前后车门	丰田	4000
挡风玻璃	丰田	830
大灯	丰田	760
雾灯	丰田	260
后视镜	丰田	530
尾灯	丰田	580
轮胎	215/15R15	650

注：其中，采购包2、采购3供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期4S店价格。

品牌: 本田材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	通用	220
进气系统养护套装	通用	480
燃油系统养护套装	通用	480
空调养护套装	通用	260
矿物机油	4L*6, 10W/40	150
半合成机油	4L*6, 10W/40	300
全合成机油 (4L)	5W/40	568
防冻液	-35 度	130
制动液	DOT4	80
助力油	KS00910011	
空气格	本田	
汽油格	本田	
火花塞 (个)	FR7HPP33	60
雨刮片 (片)	本田	120
时规皮带	本田	150
空调皮带	本田	90
发电机皮带	本田	96
蓄电池	EFB6-QW-80-L	900
水泵	通用	650

水箱	本田	1150
前减震器	本田	505
后减震器	本田	368
前刹车片	本田	300
后刹车片	本田	460
前刹车盘	本田	320
后刹车盘	本田	320
发电机	本田	930
启动机	本田	730
燃油泵	本田	700
前保险杠	本田	1010
后保险杠	本田	1070
翼子板	本田	1260
发动机盖板	本田	2550
前后车门	本田	4000
挡风玻璃	本田	830
大灯	本田	760
雾灯	本田	260
后视镜	本田	530
尾灯	本田	580
轮胎	215/15R15	650

注：其中，采购包2、采购3供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章)：

日期：2026年01月 08日