

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (标项 一)

品牌: 吉利博越

材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	韩国埃斯	220	154
进气系统养护套装	韩国埃斯	170	119
燃油系统养护套装	韩国埃斯	170	119
空调养护套装	韩国埃斯	440	308
矿物机油	韩国埃斯	260	182
半合成机油	韩国埃斯	320	224
全合成机油 (4L)	韩国埃斯	570	399
防冻液	韩国埃斯	60	42
制动液	韩国埃斯	130	91
助力油	韩国埃斯	130	91
空气格	2032007600	90	63
汽油格	2013004500	120	84
火花塞 (个)	2036513100	70	49
雨刮片 (片)	602000310066	70	49
时规皮带	1064003500	520	364
空调皮带	1073002500	190	133
发电机皮带	1073002500	180	126
蓄电池	理士	710	497
水泵	1016053960	420	294
水箱	2069002600	780	546
前减震器	4013004900	780	546
后减震器	4020003800	450	315
前刹车片	4048003200	350	245
后刹车片	4050004000	320	224
前刹车盘	1014028589	400	280
后刹车盘	1014027703	380	266

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
发电机	2040001500	1280	896
启动机	2043003700	640	448
燃油泵	1015012218	600	420
前保险杠	6010009400	550	385
后保险杠	6044006100	550	385
翼子板	5035038800C1	650	455
发动机盖板	5032005800C1	3100	2170
前后车门	5075005600C1	3700	2590
挡风玻璃	福耀玻璃	1150	805
大灯	7051019800	3000	2100
雾灯	7054002700	550	385
后视镜	6017005800	1210	847
尾灯	7051003400	830	581
轮胎	米其林 225-60-18	1700	1190

注：供应商至少应填报三个公务用车通用品牌并与报价表的主修品牌一致，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不高于市场零售及同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：



日期 2020 年 1 月 6 日

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (标项 一)

品牌: 大众帕萨特

材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	韩国埃斯	190	152
进气系统养护套装	韩国埃斯	150	120
燃油系统养护套装	韩国埃斯	150	120
空调养护套装	韩国埃斯	380	304
矿物机油	韩国埃斯	260	182
半合成机油	韩国埃斯	350	245
全合成机油 (4L)	韩国埃斯	580	406
防冻液	GCN052774G1	60	42
制动液	BCN000750Z3	130	91
助力油		130	91
空气格	058133843	90	63
汽油格	1H0201511A	170	119
火花塞 (个)	101905601B	100	70
雨刮片 (片)	箭牌	90	63
时规皮带	06B109119F	350	245
空调皮带	06B260849C	90	63
发电机皮带	06B903137G	220	154
蓄电池	12V72AH380A	750	525
水泵	06A121012B	500	350
水箱	3BD121251C	900	630
前减震器	3BD413031E	600	420
后减震器	3BD513031G	550	385
前刹车片	3BD698151	370	259
后刹车片	8E0698451A	350	245
前刹车盘	4A0615301C	650	455
后刹车盘	4A0615601A	650	455

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
发电机	06B903019H	1360	952
启动机	06B911023C	950	665
燃油泵	3BD919051C	820	574
前保险杠	3BD807217E	780	546
后保险杠	3BD807417B	950	665
翼子板	3BD821105A	680	476
发动机盖板	06B103925AB	1200	840
前后车门	3BD831051F	2400	1680
挡风玻璃	福耀玻璃	1250	875
大灯	3BD941017E	1400	980
雾灯	3BD941700B	210	147
后视镜	3BD857507A	740	518
尾灯	3BD857507A	690	483
轮胎	米其林 215-60-16	1100	770

注：供应商至少应填报三个公务用车通用品牌并与报价表的主修品牌一致，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不高于市场零售及同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期: 2021年1月6日

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (标项 一)

品牌: 本田雅阁

材料优惠率: 30 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	韩国埃斯	190	152
进气系统养护套装	韩国埃斯	150	120
燃油系统养护套装	韩国埃斯	150	120
空调养护套装	韩国埃斯	380	304
矿物机油	韩国埃斯	260	182
半合成机油	韩国埃斯	350	245
全合成机油 (4L)	韩国埃斯	580	406
防冻液	韩国埃斯	60	42
制动液	韩国埃斯	130	91
助力油	韩国埃斯	130	91
空气格	17220-R40-A00	110	77
汽油格	17048-TA0-000	260	182
火花塞 (个)	12290-R48-H01	100	70
雨刮片 (片)	76620-TA0-A01	90	63
时规皮带	14401-PPA-004	460	322
空调皮带	56992-R40-A01	120	84
发电机皮带	56992-R40-A01	120	84
蓄电池	31500-SCP-W01	720	504
水泵	19200-R40-A01	610	427
水箱	19010-R40-901	1100	770
前减震器	51611-TB0-H00	670	469
后减震器	52611-TB1-H00	600	420
前刹车片	45022-TA0-Y00	400	280
后刹车片	43022-TA0-A00	380	266
前刹车盘	45251-TB0-W00	630	441
后刹车盘	42510-TB0-W00	600	420

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
发电机	31100-R40-A01	2100	1470
启动机	31200-R40-R01	1100	770
燃油泵	17045-TB0-H50	1050	735
前保险杠	71101-TB0-H01ZZ	750	525
后保险杠	71501-TC0-T00ZZ	900	630
翼子板	60210-TA0-D00ZZ	600	420
发动机盖板	60100-TA1-A00ZZ	2100	1470
前后车门	60100-TA1-A00ZZ	3000	2100
挡风玻璃	73111-TB0-H00	1300	910
大灯	33101-TB0-H11	1580	1106
雾灯	33900-TB0-H01	330	231
后视镜	76200-TB0-H01ZA	980	686
尾灯	33500-TB0-H01	600	420
轮胎	米其林 215-60-16	1150	805

注：供应商至少应填报三个公务用车通用品牌并与报价表的主修品牌一致，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不高于市场零售及同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期 2026 年 1 月 6 日