

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌： 奥迪

材料折扣率： 65 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	特索	282	183.3
进气系统养护套装	特索	382	248.3
燃油系统养护套装	特索	482	313.3
空调养护套装	特索	465	302.25
矿物机油	黄壳 15w-40	173	112.45
半合成机油	紫壳 5w-40	273	177.45
全合成机油（4L）	灰壳-30	382	248.3
防冻液	壳牌-25c	94	61.1
制动液	美孚-dot4	94	61.1
助力油	奥迪原厂	65	42.25
空气格	奥迪原厂	134	87.1
汽油格	奥迪原厂	214	139.1
火花塞（个）	NGK	85	55.25
雨刮片（片）	博士	94	61.1
时规皮带	奥迪专用	334	217.1
空调皮带	奥迪专用	134	87.1
发电机皮带	奥迪专用	265	172.25
蓄电池	博士	914	594.1
水泵	奥迪原厂	1085	705.25
水箱	奥迪原厂	1185	770.25
前减震器	奥迪原厂	634	412.1

后减震器	原厂配件	485	315.25
前刹车片	原厂配件	285	185.25
后刹车片	原厂配件	285	185.25
前刹车盘	原厂配件	334	217.1
后刹车盘	原厂配件	334	217.1
发电机	原厂配件	965	627.25
启动机	原厂配件	674	438.1
燃油泵	原厂配件	934	607.1
前保险杠	原厂配件	785	510.25
后保险杠	原厂配件	685	445.25
翼子板	原厂配件	585	380.25
发动机盖板	原厂配件	1485	965.25
前后车门	原厂配件	1485	965.25
挡风玻璃	原厂配件	785	510.25
大灯	原厂配件	1084	704.6
雾灯	原厂配件	285	185.25
后视镜	原厂配件	585	380.25
尾灯	原厂配件	585	380.25
轮胎	原厂配件	785	510.25

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：

日期： 2025 年 6 月 9 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌： 本田

材料折扣率： 65 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	特索	282	183.3
进气系统养护套装	特索	382	248.3
燃油系统养护套装	特索	482	313.3
空调养护套装	特索	465	302.25
矿物机油	黄壳 15w-40	173	112.45
半合成机油	紫壳 5w-40	273	177.45
全合成机油（4L）	灰壳-30	382	248.3
防冻液	壳牌-25c	94	61.1
制动液	美孚-dot4	94	61.1
助力油	原厂配件	62	40.3
空气格	原厂配件	65	42.25
汽油格	原厂配件	85	55.25
火花塞（个）	原厂配件	45	29.25
雨刮片（片）	原厂配件	85	55.25
时规皮带	原厂配件	245	159.25
空调皮带	原厂配件	114	74.1
发电机皮带	原厂配件	114	74.1
蓄电池	原厂配件	585	380.25
水泵	原厂配件	585	380.25
水箱	原厂配件	665	432.25
前减震器	原厂配件	485	315.25

后减震器	原厂配件	485	315.25
前刹车片	原厂配件	285	185.25
后刹车片	原厂配件	285	185.25
前刹车盘	原厂配件	334	217.1
后刹车盘	原厂配件	334	217.1
发电机	原厂配件	965	627.25
启动机	原厂配件	674	438.1
燃油泵	原厂配件	934	607.1
前保险杠	原厂配件	785	510.25
后保险杠	原厂配件	685	445.25
翼子板	原厂配件	585	380.25
发动机盖板	原厂配件	1485	965.25
前后车门	原厂配件	1485	965.25
挡风玻璃	原厂配件	785	510.25
大灯	原厂配件	1084	704.6
雾灯	原厂配件	285	185.25
后视镜	原厂配件	585	380.25
尾灯	原厂配件	585	380.25
轮胎	原厂配件	785	510.25

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期： 2025 年 6 月 9 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌： 红旗

材料折扣率： 65 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	特索	282	183.3
进气系统养护套装	特索	382	248.3
燃油系统养护套装	特索	482	313.3
空调养护套装	特索	465	302.25
矿物机油	黄壳 15w-40	173	112.45
半合成机油	紫壳 5w-40	273	177.45
全合成机油（4L）	灰壳-30	382	248.3
防冻液	壳牌-25c	94	61.1
制动液	美孚-dot4	94	61.1
助力油	原厂配件	62	40.3
空气格	原厂配件	65	42.25
汽油格	原厂配件	85	55.25
火花塞（个）	原厂配件	45	29.25
雨刮片（片）	原厂配件	85	55.25
时规皮带	原厂配件	245	159.25
空调皮带	原厂配件	114	74.1
发电机皮带	原厂配件	114	74.1
蓄电池	原厂配件	585	380.25
水泵	原厂配件	585	380.25
水箱	原厂配件	665	432.25
前减震器	原厂配件	485	315.25

后减震器	原厂配件	485	315.25
前刹车片	原厂配件	285	185.25
后刹车片	原厂配件	285	185.25
前刹车盘	原厂配件	334	217.1
后刹车盘	原厂配件	334	217.1
发电机	原厂配件	965	627.25
启动机	原厂配件	674	438.1
燃油泵	原厂配件	934	607.1
前保险杠	原厂配件	785	510.25
后保险杠	原厂配件	685	445.25
翼子板	原厂配件	585	380.25
发动机盖板	原厂配件	1485	965.25
前后车门	原厂配件	1485	965.25
挡风玻璃	原厂配件	785	510.25
大灯	原厂配件	1084	704.6
雾灯	原厂配件	285	185.25
后视镜	原厂配件	585	380.25
尾灯	原厂配件	585	380.25
轮胎	原厂配件	785	510.25

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期： 2025 年 6 月 9 日