

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌：大众新帕萨特 2.0L

材料折扣率：69 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	ID-1001	295	203.5
进气系统养护套装	ID-2003	330	227.7
燃油系统养护套装	突博 B219	790	545.1
空调养护套装	车仆 CP642	105	72.4
矿物机油	银嘉护 SM10W-40	135	93.1
半合成机油	金嘉护 SP10W-40	185	127.6
全合成机油（4L）	极护 SP5W-40	329	227
防冻液	12E050Z3	390	269.1
制动液	BCN000750Z3	190	131.1
助力油	大众专用	230	158.7
空气格	1KD1296208	90	62.1
汽油格	56D919679260	95	65.5
火花塞（个）	06K905611C	460	317.4
雨刮片（片）	56D955401410	310	213.9
时规皮带	04E109119F	389	268.4
空调皮带	06J260849E	110	75.9
发电机皮带	06J260849E	110	75.9
蓄电池	5K0915105G	890	614.1
水泵	06H121026CN	1870	1290.3
水箱	56D121251A	1300	897
前减震器	56D4130318	830	572.7
后减震器	56D513049A	755	520.9
前刹车片	5ND698151	970	669.3
后刹车片	5ND698451A	970	669.3



前刹车盘	1KD615301D	1770	1221.3
后刹车盘	3CD615610	1350	931.5
发电机	06J903023C	1735	1197.1
启动机	0AM911023T	955	658.9
燃油泵	56D919051C	1890	1304.1
前保险杠	56D807217EGRU	1630	1124.7
后保险杠	56D807417AGRU	1690	1166.1
翼子板	561821021	1430	986.7
发动机盖板	56D823031A	2875	1983.7
前后车门	前 561831055 后 561833055A	2635 2710	1818.1 1869.9
挡风玻璃	561845011B	1555	1072.9
大灯	56D941113 氙气	4950	3415.5
雾灯	56D941699	357	246.3
后视镜	56D857508Q	1290	890.1
尾灯	56D945095A	870	600.3
轮胎	235/45R18	1390	959.1

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称（公章）：



日期：2025 年 3 月 11



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌：别克 GL8 陆尊 2.4L

材料折扣率：69 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	ID-1001	295	203.5
进气系统养护套装	ID-2003	330	227.7
燃油系统养护套装	突博 B219	790	545.1
空调养护套装	车仆 CP642	105	72.4
矿物机油	银嘉护 SM10W-40	135	93.1
半合成机油	金嘉护 SP10W-40	185	127.6
全合成机油（4L）	极护 SP5W-40	329	227
防冻液	93735288 专用	600	414
制动液	93735280 专用	195	134.5
助力油	12378493 专用	160	110.4
空气格	9072249	75	51.7
汽油格	9040408	90	62.1
火花塞（个）	12625058	360	248.4
雨刮片（片）	9006081	290	200.1
时规皮带	12635048	415	286.3
空调皮带	12625836	115	79.3
发电机皮带	12605208	150	103.5
蓄电池	风帆	690	476.1
	12624936	570	393.3
	别克原厂	1110	765.9



前减震器	9041250	630	434.7
后减震器	90870837	460	317.4
前刹车片	13237751	385	265.6
后刹车片	9009355	350	241.5
前刹车盘	13501320	475	327.7
后刹车盘	9038807	430	296.7
发电机	26677173	1750	1207.5
启动机	12609317	910	627.9
燃油泵	93735935	955	658.9
前保险杠	9031572	590	407.1
后保险杠	9043735	540	372.6
翼子板	9043735	510	351.9
发动机盖板	9029221	2100	1449
前后车门	90766536 9073018	1570 1690	1083.3 1166
挡风玻璃	福跃	1350	931.5
大灯	26244425	1520	1048.8
雾灯	9043647	170	117.3
后视镜	9075791	550	379.5
尾灯	9040548	485	334.6
轮胎	225/60R16	970	669.3

注：其中，采购包2、采购包3供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称（公章）

日期：2025年3月11日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌 本田雅阁 08 款 2.0L

材料折扣率：69 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	ID-1001	295	203. 5
进气系统养护套装	ID-2003	330	227. 7
燃油系统养护套装	突博 B219	790	545. 1
空调养护套装	车仆 CP642	105	72. 4
矿物机油	银嘉护 SM10W-40	135	93. 1
半合成机油	金嘉护 SP10W-40	185	127. 6
全合成机油（4L）	极护 SP5W-40	329	227
防冻液	08CLA-P99-14LJ31	390	269. 1
制动液	08203-P99-50Z	155	106. 9
助力油	08285-P99-01ZE3	170	117. 3
空气格	17220-R60-u00	160	110. 4
汽油格	17048-TA0-000	335	231. 1
火花塞（个）	12290-R62-H01	500	345
雨刮片（片）	左 76620-TA0-A01	115 130	79. 3 89. 7
	右 76630-TA0-A01		
时规皮带	14401-RNA-A01	740	510. 6
空调皮带	56992-R60-U02	155	106. 9
发电机皮带	56992-R60-U02	155	106. 9
蓄电池	31500-SFJ-W03	590	407. 1
水泵	19200-RZP_013	820	565. 8
水箱	19010-R62-H51	1595	1100. 5



前减震器	51611-TB0-H00	690	476.1
后减震器	52611-TB1-H00	690	476.1
前刹车片	45022-SEA-J11	575	396.7
后刹车片	43022-TA0-A00	495	341.5
前刹车盘	45251-TB0-W000	1130	779.7
后刹车盘	42510-TB0-w00	1090	752.1
发电机	31100-RZP-G01	1875	1293.7
启动机	31200-RNA-A01	2320	1600.8
燃油泵	博世	1680	1159.2
前保险杠	71101-TB0-H10ZZ	1695	1169.5
后保险杠	71501-TC0-T00ZZ	1650	1138.5
翼子板	60210-TA0-A00ZZ	1475	1017.7
发动机盖板	60100-TA1-A00ZZ	2297	1584.9
前后车门	前 67010-TB0-H10ZZ 后 67510-TA0-A00ZZ	2975 2880	2052.7 1987.2
挡风玻璃	73111-TB0-H00	1950	1345.5
大灯	33151-TB0-H11	1730	1193.7
雾灯	33900-TB0-H01	850	586.5
后视镜	76200-TB0-H01ZB	1080	745.2
尾灯	33500-TB0-H01	920	634.8
轮胎	215/60R16	750	517.5

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称（公章）：

日期：2025 年 3 月 11 日

