

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 桑塔纳

材料折扣率: 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	/	380	266
进气系统养护套装	/	280	196
燃油系统养护套装	/	280	196
空调养护套装	/	380	266
矿物机油	15W-40	148	103.6
半合成机油	W-40	324	226.8
全合成机油 (4L)	0W-40	555	388.5
防冻液	AFN0RNFR15-601 (1911)	65	45.5
制动液	J15K-2233	32	22.4
助力油	Honda DW-1	95	66.5
空气格	056129620	46	32.2
汽油格	1H0201551	75	52.5
火花塞 (个)	101000033	37	25.9
雨刮片 (片)	330955425	83	58.1
时规皮带	06A109119A	150	105
空调皮带	06B260849	55	38.5
发电机皮带	058903137	83	58.1
蓄电池	61583826409	590	413
水泵	06121031F	320	224
水箱	330121251	520	364



前减震器	330823032	270	189
后减震器	327513031A	220	154
前刹车片	330698151	200	140
后刹车片	330698451	190	133
前刹车盘	330615301	260	182
后刹车盘	330615604	220	154
发电机	330903023	830	581
启动机	330911023	535	374.5
燃油泵	330121418	570	399
前保险杠	330807217	440	308
后保险杠	321807123	520	364
翼子板	330821021	980	686
发动机盖板	330823059	1980	1386
前后车门	330823052/33082505 2	2645	1851.5
挡风玻璃	60291400350	650	455
大灯	325941321	380	266
雾灯	330941699	28	19.6
后视镜	687411457	160	112
尾灯	325945112	160	112
轮胎	225/65R17	490	343

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025 年 03 月 03 日




附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 别克凯越

材料折扣率: 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装		380	266
进气系统养护套装		280	196
燃油系统养护套装		280	196
空调养护套装		380	266
矿物机油	15W-40	148	103.6
半合成机油	5W-40	324	226.8
全合成机油 (4L)	0W-40	555	388.5
防冻液	AFN0RNFR15-601(1911)	65	45.5
制动液	J15K-2233	32	22.4
助力油	Honda DW-1	95	66.5
空气格	96553450	65	45.5
汽油格	96335719	83	58.1
火花塞 (个)	93732488	65	45.5
雨刮片 (片)	96498678	160	112
时规皮带	44768225679	300	210
空调皮带	10553922125	140	98
发电机皮带	6PK1875	200	140
蓄电池	55D23R	590	413
水泵	96352650	250	175
水箱	5484571	710	497



前减震器	96407818	450	315
后减震器	96407819	450	315
前刹车片	96405219	250	175
后刹车片	96405131	220	154
前刹车盘	96582564	390	273
后刹车盘	96549630	370	259
发电机	1908613	850	595
启动机	5483259	650	455
燃油泵	9039008	490	343
前保险杠	5481542	830	581
后保险杠	5482808	890	623
翼子板	96548991	580	406
发动机盖板	9023312	1900	1330
前后车门	5485213	2400	1680
挡风玻璃	00291428168	650	455
大灯	5485190	680	476
雾灯	96551093	200	140
后视镜	5475986	390	273
尾灯	5483243	260	182
轮胎	205/55R16	580	406

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025 年 03 月 03 日




附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 丰田凯美瑞

材料折扣率: 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装		380	266
进气系统养护套装		280	196
燃油系统养护套装		280	196
空调养护套装		380	266
矿物机油	15W-40	148	103.6
半合成机油	5W-40	324	226.8
全合成机油 (4L)	0W-40	555	388.5
防冻液	AFN0RNFR15-601(1911)	65	45.5
制动液	J15K-2233	32	22.4
助力油	Honda DW-1	95	66.5
空气格	WA9633	75	52.5
汽油格	77024-06090	295	206.5
火花塞 (个)	11412393809	100	70
雨刮片 (片)	1169836	220	154
时规皮带	5628723	296	207.2
空调皮带	51011013155	150	105
发电机皮带	90916-C2002	222	155.4
蓄电池	1679218730	780	546
水泵	43004536038	710	497
水箱	11432851405	770	539



前减震器	33624474447	680	476
后减震器	33624474447	660	462
前刹车片	41525042508	380	266
后刹车片	0986AB1662/2953	380	266
前刹车盘	15934845358	450	315
后刹车盘	15934845358	450	315
发电机	100003670351	1200	840
启动机	100006155232	980	686
燃油泵	10502630078	660	462
前保险杠	53552274890	750	525
后保险杠	54637736862	650	455
翼子板	60897266911	690	483
发动机盖板	42078125435	1200	840
前后车门	67001-06150/67003-0140	3400	2380
挡风玻璃	42757481630	920	644
大灯	39006997492	980	686
雾灯	27831109537	220	154
后视镜	40105736434	790	553
尾灯	14508470596	490	343
轮胎	225/65R17	720	504

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：淳安县千岛湖镇东庄汽车修理厂

日期：2025 年 03 月 03 日

