

附件 4-3:

4-3-1: 经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 3)

品牌: 丰田

材料折扣率: 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
新轮胎	205/55R16	700	490
新轮胎	215/55R17	720	504
补胎片	CM-208	20	14
补胎胶水	CS-49	7	4.9
补胎条	10W-40	20	14
补胎钉	5W-30	30	21
轮毂钢圈	5W-40	545	381.5
轮毂盖	D4985	120	84
轮毂螺栓/螺母	DOT-6	30	21
轮毂垫片	P98-02E4	15	10.5
粘贴式平衡块	JRA-1017H=DK0604	3	2.1
夹式平衡块	SA-H038	7	4.9
普通气门嘴	90919-01210	15	10.5
高气门嘴	76620-SLG-H01GB	40	28
气门嘴帽	5PR-6605	3	2.1
轮胎清洁剂	51611-SLG-004	21	14.7
轮胎保护剂	52611-SGL-005	21	14.7
轮胎压力表	45251-TB0-W00	835	584.5
定位调整垫片	T112-W00-101	3	2.1

轮胎防盗螺丝	6210-TA0	45	31.5
--------	----------	----	------

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期： 2025 年 03 月 12 日

4-3-2 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌： 朗逸

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
新轮胎	205/55R16	700	490
新轮胎	215/55R17	720	504
补胎片	CM-208	20	14
补胎胶水	CS-49	7	4.9
补胎条	10W-40	20	14
补胎钉	5W-30	30	21
轮毂钢圈	5W-40	545	381.5
轮毂盖	D4985	120	84
轮毂螺栓/螺母	DOT-6	30	21
轮毂垫片	P98-02E4	15	10.5
粘贴式平衡块	JRA-1017H=DK0604	3	2.1
夹式平衡块	SA-H038	7	4.9
普通气门嘴	90919-01210	15	10.5
高气门嘴	76620-SLG-H01GB	40	28
气门嘴帽	5PR-6605	2.1	2.1
轮胎清洁剂	51611-SLG-004	20	14
轮胎保护剂	52611-SGL-005	30	21
轮胎压力表	45251-TB0-W00	835	584.5
定位调整垫片	T112-W00-101	3	2.1

轮胎防盗螺丝	6210-TA0	45	31.5
--------	----------	----	------

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期: 2025 年 03 月 12 日

4-3-3 经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 3）

品牌： 长城皮卡

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
新轮胎	235/70R16	760	532
新轮胎	245/70R16	870	609
补胎片	CM-208	20	14
补胎胶水	CS-49	7	4.9
补胎条	10W-40	20	14
补胎钉	5W-30	30	21
轮毂钢圈	5W-40	545	381.5
轮毂盖	D4985	120	84
轮毂螺栓/螺母	DOT-6	30	21
轮毂垫片	P98-02E4	15	10.5
粘贴式平衡块	JRA-1017H=DK0604	3	2.1
夹式平衡块	SA-H038	7	4.9
普通气门嘴	90919-01210	15	10.5
高气门嘴	76620-SLG-H01GB	40	28
气门嘴帽	5PR-6605	3	2.1
轮胎清洁剂	51611-SLG-004	30	21
轮胎保护剂	52611-SGL-005	30	21
轮胎压力表	45251-TB0-W00	835	584.5
定位调整垫片	T112-W00-101	3	2.1



轮胎防盗螺丝	6210-TA0	45	31.5
--------	----------	----	------

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期： 2025 年 03 月 12 日