

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌：本田雅阁 2.0

材料折扣率：70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-----------|------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 进气系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 燃油系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 空调养护套装 | 套 | 175 | 122.5 |
| 矿物机油 | 壶 | 260 | 182 |
| 半合成机油 | 壶 | 345 | 241.5 |
| 全合成机油（4L） | 壶 | 360 | 252 |
| 防冻液 | 壶 | 160 | 112 |
| 制动液 | 升 | 90 | 63 |
| 助力油 | 升 | 90 | 63 |
| 空气格 | 只 | 90 | 63 |
| 汽油格 | 只 | 200 | 140 |
| 火花塞（个） | 个 | 85 | 59.5 |
| 雨刮片（片） | 片 | 80 | 56 |
| 时规皮带 | 条 | 125 | 87.5 |
| 空调皮带 | 条 | 175 | 122.5 |
| 发电机皮带 | 条 | 175 | 122.5 |
| 蓄电池 | 只 | 710 | 497 |
| 水泵 | 只 | 600 | 420 |
| 水箱 | 只 | 1035 | 724.5 |

| | | | |
|-------|---|------|-------|
| 前减震器 | 支 | 690 | 483 |
| 后减震器 | 支 | 690 | 483 |
| 前刹车片 | 付 | 410 | 287 |
| 后刹车片 | 付 | 410 | 287 |
| 前刹车盘 | 只 | 295 | 206.5 |
| 后刹车盘 | 只 | 300 | 210 |
| 发电机 | 只 | 1270 | 889 |
| 启动机 | 只 | 1075 | 752.5 |
| 燃油泵 | 只 | 930 | 651 |
| 前保险杠 | 支 | 815 | 570.5 |
| 后保险杠 | 支 | 815 | 570.5 |
| 翼子板 | 块 | 425 | 297.5 |
| 发动机盖板 | 块 | 945 | 661.5 |
| 前后车门 | 扇 | 965 | 675.5 |
| 挡风玻璃 | 块 | 1045 | 731.5 |
| 大灯 | 只 | 825 | 577.5 |
| 雾灯 | 只 | 260 | 182 |
| 后视镜 | 只 | 250 | 175 |
| 尾灯 | 只 | 170 | 119 |
| 轮胎 | 只 | 995 | 696.5 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：



日期： 2025 年 2 月 26 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌：上海大众帕萨特

材料折扣率：70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-----------|------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 进气系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 燃油系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 空调养护套装 | 套 | 175 | 122.5 |
| 矿物机油 | 壶 | 260 | 182 |
| 半合成机油 | 壶 | 345 | 241.5 |
| 全合成机油（4L） | 壶 | 360 | 252 |
| 防冻液 | 壶 | 160 | 112 |
| 制动液 | 升 | 90 | 63 |
| 助力油 | 升 | 90 | 63 |
| 空气格 | 只 | 90 | 63 |
| 汽油格 | 只 | 100 | 70 |
| 火花塞（个） | 个 | 95 | 66.5 |
| 雨刮片（片） | 片 | 80 | 56 |
| 时规皮带 | 条 | 330 | 231 |
| 空调皮带 | 条 | 175 | 122.5 |
| 发电机皮带 | 条 | 175 | 122.5 |
| 蓄电池 | 只 | 710 | 497 |
| 水泵 | 只 | 675 | 470.5 |
| 水箱 | 只 | 1090 | 763 |

| | | | |
|-------|---|------|-------|
| 前减震器 | 支 | 460 | 322 |
| 后减震器 | 支 | 460 | 322 |
| 前刹车片 | 付 | 415 | 290.5 |
| 后刹车片 | 付 | 390 | 271 |
| 前刹车盘 | 只 | 350 | 245 |
| 后刹车盘 | 只 | 350 | 245 |
| 发电机 | 只 | 1100 | 770 |
| 启动机 | 只 | 745 | 521.5 |
| 燃油泵 | 只 | 815 | 570.5 |
| 前保险杠 | 支 | 745 | 521.5 |
| 后保险杠 | 支 | 745 | 521.5 |
| 翼子板 | 块 | 730 | 511 |
| 发动机盖板 | 块 | 1235 | 864.5 |
| 前后车门 | 扇 | 1130 | 791 |
| 挡风玻璃 | 块 | 860 | 602 |
| 大灯 | 只 | 760 | 532 |
| 雾灯 | 只 | 160 | 112 |
| 后视镜 | 只 | 315 | 220.5 |
| 尾灯 | 只 | 175 | 122.5 |
| 轮胎 | 只 | 955 | 668.5 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期： 2025 年 2 月 26 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌： 别克

材料折扣率： 70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-----------|------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 进气系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 燃油系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 空调养护套装 | 套 | 175 | 122.5 |
| 矿物机油 | 壶 | 260 | 182 |
| 半合成机油 | 壶 | 345 | 241.5 |
| 全合成机油（4L） | 壶 | 360 | 252 |
| 防冻液 | 壶 | 160 | 112 |
| 制动液 | 升 | 90 | 63 |
| 助力油 | 升 | 90 | 63 |
| 空气格 | 只 | 110 | 77 |
| 汽油格 | 只 | 145 | 101.5 |
| 火花塞（个） | 个 | 85 | 59.5 |
| 雨刮片（片） | 片 | 80 | 56 |
| 时规皮带 | 条 | 385 | 269.5 |
| 空调皮带 | 条 | 200 | 140 |
| 发电机皮带 | 条 | 175 | 122.5 |
| 蓄电池 | 只 | 720 | 504 |
| 水泵 | 只 | 600 | 420 |
| 水箱 | 只 | 1030 | 721 |

| | | | |
|-------|---|------|--------|
| 前减震器 | 支 | 830 | 581 |
| 后减震器 | 支 | 830 | 581 |
| 前刹车片 | 付 | 400 | 280 |
| 后刹车片 | 付 | 400 | 280 |
| 前刹车盘 | 只 | 330 | 231 |
| 后刹车盘 | 只 | 330 | 231 |
| 发电机 | 只 | 1400 | 980 |
| 启动机 | 只 | 1100 | 770 |
| 燃油泵 | 只 | 1135 | 794.5 |
| 前保险杠 | 支 | 730 | 511 |
| 后保险杠 | 支 | 830 | 581 |
| 翼子板 | 块 | 815 | 570.5 |
| 发动机盖板 | 块 | 1695 | 1186.5 |
| 前后车门 | 扇 | 1185 | 829.5 |
| 挡风玻璃 | 块 | 1245 | 871.5 |
| 大灯 | 只 | 1075 | 752.5 |
| 雾灯 | 只 | 150 | 105 |
| 后视镜 | 只 | 380 | 266 |
| 尾灯 | 只 | 295 | 206.5 |
| 轮胎 | 只 | 930 | 651 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期： 2025 年 2 月 26 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌： 起亚

材料折扣率： 70 %


| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-----------|------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 进气系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 燃油系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 空调养护套装 | 套 | 175 | 122.5 |
| 矿物机油 | 壶 | 260 | 182 |
| 半合成机油 | 壶 | 345 | 241.5 |
| 全合成机油（4L） | 壶 | 360 | 252 |
| 防冻液 | 壶 | 160 | 112 |
| 制动液 | 升 | 90 | 63 |
| 助力油 | 升 | 90 | 63 |
| 空气格 | 只 | 70 | 49 |
| 汽油格 | 只 | 150 | 105 |
| 火花塞（个） | 个 | 85 | 59.5 |
| 雨刮片（片） | 片 | 80 | 56 |
| 时规皮带 | 条 | 125 | 87.5 |
| 空调皮带 | 条 | 165 | 115.5 |
| 发电机皮带 | 条 | 135 | 94.5 |
| 蓄电池 | 只 | 705 | 493.5 |
| 水泵 | 只 | 500 | 350 |
| 水箱 | 只 | 955 | 668.5 |

| | | | |
|-------|---|------|-------|
| 前减震器 | 支 | 420 | 294 |
| 后减震器 | 支 | 420 | 294 |
| 前刹车片 | 付 | 300 | 210 |
| 后刹车片 | 付 | 300 | 210 |
| 前刹车盘 | 只 | 315 | 220.5 |
| 后刹车盘 | 只 | 315 | 220.5 |
| 发电机 | 只 | 825 | 577.5 |
| 启动机 | 只 | 850 | 595 |
| 燃油泵 | 只 | 615 | 430.5 |
| 前保险杠 | 支 | 700 | 490 |
| 后保险杠 | 支 | 700 | 490 |
| 翼子板 | 块 | 450 | 315 |
| 发动机盖板 | 块 | 870 | 609 |
| 前后车门 | 扇 | 1125 | 787.5 |
| 挡风玻璃 | 块 | 1100 | 770 |
| 大灯 | 只 | 570 | 399 |
| 雾灯 | 只 | 175 | 122.5 |
| 后视镜 | 只 | 480 | 336 |
| 尾灯 | 只 | 305 | 213.5 |
| 轮胎 | 只 | 970 | 679 |

注：其中，采购包2、采购3供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章):

日期: 2025年2月26日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包_2）

品牌： 五十铃

材料折扣率： 70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-------------|------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 进气系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 燃油系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 空调养护套装 | 套 | 175 | 122.5 |
| 矿物机油 4L | 壶 | 260 | 182 |
| 半合成机油 4L | 壶 | 345 | 241.5 |
| 全合成机油（4L） | 壶 | 360 | 252 |
| 液压油 18L | 桶 | 370 | 259 |
| 防冻液 4L | 壶 | 160 | 112 |
| 制动液 1L | 升 | 85 | 59.5 |
| 助力油 1L | 升 | 85 | 59.5 |
| 空气格 | 只 | 160 | 112 |
| 油水分离器（带传感器） | 只 | 695 | 486.5 |
| 喷油嘴 | 只 | 1360 | 952 |
| 雨刮片(片) | 片 | 75 | 52.5 |
| 助力泵皮带 | 条 | 130 | 91 |
| 空调皮带 | 条 | 135 | 94.5 |
| 发电机皮带 | 条 | 135 | 94.5 |
| 蓄电池 80A | 只 | 1115 | 780.5 |
| 水泵 | 只 | 515 | 360.5 |

| | | | |
|------------|------|------|--------|
| 水箱 | 只 | 1220 | 854 |
| 前减震器 | 支 | 375 | 262.5 |
| 后减震器 | 支 | 375 | 262.5 |
| 前刹车片 | 付 | 515 | 360.5 |
| 后刹车片 | 付 | 515 | 360.5 |
| 前刹车轮毂 | 只 | 760 | 532 |
| 后刹车轮毂 | 只 | 760 | 532 |
| 发电机 | 富亿达 | 1260 | 882 |
| 启动机 | 富亿达 | 1000 | 700 |
| 燃油泵 | 博世 | 1030 | 721 |
| 前保险杠 | 支 | 850 | 595 |
| 后保险杠 | 支 | 645 | 451.5 |
| 翼子板 | 江西江铃 | 460 | 322 |
| 前后车门 | 扇 | 1815 | 1270.5 |
| 挡风玻璃 | 块 | 1215 | 850.5 |
| 大灯 | 只 | 975 | 682.5 |
| 雾灯 | 只 | 180 | 126 |
| 后视镜 | 只 | 360 | 252 |
| 尾灯 | 只 | 375 | 262.5 |
| 轮胎 750R-16 | 只 | 1000 | 700 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：



日期：2025 年 2 月 26 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌：时代小卡


材料折扣率：70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|----------|------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 进气系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 燃油系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 空调养护套装 | 套 | 175 | 122.5 |
| 半合成机油 4L | 壶 | 345 | 241.5 |
| 全合成机油 4L | 壶 | 360 | 252.0 |
| 防冻液 4L | 壶 | 160 | 112.0 |
| 制动液 1L | 升 | 85 | 59.5 |
| 助力油 1L | 升 | 85 | 59.5 |
| 空气格 | 只 | 102 | 71.4 |
| 汽油格 | 只 | 95 | 66.5 |
| 火花塞 | 个 | 60 | 42.0 |
| 雨刮片 | 片 | 70 | 49.0 |
| 时规皮带 | 条 | 360 | 252.0 |
| 空调皮带 | 条 | 105 | 73.5 |
| 发电机皮带 | 条 | 105 | 73.5 |
| 蓄电池 60A | 只 | 950 | 665.0 |
| 水泵 | 只 | 655 | 458.5 |
| 水箱 | 只 | 1000 | 700.0 |
| 前减震器 | 支 | 445 | 311.5 |
| 后减震器 | 支 | 445 | 311.5 |
| 前刹车片 | 付 | 290 | 203.0 |
| 后刹车片 | 付 | 290 | 203.0 |
| 前刹车盘 | 只 | 765 | 535.5 |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 后刹车盘 | 只 | 715 | 500.5 |
| 发电机 | 只 | 1155 | 808.5 |
| 启动机 | 只 | 975 | 682.5 |
| 燃油泵 | 只 | 915 | 640.5 |
| 前保险杠 | 支 | 765 | 535.5 |
| 后保险杠 | 支 | 730 | 511.0 |
| 翼子板 | 块 | 545 | 381.5 |
| 前后车门 | 扇 | 1950 | 1365.0 |
| 挡风玻璃 | 块 | 1105 | 773.5 |
| 大灯 | 只 | 935 | 654.5 |
| 雾灯 | 只 | 290 | 203.0 |
| 后视镜 | 只 | 205 | 143.5 |
| 尾灯 | 只 | 205 | 143.5 |
| 轮胎 185/R15 | 只 | 815 | 570.5 |
| 电子油泵总成 | 只 | 840 | 588.0 |
| 飞轮 | 只 | 815 | 570.5 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期：2025 年 2 月 26 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包__）

品牌： 长安汽车

材料折扣率： 70%

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|----------|------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 进气系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 燃油系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 空调养护套装 | 套 | 175 | 122.5 |
| 半合成机油 4L | 壶 | 345 | 241.5 |
| 全合成机油 4L | 壶 | 360 | 252.0 |
| 防冻液 4L | 壶 | 160 | 112.0 |
| 制动液 1L | 升 | 85 | 59.5 |
| 助力油 1L | 升 | 85 | 59.5 |
| 空气格 | 只 | 55 | 38.5 |
| 汽油格 | 只 | 80 | 56.0 |
| 火花塞 | 个 | 50 | 35.0 |
| 雨刮片 | 片 | 70 | 49.0 |
| 时规皮带 | 条 | 135 | 94.5 |
| 空调皮带 | 条 | 80 | 56.0 |
| 发电机皮带 | 条 | 80 | 56.0 |
| 蓄电池 45A | 只 | 765 | 535.5 |
| 水泵 | 只 | 495 | 346.5 |
| 水箱 | 只 | 715 | 500.5 |
| 前减震器 | 支 | 620 | 434.0 |
| 后减震器 | 支 | 325 | 227.5 |
| 前刹车片 | 付 | 280 | 196.0 |
| 后刹车片 | 付 | 280 | 196.0 |
| 前刹车盘 | 只 | 500 | 350.0 |

| | | | |
|--------------|---|------|--------|
| 后刹车盘 | 只 | 460 | 322.0 |
| 发电机 | 只 | 935 | 654.5 |
| 启动机 | 只 | 790 | 553.0 |
| 燃油泵 | 只 | 675 | 472.5 |
| 前保险杠 | 支 | 835 | 584.5 |
| 后保险杠 | 支 | 765 | 535.5 |
| 翼子板 | 块 | 375 | 262.5 |
| 前后车门 | 扇 | 1950 | 1365.0 |
| 挡风玻璃 | 块 | 850 | 595.0 |
| 大灯 | 只 | 835 | 584.5 |
| 雾灯 | 只 | 180 | 126.0 |
| 后视镜 | 只 | 305 | 213.5 |
| 尾灯 | 只 | 195 | 136.5 |
| 轮胎 185/R15 | 只 | 815 | 570.5 |
| 电机电磁阀 | 只 | 500 | 350.0 |
| 离合器片（国六） | 只 | 390 | 273.0 |
| 离合器压盘（国六） | 只 | 475 | 332.5 |
| 分离轴承（国六） | 只 | 155 | 108.5 |
| 水箱加大电子风扇（国六） | 只 | 665 | 465.5 |
| 点火线圈 | 只 | 335 | 234.5 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)



日期： 2025 年 2 月 26 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌： 东风天锦

材料折扣率： 70 %

| 名称 | 规格型号 | 折扣前所需材料费（元） | 折扣后所需材料费（元） |
|-----------|------|-------------|-------------|
| 润滑系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 进气系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 燃油系统养护套装 | 套 | 275 | 192.5 |
| 空调养护套装 | 套 | 175 | 122.5 |
| 半合成机油 4L | 壶 | 345 | 241.5 |
| 全合成机油 4L | 壶 | 360 | 252.0 |
| 防冻液 4L | 壶 | 160 | 112.0 |
| 制动液 1L | 升 | 85 | 59.5 |
| 助力油 1L | 升 | 85 | 59.5 |
| 液压油 18L | 桶 | 370 | 259.0 |
| 空气格(专用) | 只 | 275 | 192.5 |
| 柴油格(带传感器) | 只 | 375 | 262.5 |
| 雨刮片 | 片 | 75 | 52.5 |
| 空调皮带 | 条 | 205 | 143.5 |
| 发电机皮带 | 条 | 240 | 168.0 |
| 蓄电池 100A | 只 | 1140 | 798.0 |
| 水泵 | 只 | 595 | 416.5 |
| 水箱(国五) | 只 | 1835 | 1284.5 |
| 水箱(国六) | 只 | 2155 | 1508.5 |
| 前减震器 | 支 | 390 | 273.0 |
| 后减震器 | 支 | 390 | 273.0 |
| 前刹车片(国四) | 付 | 490 | 343.0 |
| 前刹车片(国六) | 付 | 610 | 427.0 |
| 后刹车片(国四) | 付 | 475 | 332.5 |

| | | | |
|------------------|---|------|--------|
| 后刹车片（国六） | 付 | 610 | 427.0 |
| 发电机 | 只 | 1200 | 840.0 |
| 启动机 | 只 | 1610 | 1127.0 |
| 燃油泵 | 只 | 1200 | 840.0 |
| 前保险杠 | 支 | 1335 | 934.5 |
| 后保险杠 | 支 | 715 | 500.5 |
| 翼子板 | 块 | 535 | 374.5 |
| 前后车门 | 扇 | 2555 | 1788.5 |
| 挡风玻璃 | 块 | 1445 | 1011.5 |
| 大灯 | 只 | 1305 | 913.5 |
| 雾灯 | 只 | 180 | 126.0 |
| 后视镜 | 只 | 395 | 276.5 |
| 尾灯 | 只 | 395 | 276.5 |
| 朝阳轮胎 900R-20 | 只 | 2460 | 1722.0 |
| 朝阳轮胎 100R-20 | 只 | 2800 | 1960.0 |
| 自动调整臂（国六专用） | 只 | 615 | 430.5 |
| 轮毂（国六） | 只 | 900 | 630.0 |
| 输出氮氧化物传感器（电路板国六） | 只 | 2800 | 1960.0 |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称（公章）



日期： 2025 年 2 月 26 日