

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 本田

材料折扣率: 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	897080000E0000	220	154
进气系统养护套装	8970 87100E0000	180	126
燃油系统养护套装	897080100E0000	220	154
空调养护套装	897080200E0000	200	140
矿物机油	嘉力, 10W-40	150	105
半合成机油	金嘉护, 5W-30	260	182
全合成机油 (4L)	嘉实多磁护, 5W40	420	294
防冻液	992S0041	60	42
制动液	998S3501	80	56
助力油	994S0001	85	59.5
空气格	17220-R40	170	119
汽油格	17048-TA0	350	245
火花塞 (个)	12290-R40	120	84
雨刮片 (片)	76620/6630-TA0	180	126
时规皮带	17720-RAA-H01	310	217
空调皮带	38920-RAA-H01	100	70
发电机皮带	56992-R40	200	140
蓄电池	骆驼	600	420
水泵	19200R40	600	420
水箱	19010R40	2800	1960

前减震器	51621-TB0	980	686
后减震器	52611-TB0	980	686
前刹车片	52611-TB0	650	455
后刹车片	43022-TA0	600	420
前刹车盘	45251-TB0	860	602
后刹车盘	42510-TB0	900	630
发电机	31100-R40	2100	1470
启动机	31200-R40	2050	1435
燃油泵	17045-TB0	1500	1050
前保险杠	71101-TB0H00	1800	1260
后保险杠	71501-TL0	1800	1260
翼子板	60260-TA0	1580	1106
发动机盖板	60100TA1	2800	1960
前后车门	67050-TB0 67550-TB0	3200, 3100	2240, 2170
挡风玻璃	福耀	1100	770
大灯	33151-TB0H11	800	560
雾灯	33950TB0H01	600	420
后视镜	76250-TB0	1480	1036
尾灯	33500TB0H01	980	686
轮胎	玛吉斯	850	595

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期: 2025 年 4 月 18 日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌： 大众

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	897080000E0000	220	154
进气系统养护套装	8970 87100E0000	180	126
燃油系统养护套装	897080100E0000	220	154
空调养护套装	897080200E0000	200	140
矿物机油	嘉力，10W-40	150	105
半合成机油	金嘉护，5W-30	260	182
全合成机油（4L）	嘉实多磁护，5W40	420	294
防冻液	992S0041	60	42
制动液	998S3501	80	56
助力油	994S0001	85	59.5
空气格	17220-R40	170	119
汽油格	17048-TA0	350	245
火花塞（个）	12290-R40	120	84
雨刮片（片）	76620/6630-TA0	180	126
时规皮带	17720-RAA-H01	310	217
空调皮带	38920-RAA-H01	100	70
发电机皮带	56992-R40	200	140
蓄电池	骆驼	600	420
水泵	19200R40	600	420
水箱	19010R40	2800	1960
前减震器	51621-TB0	980	686

后减震器	52611-TB0	980	686
前刹车片	52611-TB0	650	455
后刹车片	43022-TA0	600	420
前刹车盘	45251-TB0	860	602
后刹车盘	42510-TB0	900	630
发电机	31100-R40	2100	1470
启动机	31200-R40	2050	1435
燃油泵	17045-TB0	1500	1050
前保险杠	71101-TB0H00	1800	1260
后保险杠	71501-TL0	1800	1260
翼子板	60260-TA0	1580	1106
发动机盖板	60100TA1	2800	1960
前后车门	67050-TB0 67550-TB0	3200, 3100	2240, 2170
挡风玻璃	福耀	1100	770
大灯	33151-TB0H11	800	560
雾灯	33950TB0H01	600	420
后视镜	76250-TB0	1480	1036
尾灯	33500TB0H01	980	686
轮胎	玛吉斯	850	595

注：其中，采购包 2 及采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期: 2023 年 11 月 18 日

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌： 尼桑

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	897080000E0000	220	154
进气系统养护套装	8970 87100E0000	180	126
燃油系统养护套装	897080100E0000	220	154
空调养护套装	897080200E0000	200	140
矿物机油	嘉力，10W-40	150	105
半合成机油	金嘉护，5W-30	260	182
全合成机油（4L）	嘉实多磁护，5W40	420	294
防冻液	992S0041	60	42
制动液	998S3501	80	56
助力油	994S0001	85	59.5
空气格	17220-R40	170	119
汽油格	17048-TA0	350	245
火花塞（个）	12290-R40	120	84
雨刮片（片）	76620/6630-TA0	180	126
时规皮带	17720-RAA-H01	310	217
空调皮带	38920-RAA-H01	100	70
发电机皮带	56992-R40	200	140
蓄电池	骆驼	600	420
水泵	19200R40	600	420
水箱	19010R40	2800	1960
前减震器	51621-TB0	980	686

后减震器	52611-TB0	980	686
前刹车片	52611-TB0	650	455
后刹车片	43022-TA0	600	420
前刹车盘	45251-TB0	860	602
后刹车盘	42510-TB0	900	630
发电机	31100-R40	2100	1470
启动机	31200-R40	2050	1435
燃油泵	17045-TB0	1500	1050
前保险杠	71101-TB0H00	1800	1260
后保险杠	71501-TL0	1800	1260
翼子板	60260-TA0	1580	1106
发动机盖板	60100TA1	2800	1960
前后车门	67050-TB0 67550-TB0	3200, 3100	2240, 2170
挡风玻璃	福耀	1100	770
大灯	33151-TB0H11	800	560
雾灯	33950TB0H01	600	420
后视镜	76250-TB0	1480	1036
尾灯	33500TB0H01	980	686
轮胎	玛吉斯	850	595

注：其中，采购包2、采购3供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期4S店价格。

供应商名称(公章):

日期:2023年4月18日

