

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 3)

品牌: 上海大众、一汽大众、尼桑、广州本田品牌
材料折扣率: 70%

名称	规格型号	折扣前所需材料费 (元)	折扣后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	HZ15906	100	70
进气系统养护套装	HZ15810	90	63
燃油系统养护套装	HZ15628	90	63
空调养护套装	SHJ215	120	84
矿物机油	10W-40	240	168
半合成机油	5W-40	380	266
全合成机油 (4L)	0W-40	110	77
防冻液	K-1342	110	77
制动液	0986AB8999	85	59.5
助力油	DEX/MERC	100	70
空气格	04E129620	45	31.5
汽油格	180 201 511	98	68.6
火花塞 (个)	04E905616	45	31.5
雨刮片 (片)	579865	85	59.5
时规皮带	04E109119F	220	154
空调皮带	6PK2025	120	84
发电机皮带	5PK1022	120	84
蓄电池	6-QW-60 (640) -L	470	329
水泵	06E121016C	370	259



水箱	6RD12153A/P	450	315
前减震器	L4F0413031AR	330	231
后减震器	L16D513025AP	180	126
前刹车片	FDB4057-D	330	231
后刹车片	FDB4895-D	320	224
前刹车盘	YH1640-AN01	390	273
后刹车盘	6QD615601	220	154
发电机	04E903203N	820	574
启动机	02M911023M	620	434
燃油泵	180919051	495	346.5
前保险杠	34D807221	550	385
后保险杠	34D807421	580	406
翼子板	34D821102C	420	294
发动机盖板	34D103925L	800	560
前后车门		980	686
挡风玻璃	STN6354	600	420
大灯	34D941015B	650	455
雾灯	34D941699	150	105
后视镜	34D957507B	360	252
尾灯	34D45905	400	280
轮胎	175/70R/14	280	196

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期: 2025 年 2 月 14 日



扫描全能王 创建