

附件 4-1:

报价一览表（标项__二__）

承诺折扣率		主修品牌 （标项二、三应至少填报三个公务用车通用品牌,少于三个品牌的则按无效响应处理。）	备注
工时费	材料费		
70 %		尼桑	
		丰田	
		大众	
备注	1. 此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时如上表不适合本项目的实际情况，可在确保响应明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2. 维修费价格均为最高限价，均应低于该供应商对其他私家车、企业等用户的销售价格，且应低于市场零售价格。 3. 维修费收取上应以同期非公务用车的维修价（工时费和材料费）为基准价，分别承诺折扣率，该折扣率适用所有其他未列明品牌的送修车。 4. 本次承诺的维修费用包括工时费、材料费等所有费用，不允许再收取其他任何费用。 5. 标项二、标项三应至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。		

供应商名称(公章):



日期: 2025 年 6 月 10 日

附件 4-2:

经常性维修保养项目工时费一览表（标项二）

品牌： 丰田

工时费折扣率： 70 %

项 目	折前工时费（元）	折后工时费（元）
发动机电喷系统检测诊断	245	171.5
电控自动变速系统检测诊断	245	171.5
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	356	249.2
ABS 制动系统抱死系统检测	219	153.3
车轮动平衡	42	29.4
5000KM 保养	160	112
10000KM 保养	199	139.3
15000KM 保养	219	153.3
20000KM 保养	280	196
25000KM 保养	280	196
30000KM 保养	280	196
35000KM 保养	356	249.2
40000KM 保养	395	276.5
四轮平衡	168	117.6
四轮定位	238	166.6
更换前刹车片	258	180.6
更换后刹车片	277	193.9
更换前刹车盘	160	112
更换后刹车盘	160	112
更换机油、机滤	160	112
更换轮胎	42	29.4
更换变速箱油	258	180.6
更换刹车油	174	121.8
更换防冻液	140	98
更换方向机油	160	112
空调加注氟利昂	101	70.7

项 目	折前工时费（元）	折后工时费（元）
更换大灯灯泡	42	29.4
更换小灯灯泡	23	16.1
电脑检测	81	56.7
喷油嘴清洗	179	125.3
节气门清洗	179	125.3
更换正时皮带	709	496.3
更换 V 型皮带	140	98
更换火花塞	179	125.3
更换减震器	199	139.3
更换下摆臂球头	165	115.5
更换下摆臂总成	165	115.5
检修车门电动升降器	121	84.7
检修音响	121	84.7
检修电动座椅	121	84.7
检修灯光线路	160	112
检修发动机故障灯亮	101	70.7
检修变速箱故障灯亮	101	70.7
检修天窗异响	121	84.7
检修天窗线路故障	121	84.7

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：



日期： 2025 年 6 月 10 日

经常性维修保养项目工时费一览表（标项 二）

品牌： 尼桑

工时费折扣率： 70 %

项 目	折前工时费（元）	折后工时费（元）
发动机电喷系统检测诊断	245	171.5
电控自动变速系统检测诊断	245	171.5
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	356	249.2
ABS 制动系统抱死系统检测	219	153.3
车轮动平衡	42	29.4
5000KM 保养	160	112
10000KM 保养	199	139.3
15000KM 保养	219	153.3
20000KM 保养	280	196
25000KM 保养	280	196
30000KM 保养	280	196
35000KM 保养	356	249.2
40000KM 保养	395	276.5
四轮平衡	168	117.6
四轮定位	238	166.6
更换前刹车片	258	180.6
更换后刹车片	277	193.9
更换前刹车盘	160	112
更换后刹车盘	160	112
更换机油、机滤	160	112
更换轮胎	42	29.4
更换变速箱油	258	180.6
更换刹车油	174	121.8
更换防冻液	140	98
更换方向机油	160	112
空调加注氟利昂	101	70.7
更换大灯灯泡	42	29.4

项 目	折前工时费（元）	折后工时费（元）
更换小灯灯泡	23	16.1
电脑检测	81	56.7
喷油嘴清洗	179	125.3
节气门清洗	179	125.3
更换正时皮带	709	496.3
更换 V 型皮带	140	98
更换火花塞	179	125.3
更换减震器	199	139.3
更换下摆臂球头	165	115.5
更换下摆臂总成	165	115.5
检修车门电动升降器	121	84.7
检修音响	121	84.7
检修电动座椅	121	84.7
检修灯光线路	160	112
检修发动机故障灯亮	101	70.7
检修变速箱故障灯亮	101	70.7
检修天窗异响	121	84.7
检修天窗线路故障	121	84.7

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：



日期： 2025 年 6 月 10 日

经常性维修保养项目工时费一览表（标项 二）

品牌： 大众

工时费折扣率： 70 %

项 目	折前工时费（元）	折后工时费（元）
发动机电喷系统检测诊断	245	171.5
电控自动变速系统检测诊断	245	171.5
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	356	249.2
ABS 制动系统抱死系统检测	219	153.3
车轮动平衡	42	29.4
5000KM 保养	160	112
10000KM 保养	199	139.3
15000KM 保养	219	153.3
20000KM 保养	280	196
25000KM 保养	280	196
30000KM 保养	280	196
35000KM 保养	356	249.2
40000KM 保养	395	276.5
四轮平衡	168	117.6
四轮定位	238	166.6
更换前刹车片	258	180.6
更换后刹车片	277	193.9
更换前刹车盘	160	112
更换后刹车盘	160	112
更换机油、机滤	160	112
更换轮胎	42	29.4
更换变速箱油	258	180.6
更换刹车油	174	121.8
更换防冻液	140	98
更换方向机油	160	112
空调加注氟利昂	101	70.7
更换大灯灯泡	42	29.4

项 目	折前工时费（元）	折后工时费（元）
更换小灯灯泡	23	16.1
电脑检测	81	56.7
喷油嘴清洗	179	125.3
节气门清洗	179	125.3
更换正时皮带	709	496.3
更换 V 型皮带	140	98
更换火花塞	179	125.3
更换减震器	199	139.3
更换下摆臂球头	165	115.5
更换下摆臂总成	165	115.5
检修车门电动升降器	121	84.7
检修音响	121	84.7
检修电动座椅	121	84.7
检修灯光线路	160	112
检修发动机故障灯亮	101	70.7
检修变速箱故障灯亮	101	70.7
检修天窗异响	121	84.7
检修天窗线路故障	121	84.7

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期： 2025 年 6 月 10 日

附件 4-3:

经常性维修保养项目零配件材料费（标项二）

品牌： 丰田

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	丰田皇冠	333	233.1
进气系统养护套装	丰田皇冠	313	219.1
燃油系统养护套装	丰田皇冠	703	492.1
空调养护套装	丰田皇冠	301	210.7
矿物机油	嘉实多金加护	323	226.1
半合成机油	嘉实多磁护	555	388.5
全合成机油（4L）	嘉实多极护	700	490
防冻液	2L	91	63.7
制动液	DOT1L	103	72.1
助力油		105	73.5
空气格	丰田皇冠	153	107.1
汽油格	丰田皇冠	703	492.1
火花塞（个）	丰田皇冠	153	107.1
雨刮片（片）	丰田皇冠	153	107.1
时规皮带	丰田皇冠	393	275.1
空调皮带	丰田皇冠	253	177.1
发电机皮带	丰田皇冠	273	191.1
蓄电池	丰田皇冠	748	523.6
水泵	丰田皇冠	1213	849.1
水箱	丰田皇冠	1933	1353.1
前减震器	原厂	898	628.6
后减震器	原厂	863	604.1
前刹车片	丰田皇冠	573	401.1

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
后刹车片	丰田皇冠	423	296.1
前刹车盘	丰田皇冠	763	534.1
后刹车盘	丰田皇冠	793	555.1
发电机	丰田皇冠	2663	1864.1
启动机	丰田皇冠	2213	1549.1
燃油泵	丰田皇冠	1213	849.1
前保险杠	丰田皇冠	1763	1234.1
后保险杠	丰田皇冠	1863	1304.1
翼子板	丰田皇冠	1283	898.1
发动机盖板	丰田皇冠	2813	1969.1
前后车门	丰田皇冠	2613/2313	1829.1/1619.1
挡风玻璃	丰田皇冠	1963	1374.1
大灯	丰田皇冠	3863	2704.1
雾灯	丰田皇冠	1213	849.1
后视镜	丰田皇冠	493	345.1
尾灯	丰田皇冠	1413	989.1
轮胎	215/60R16	893	625.1

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：



日期：2025 年 6 月 10 日

经常性维修保养项目零配件材料费（标项二）

品牌： 尼桑

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	尼桑皮卡	333	233.1
进气系统养护套装	尼桑皮卡	313	219.1
燃油系统养护套装	尼桑皮卡	703	492.1
空调养护套装	尼桑皮卡	301	210.7
矿物机油	嘉实多金加护	323	226.1
半合成机油	嘉实多磁护	555	388.5
全合成机油（4L）	嘉实多极护	700	490
防冻液	2L	91	63.7
制动液	DOT1L	103	72.1
助力油	尼桑皮卡	105	73.5
空气格	尼桑皮卡	81	56.7
汽油格	尼桑皮卡	173	121.1
火花塞（个）	尼桑皮卡	133	93.1
雨刮片（片）	尼桑皮卡	123	86.1
时规皮带	尼桑皮卡	178	124.6
空调皮带	尼桑皮卡	233	163.1
发电机皮带	尼桑皮卡	233	163.1
蓄电池	尼桑皮卡	817	571.9
水泵	尼桑皮卡	463	324.1
水箱	尼桑皮卡	1213	849.1
前减震器	原厂	693	485.1
后减震器	原厂	493	345.1
前刹车片	尼桑皮卡	517	361.9
后刹车片	尼桑皮卡	333	233.1
前刹车盘	尼桑皮卡	663	464.1
后刹车盘	尼桑皮卡	633	443.1

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
发电机	尼桑皮卡	1813	1269.1
启动机	尼桑皮卡	963	674.1
燃油泵	尼桑皮卡	963	674.1
前保险杠	尼桑皮卡	1213	849.1
后保险杠	尼桑皮卡	1213	849.1
翼子板	尼桑皮卡	963	674.1
发动机盖板	尼桑皮卡	2613	1829.1
前后车门	尼桑皮卡	3313	2319.1
挡风玻璃	尼桑皮卡	1613	1129.1
大灯	尼桑皮卡	3513	2459.1
雾灯	尼桑皮卡	413	289.1
后视镜	尼桑皮卡	362	253.4
尾灯	尼桑皮卡	1213	849.1
轮胎	215/75R15	942	659.4

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):



日期：2025 年 6 月 10 日

经常性维修保养项目零配件材料费（标项二）

品牌： 大众

材料折扣率： 70 %

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	大众帕萨特	333	233.1
进气系统养护套装	大众帕萨特	313	219.1
燃油系统养护套装	大众帕萨特	703	492.1
空调养护套装	大众帕萨特	301	210.7
矿物机油	嘉实多金加护	323	226.1
半合成机油	嘉实多磁护	555	388.5
全合成机油（4L）	嘉实多极护	700	490
防冻液	2L	91	63.7
制动液	DOT1L	103	72.1
助力油	大众帕萨特	105	73.5
空气格	大众帕萨特	126	88.2
汽油格	大众帕萨特	134	93.8
火花塞（个）	大众帕萨特	207	144.9
雨刮片(片)	大众帕萨特	123	86.1
时规皮带	大众帕萨特	464	324.8
空调皮带	大众帕萨特	306	214.2
发电机皮带	大众帕萨特	271	189.7
蓄电池	大众帕萨特	848	593.6
水泵	大众帕萨特	1354	947.8
水箱	大众帕萨特	1938	1356.6
前减震器	原厂	924	646.8
后减震器	原厂	740	518
前刹车片	大众帕萨特	1298	908.6
后刹车片	大众帕萨特	1298	908.6
前刹车盘	大众帕萨特	1045	731.5
后刹车盘	大众帕萨特	622	435.4

名称	规格型号	折前所需材料费（元）	折后所需材料费（元）
发电机	大众帕萨特	2180	1526
启动机	大众帕萨特	1251	875.7
燃油泵	大众帕萨特	1656	1159.2
前保险杠	大众帕萨特	2003	1402.1
后保险杠	大众帕萨特	2030	1421
翼子板	大众帕萨特	1466	1026.2
发动机盖板	大众帕萨特	3267	2286.9
前后车门	大众帕萨特	3825	2319.1
挡风玻璃	大众帕萨特	1273	891.1
大灯	大众帕萨特	1531	1071.7
雾灯	大众帕萨特	352	246.4
后视镜	大众帕萨特	961	672.7
尾灯	大众帕萨特	1540	1078
轮胎	215/60R16	739	517.3

注：其中，标项二、标项三供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：



日期：2025 年 6 月 10 日