

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 2）

品牌： 大众汽车

材料折扣率： 88 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	卡仕德套装 XR19202	190	167.2
进气系统养护套装	卡仕德套装 JB-201B	290	255.2
燃油系统养护套装	卡仕德套装 XK-10N	90	79.2
空调养护套装	卡仕德套装 sa-1013	160	140.8
矿物机油	嘉实多嘉力 1L	60	52.8
半合成机油	嘉实多嘉力 1L	70	61.6
全合成机油（4L）	嘉实多极护	340	299.2
防冻液	福佩斯 L1C-II-25	15	13.2
制动液	Tot4	60	52.8
助力油	TOP-F-6	70	61.6
空气格	正厂	35	30.8
汽油格	正厂	55	48.4
火花塞（个）	正厂	45	39.6
雨刮片（片）	正厂	80	72.1
时规皮带	正厂	180	158.4
空调皮带	正厂	90	79.2
发电机皮带	正厂	110	96.8
蓄电池	正厂	400	352
水泵	正厂	150	132
水箱	正厂	300	264



前减震器	正厂	200	158.4
后减震器	正厂	200	158.4
前刹车片	正厂	220	193.6
后刹车片	正厂	180	158.4
前刹车盘	正厂	280	246.4
后刹车盘	正厂	260	228.8
发电机	正厂	450	396
启动机	正厂	400	352
燃油泵	正厂	350	308
前保险杠	正厂	300	264
后保险杠	正厂	220	193.6
翼子板	正厂	320	281.6
发动机盖板	正厂	550	484
前后车门	正厂	500	440
挡风玻璃	正厂	450	396
大灯	正厂	600	528
雾灯	正厂	100	88
后视镜	正厂	160	140.8
尾灯	正厂	130	114.4
轮胎	正厂	350	308

注：适用于单次维修费用 1000 元以下。采购包 2 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：温州市长顺汽车维修有限公司
1 月 5 日



日期：2026 年

品牌：通用汽车

材料折扣率：88 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	卡仕德套装 XR19202	190	167.2
进气系统养护套装	卡仕德套装 JB-201B	290	255.2
燃油系统养护套装	卡仕德套装 XK-10N	90	79.2
空调养护套装	卡仕德套装 sa-1013	160	140.8
矿物机油	嘉实多嘉力 1L	60	52.8
半合成机油	嘉实多嘉力 1L	70	61.6
全合成机油（4L）	嘉实多极护	340	299.2
防冻液	福佩斯 L1C-II-25	15	13.2
制动液	Tot4	60	52.8
助力油	TOP-F-6	70	61.6
空气格	正厂	35	30.8
汽油格	正厂	55	48.4
火花塞（个）	正厂	45	39.6
雨刮片（片）	正厂	80	72.1
时规皮带	正厂	180	158.4
空调皮带	正厂	90	79.2
发电机皮带	正厂	110	96.8
蓄电池	正厂	400	352
水泵	正厂	150	132
水箱	正厂	300	264
前减震器	正厂	200	158.4



后减震器	正厂	200	158.4
前刹车片	正厂	220	193.6
后刹车片	正厂	180	158.4
前刹车盘	正厂	280	246.4
后刹车盘	正厂	260	228.8
发电机	正厂	450	396
启动机	正厂	400	352
燃油泵	正厂	350	308
前保险杠	正厂	300	264
后保险杠	正厂	220	193.6
翼子板	正厂	320	281.6
发动机盖板	正厂	550	484
前后车门	正厂	500	440
挡风玻璃	正厂	450	396
大灯	正厂	600	528
雾灯	正厂	100	88
后视镜	正厂	160	140.8
尾灯	正厂	130	114.4
轮胎	正厂	350	308

注：适用于单次维修费用 1000 元以下。采购包 2 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：温州市长顺汽车维修有限公司
1 月 5 日

日期：2026 年



品牌： 丰田汽车

材料折扣率： 88 %

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	卡仕德套装 XR19202	190	167.2
进气系统养护套装	卡仕德套装 JB-201B	290	255.2
燃油系统养护套装	卡仕德套装 XK-10N	90	79.2
空调养护套装	卡仕德套装 sa-1013	160	140.8
矿物机油	嘉实多嘉力 1L	60	52.8
半合成机油	嘉实多嘉力 1L	70	61.6
全合成机油（4L）	嘉实多极护	340	299.2
防冻液	福佩斯 L1C-II-25	15	13.2
制动液	Tot4	60	52.8
助力油	TOP-F-6	70	61.6
空气格	正厂	35	30.8
汽油格	正厂	55	48.4
火花塞（个）	正厂	45	39.6
雨刮片（片）	正厂	80	72.1
时规皮带	正厂	180	158.4
空调皮带	正厂	90	79.2
发电机皮带	正厂	110	96.8
蓄电池	正厂	400	352
水泵	正厂	150	132
水箱	正厂	300	264
前减震器	正厂	200	158.4



后减震器	正厂	200	158.4
前刹车片	正厂	220	193.6
后刹车片	正厂	180	158.4
前刹车盘	正厂	280	246.4
后刹车盘	正厂	260	228.8
发电机	正厂	450	396
启动机	正厂	400	352
燃油泵	正厂	350	308
前保险杠	正厂	300	264
后保险杠	正厂	220	193.6
翼子板	正厂	320	281.6
发动机盖板	正厂	550	484
前后车门	正厂	500	440
挡风玻璃	正厂	450	396
大灯	正厂	600	528
雾灯	正厂	100	88
后视镜	正厂	160	140.8
尾灯	正厂	130	114.4
轮胎	正厂	350	308

注：适用于单次维修费用 1000 元以下。采购包 2 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：温州市长顺汽车维修有限公司
月 5 日

日期：2026 年 1

