



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包1）

材料优惠率：15%

| 名称        | 规格型号     | 优惠前所需材料费（元） |
|-----------|----------|-------------|
| 润滑系统养护套装  | 套        | 180         |
| 进气系统养护套装  | 套        | 288         |
| 燃油系统养护套装  | 套        | 156         |
| 空调养护套装    | 套        | 280         |
| 矿物机油      | 5W-30/1L | 30          |
| 半合成机油     | 5W-30/1L | 50          |
| 全合成机油（4L） | 5W-30/1L | 120         |
| 防冻液       | 4L       | 120         |
| 制动液       | 1L       | 88          |
| 助力油       | 1L       | 63          |
| 空气格       | 个        | 112         |
| 汽油格       | 个        | 168         |
| 火花塞（个）    | 个        | 98          |
| 雨刮片（片）    | 对        | 284         |
| 时规皮带      | 根        | 228         |
| 空调皮带      | 根        | 50          |
| 发电机皮带     | 根        | 117         |
| 蓄电池       | 个        | 1599        |
| 水泵        | 个        | 1800        |
| 水箱        | 个        | 1950        |
| 前减震器      | 根        | 780         |
| 后减震器      | 根        | 390         |



前刹车片  
后刹车片  
前刹车盘  
后刹车盘  
3306R30020847

|   |               |
|---|---------------|
| 副 | 799           |
| 副 | 799           |
| 个 | 975           |
| 个 | 482           |
| 个 | 2800          |
| 个 | 2470          |
| 个 | 1040          |
| 个 | 2080          |
| 个 | 2080          |
| 个 | 1680          |
| 个 | 5040          |
| 个 | 前 4900/后 5600 |
| 个 | 2080          |
| 个 | 12000         |
| 个 | 1000          |
| 个 | 3000          |
| 个 | 1400          |
| 个 | 1050          |



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 1）

品牌：沃尔沃

材料优惠率：15%

| 名称        | 规格型号     | 优惠前所需材料费（元） |
|-----------|----------|-------------|
| 润滑系统养护套装  | 套        | 180         |
| 进气系统养护套装  | 套        | 288         |
| 燃油系统养护套装  | 套        | 156         |
| 空调养护套装    | 套        | 280         |
| 矿物机油      | 5W-30/1L | 30          |
| 半合成机油     | 5W-30/1L | 50          |
| 全合成机油（4L） | 5W-30/1L | 120         |
| 防冻液       | 4L       | 120         |
| 制动液       | 1L       | 88          |
| 助力油       | 1L       | 63          |
| 空气格       | 个        | 260         |
| 汽油格       | 个        | 364         |
| 火花塞（个）    | 个        | 130         |
| 雨刮片（片）    | 对        | 312         |
| 时规皮带      | 根        | 455         |
| 空调皮带      | 根        | 364         |
| 发电机皮带     | 根        | 364         |
| 蓄电池       | 个        | 2405        |
| 水泵        | 个        | 1014        |
| 水箱        | 个        | 3380        |
| 前减震器      | 根        | 1950        |
| 后减震器      | 根        | 1950        |





|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 前刹车片  | 副 | 754           |
| 后刹车片  | 副 | 624           |
| 前刹车盘  | 个 | 845           |
| 后刹车盘  | 个 | 845           |
| 发电机   | 个 | 6240          |
| 启动机   | 个 | 3705          |
| 燃油泵   | 个 | 3380          |
| 前保险杠  | 个 | 5850          |
| 后保险杠  | 个 | 5460          |
| 翼子板   | 个 | 4680          |
| 发动机盖板 | 个 | 8450          |
| 前后车门  | 个 | 前 8840/后 8500 |
| 挡风玻璃  | 个 | 5460          |
| 大灯    | 个 | 8450          |
| 雾灯    | 个 | 1560          |
| 后视镜   | 个 | 1950          |
| 尾灯    | 个 | 2730          |
| 轮胎    | 个 | 1500          |





经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 1）

品牌：传祺

材料优惠率：15%

| 名称        | 规格型号     | 优惠前所需材料费（元） |
|-----------|----------|-------------|
| 润滑系统养护套装  | 套        | 180         |
| 进气系统养护套装  | 套        | 288         |
| 燃油系统养护套装  | 套        | 156         |
| 空调养护套装    | 套        | 280         |
| 矿物机油      | 5W-30/1L | 30          |
| 半合成机油     | 5W-30/1L | 50          |
| 全合成机油（4L） | 5W-30/1L | 120         |
| 防冻液       | 4L       | 120         |
| 制动液       | 1L       | 88          |
| 助力油       | 1L       | 63          |
| 空气格       | 个        | 111         |
| 汽油格       | 个        | 215         |
| 火花塞（个）    | 个        | 143         |
| 雨刮片（片）    | 对        | 241         |
| 时规皮带      | 根        | 200         |
| 空调皮带      | 根        | 100         |
| 发电机皮带     | 根        | 215         |
| 蓄电池       | 个        | 1000        |
| 水泵        | 个        | 845         |
| 水箱        | 个        | 2275        |
| 前减震器      | 根        | 1248        |
| 后减震器      | 根        |             |





|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 前刹车片  | 副 | 845           |
| 后刹车片  | 副 | 845           |
| 前刹车盘  | 个 | 631           |
| 后刹车盘  | 个 | 631           |
| 发电机   | 个 | 2275          |
| 启动机   | 个 | 2470          |
| 燃油泵   | 个 | 1014          |
| 前保险杠  | 个 | 2405          |
| 后保险杠  | 个 | 2795          |
| 翼子板   | 个 | 2405          |
| 发动机盖板 | 个 | 3770          |
| 前后车门  | 个 | 前 3705/后 5000 |
| 挡风玻璃  | 个 | 1500          |
| 大灯    | 个 | 9880          |
| 雾灯    | 个 | 988           |
| 后视镜   | 个 | 3458          |
| 尾灯    | 个 | 2275          |
| 轮胎    | 个 | 1200          |

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司

日期：2025 年 12 月 28 日

