

## 七、经常性维修保养项目工时费、材料费一览表

品牌: 别克

工时费优惠率: 30 %

项 目	优惠前工时费(元)
发动机电喷系统检测诊断	0
电控自动变速系统检测诊断	0
四轮定位 (FMC) (包括检、修工时费)	100
ABS 制动系统抱死系统检测	0
车轮动平衡	0
5000KM 保养	80
10000KM 保养	100
15000KM 保养	100
20000KM 保养	100
25000KM 保养	100
30000KM 保养	100
35000KM 保养	160
40000KM 保养	200
四轮平衡	0
四轮定位	100
更换前刹车片	70
更换后刹车片	70
更换前刹车盘	70
更换后刹车盘	70
更换机油、机滤	80
更换轮胎	20
更换变速箱油	80
更换刹车油	30
更换防冻液	20
更换方向机油	30
空调加注氟利昂	50
更换大灯灯泡	0
更换小灯灯泡	0
电脑检测	0

喷油嘴清洗	100
节气门清洗	60
更换正时皮带	160
更换 V 型皮带	30
更换火花塞	30
更换减震器	80
更换下摆臂球头	60
更换下摆臂总成	80
检修车门电动升降器	0
检修音响	0
检修电动座椅	0
检修灯光线路	0
检修发动机故障灯亮	0
检修变速箱故障灯亮	0
检修天窗异响	0
检修天窗线路故障	0
...	

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。  
承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：




日期：2026 年 01 月 07 日

## 经常性维修保养项目工时费、材料费一览表

品牌: 丰田

工时费优惠率: 30 %

项 目	优惠前工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	0
电控自动变速系统检测诊断	0
四轮定位 (FMC) (包括检、修工时费)	100
ABS 制动系统抱死系统检测	0
车轮动平衡	0
5000KM 保养	80
10000KM 保养	100
15000KM 保养	100
20000KM 保养	100
25000KM 保养	100
30000KM 保养	100
35000KM 保养	160
40000KM 保养	200
四轮平衡	0
四轮定位	100
更换前刹车片	70
更换后刹车片	70
更换前刹车盘	70
更换后刹车盘	70
更换机油、机滤	80
更换轮胎	20
更换变速箱油	80
更换刹车油	30
更换防冻液	20
更换方向机油	30
空调加注氟利昂	50
更换大灯灯泡	0
更换小灯灯泡	0



电脑检测	0
喷油嘴清洗	100
节气门清洗	60
更换正时皮带	160
更换 V 型皮带	30
更换火花塞	30
更换减震器	80
更换下摆臂球头	60
更换下摆臂总成	80
检修车门电动升降器	0
检修音响	0
检修电动座椅	0
检修灯光线路	0
检修发动机故障灯亮	0
检修变速箱故障灯亮	0
检修天窗异响	0
检修天窗线路故障	0
...	

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。  
承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：




日期：2026年 01月 07日

## 经常性维修保养项目工时费、材料费一览表

品牌: 吉利

工时费优惠率: 30 %

项 目	优惠前工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	0
电控自动变速系统检测诊断	0
四轮定位 (FMC) (包括检、修工时费)	100
ABS 制动系统抱死系统检测	0
车轮动平衡	0
5000KM 保养	80
10000KM 保养	100
15000KM 保养	100
20000KM 保养	100
25000KM 保养	100
30000KM 保养	100
35000KM 保养	160
40000KM 保养	200
四轮平衡	0
四轮定位	100
更换前刹车片	70
更换后刹车片	70
更换前刹车盘	70
更换后刹车盘	70
更换机油、机滤	80
更换轮胎	20
更换变速箱油	80
更换刹车油	30
更换防冻液	20
更换方向机油	30
空调加注氟利昂	50
更换大灯灯泡	0
更换小灯灯泡	0



电脑检测	0
喷油嘴清洗	100
节气门清洗	60
更换正时皮带	160
更换 V 型皮带	30
更换火花塞	30
更换减震器	80
更换下摆臂球头	60
更换下摆臂总成	80
检修车门电动升降器	0
检修音响	0
检修电动座椅	0
检修灯光线路	0
检修发动机故障灯亮	0
检修变速箱故障灯亮	0
检修天窗异响	0
检修天窗线路故障	0
...	

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。  
承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章)：



日期：2026年 01月 07日