附件 6：

汽车主要维修设备一览表

序号	设备名称	型号	产地	数量	性能状况	购买时间
1	外清洗机		中国	1 台	良好	2015 年
2	费油收集机		中国	1 台	良好	2019 年
3	润滑油、脂加注器		中国	1 台	良好	2019 年
4	添加剂加注器		中国	1 台	良好	2020 年
5	打腊抛光设备		中国	1 台	良好	2019 年
6	制冷回收、净化回充设备		中国	1 台	良好	2018 年
7	喷油嘴检测清洗设备		中国	1 台	良好	2019 年
8	举升机		中国	1 台	良好	2020 年
9	空气压缩机		中国	1 台	良好	2016 年
10	轮胎轮辋拆装设备		中国	1 台	良好	2018 年
11	汽车排放测试仪		中国	1 台	良好	2017 年
12	电脑解码仪		中国	1 台	良好	2020 年
13	电焊设备		中国	1 台	良好	2016 年
14	气焊设备		中国	1 台	良好	2018 年
……						
N						

备注：

1. 上述设备须附图说明；


2. 表格如不够，可按同样格式扩展。

供应商名称(公章)：缙云县丰腾汽车修理厂　　日期：2026 年 11 月 3 日



申☆工
外径千分尺


扭力扳手


量缸表


气缸压力表












山东丰腾汽车零部件
3311221006236










3311221006236












鑫公岳主腾汽车修理厂
3311221062366










安全驾驶 专业维修
3311221006366

3311221006236











三号公馆 主腾汽车修理厂
3311221006236


3112210062366
营业执照 本件为复印件





















331122100623366












嘉兴县丰腾汽车修理厂
3311221006236


自动鼓自动盘
维修设备


四轮定位仪


车轮动平衡机


液压油加注设
备

金马云二手腾汽车修理厂
33112210062366