


## 附件 6:


汽车主要维修设备一览表

序号	设备名称	型号	产地	数量	性能状况	购买时间
1	汽车四轮定位仪	VAS6331	国产	1	良好	2013.07
2	汽车排放气体检测仪	SVW5067	国产	1	良好	2013.07
3	电喷燃油清洗设备	EB100381	国产	1	良好	2013.07
4	发动机净化仪	ES110385	国产	1	良好	2013.07
5	前照灯检测仪	NHD-8101	国产	1	良好	2013.07
6	空调冷媒加注回收设备	ES000036	国产	2	良好	2013.07
7	车身校正架	20-F450X	国产	2	良好	2013.07
8	汽车喷漆烤漆房	FB	国产	2	良好	2013.07
9	轮胎自动充放机	89MDA-0041	国产	3	良好	2013.07
10	电线修复仪	EB100413	国产	1	良好	2013.07
11	涡轮增压测试仪	EB100403	国产	1	良好	2013.07
12	蓄电池测试仪	ES000032	国产	2	良好	2013.07
13	车轮平衡机	ES000067	国产	1	良好	2013.07
14	电控系统检测仪	EC100120	国产	1	良好	2013.07
15	机油压力测试仪	EB100312	国产	2	良好	2013.07
16	FSI 发动机工具	ES110235	国产	1	良好	2013.07

备注:

1. 上述设备须附图说明;
2. 表格如不够, 可按同样格式扩展。










● 车身校正架



● 汽车喷漆烤漆房



● 汽车喷漆烤漆房






涡轮增压测试仪




蓄电池检测仪




车轮平衡机



电控系统检测仪



机油压力测试仪



FSI发动机工具

供应商名称(公章):



日期: 2026 年 3 月 3 日