

经常性维修保养项目零配件材料费 (采购包 2)

品牌: 大众帕萨特

材料优惠率: 31 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	Z00 116 000 Z 1	220
进气系统养护套装	Z00 216 000 Z3	488
燃油系统养护套装	Z00 216 000 Z 1	488
空调养护套装	ZCX 012 097	258
矿物机油	GCN 052 167 Z4	204
半合成机油	GVW 052 168 Z4	320
全合成机油 (4L)	Z00 120 199 Z4	498
防冻液	G 12E 050 Z3	79
制动液	B 000 600 A3	99
助力油	V G 004 000 M2	158
空气格	B 027 129 621	80
汽油格	QYG03 GL8	100
火花塞 (个)	03C 905 601	70
雨刮片 (片)	10D 955 425	99
时规皮带	038109119P	155
空调皮带	B026260849	145
发电机皮带	A049903137	125
蓄电池	000 915 105 AG	740
水泵	04E 121 600 CN	635
水箱	180 121 251 M	1051
前减震器	7D0 413 031 C	952
后减震器	V 7P6 513 029 AD	345

前刹车片	W 1KD 698 151 G	440
后刹车片	W 5Q0 698 451 A	460
前刹车盘	V 1K0 615 301 AA	996
后刹车盘	D 1J0 615 601	910
发电机	037 903 025 T	999
启动机	001 911 023	899
燃油泵	330 919 051 C	725
前保险杠	V 7P6 807 221 C GRU	977
后保险杠	3BD 807 301 L LPE	1069
翼子板	10D 821 021	1213
发动机盖板	18D 823 031 A	3650
前后车门	34D 833 055	2990
挡风玻璃	10D 845 011 F NVB	1015
大灯	18D 941 015 F	1300
雾灯	18D 941 699 C	260
后视镜	000 057 511	525
尾灯	098 788 189 A	716
轮胎	180 601 305 RHK	580
...		

品牌： 大众桑塔纳

材料优惠率： 31 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)
润滑系统养护套装		280
进气系统养护套装		280
燃油系统养护套装		280
空调养护套装		280
矿物机油		
半合成机油	嘉实多	280
全合成机油 (4L)	嘉实多	428
防冻液		102
制动液		160
助力油		138
空气格		70
汽油格		70
火花塞 (个)		65
雨刮片 (片)		90
时规皮带		230
空调皮带		90
发电机皮带		90
蓄电池		725
水泵		510
水箱		510
前减震器		450
后减震器		300



前刹车片		450
后刹车片		320
前刹车盘		260
后刹车盘		260
发电机		850
启动机		460
燃油泵		500
前保险杠		450
后保险杠		450
翼子板		450
发动机盖板		1000
前后车门		前 1600 后 1600
挡风玻璃		
大灯		550
雾灯		160
后视镜		280
尾灯		外 320 内 320
轮胎		
...		



品牌：吉利帝豪

材料优惠率：31%

名称	规格型号	优惠前所需材料费(元)
润滑系统养护套装		280
进气系统养护套装		280
燃油系统养护套装		280
空调养护套装		280
矿物机油		
半合成机油	嘉实多	280
全合成机油(4L)	嘉实多	428
防冻液		102
制动液		160
助力油		138
空气格		75
汽油格		130
火花塞(个)		130
雨刮片(片)		120
时规皮带		270
空调皮带		
发电机皮带		190
蓄电池		652
水泵		850
水箱		580
前减震器		420
后减震器		420



前刹车片		435
后刹车片		380
前刹车盘		430
后刹车盘		380
发电机		1300
启动机		850
燃油泵		1050
前保险杠		450
后保险杠		450
翼子板		480
发动机盖板		1250
前后车门		前 1680 后 1680
挡风玻璃		
大灯		1680
雾灯		340
后视镜		600
尾灯		710
轮胎		
...		

注：其中，采购包2、采购3供应商至少应填报三个主修公务用车通用品牌。

供应商名称(公章)：新昌县福达汽车服务有限公司

日期：2026年1月15日