

附件 2:

车辆维修设施设备一览表

维修设施设备名称	规格型号	数量	产地	品牌	性能状况	备注
双柱举升机	PRO-90	7	国产		良好.	
烤漆房	HQ-202204-2	1	国产		良好.	
解码器	V207 3PSC	2	国产		良好.	
大梁校正台	M21E	1	国产		良好.	
气体保护焊机	NBC-350F	1	国产		良好.	
空气压缩机	JW-0.9105	1	国产		良好.	
波箱油加注机	ATF-805	1	国产		良好.	
多功能整形修复机	BS12000	1	国产		良好.	

备注:

在填写时,如上表不适合本项目的实际情况,可在确保明细内容完整的情况下,根据上表格式自行划表填写。

供应商名称(公章)

日期: 2025年 10月 30日

