

附件 2:

车辆维修设施设备一览表

维修设施设备名称	规格型号	数量	产地	品牌	性能状况	备注
举升机		3	成都	德宝	良好	
喷漆房		1	成都	德宝	良好	
轮胎机	S-3206	1		斯达迪	良好	
动平衡机		1	青岛		良好	
钣金修复机	WB-10800	1		SP07牌	良好	

备注:

在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

供应商名称 (公章):

日期: 2025 年 9 月 24 日

