

经常性维修保养项目零配件材料费（采购包1）

品牌：一汽丰田皇冠

材料折扣率：80%

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	FDJQXBH	298	238
进气系统养护套装	JQMTQXJ	99	79
燃油系统养护套装	0881380027	145	116
空调养护套装	KTXTQXJ	298	238
矿物机油	0888083678	148	118
半合成机油	0888083676	288	230
全合成机油（4L）	0888084040	400	320
防冻液	0888980360	181	144
制动液	0882380030	50	40
助力油	0888681520	70	56
空气格	17801AZF16	138	110
汽油格	770240N040	698	558
火花塞（个）	9091901247	229	183
雨刮片（片）	8522230570	252	201
时规皮带	135060P021	484	387
空调皮带	90916T2015	321	256
发电机皮带	90916T2015	321	256
蓄电池	28800YZZXT	714	571
水泵	1610009361	1348	1078
水箱	164000P091	2324	1859



前减震器	4852009S31	1093	874
后减震器	4853009S61	1093	874
前刹车片	0446530480	475	380
后刹车片	0446630230	390	312
前刹车盘	435120P010	838	670
后刹车盘	424310P010	874	699
发电机	270600P183	2982	2385
启动机	281000P011	2404	1923
燃油泵	232200P141	1376	1100
前保险杠	521190N912	3954	3163
后保险杠	521590N912	3920	3136
翼子板	538120N010	1583	1266
发动机盖板	533010N030	3967	3173
前后车门	670020N010	3940	3152
	670040N010	3802	3041
挡风玻璃	561010N050	2242	1793
大灯	811500N070	7814	6251
雾灯	812200N040	1363	1090
后视镜	879400N030C0	2010	1608
尾灯	815600N040	2587	2069
轮胎	TB2355017960	1017	813

注：其中，采购包 2、采购包 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期：2025 年 2 月 26 日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 1）

品牌：一汽丰田普拉多

材料折扣率：80%

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	FDJQXBH	298	238
进气系统养护套装	JQMTQXJ	99	79
燃油系统养护套装	0881380027	145	116
空调养护套装	KTXTQXJ	298	238
矿物机油	0888083678	148	118
半合成机油	0888083676	288	230
全合成机油（4L）	0888084040	400	320
防冻液	0888980360	181	144
制动液	0882380160	50	40
助力油	0888681520	70	56
空气格	1780130040	194	155
汽油格	2330031100	341	272
火花塞（个）	9091901191	164	131
雨刮片（片）	8522248040	193	154
时规皮带	-	-	-
空调皮带	9091602708	572	457
发电机皮带	9091602708	572	457
蓄电池	28800YZZEU	714	571
水泵	1610079445	902	721
水箱	1640075450	6377	5101

前减震器	4851069325	1282	1025
后减震器	4853069346	404	323
前刹车片	0446535330	839	671
后刹车片	0446660140	383	306
前刹车盘	4351260191	1787	1429
后刹车盘	4243160201	2052	1641
发电机	2706075412	4838	3870
启动机	2810075191	4963	3970
燃油泵	2322175070	2126	1700
前保险杠	5211960943	2528	2022
后保险杠	5215960912	2180	1744
翼子板	6160160A50	2119	1695
发动机盖板	5330160470	6346	5076
前后车门	6700260540	6184	4947
	6700460270	4838	3874
挡风玻璃	5611160451	5464	4371
大灯	811706A051	2779	2223
雾灯	8122160071	936	748
后视镜	879406A160	2083	1666
尾灯	8156160621	990	792
轮胎	TD2656517112	1105	884

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期：2025 年 2 月 26 日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 1）

品牌： 一汽丰田陆巡

材料折扣率： 80%

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	FDJQXBH	298	238
进气系统养护套装	JQMTQXJ	99	79
燃油系统养护套装	0881380027	145	116
空调养护套装	KTXTQXJ	298	238
矿物机油	0888083678	148	118
半合成机油	0888083676	288	230
全合成机油（4L）	0888084040	400	320
防冻液	0888980360	181	144
制动液	0882380160	50	40
助力油	0888681520	70	56
空气格	1780138030	211	168
汽油格	2330050150	264	211
火花塞（个）	9091901247	229	183
雨刮片（片）	8522253071	593	474
时规皮带	1356859095	533	426
空调皮带	9091602586	1000	800
发电机皮带	9091602586	1000	800
蓄电池	28800YZZSH	1078	862
水泵	1610059276	1079	863
水箱	1640050382	4140	3312

前减震器	4851069405	1414	1131
后减震器	4853169835	319	255
前刹车片	0446560230	624	499
后刹车片	0446660070	422	337
前刹车盘	4351260180	1200	960
后刹车盘	4243160281	1862	1489
发电机	2706050300	5714	4571
启动机	2810050110	5662	4529
燃油泵	2322166040	1711	1368
前保险杠	5211960993	3588	2870
后保险杠	5215960957	7922	6337
翼子板	5381260A10	4608	3686
发动机盖板	5330160590	5694	4555
前后车门	6700160631	4503	3602
	6700360410	4102	3281
挡风玻璃	5610160908	5710	4568
大灯	8117060C82	2634	2107
雾灯	8121060221	1410	1128
后视镜	8794060D71	3892	3113
尾灯	8794060D71	2892	2313
轮胎	TD2856018116	1908	1526

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期：2025 年 2 月 26 日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 1）

品牌：一汽丰田海狮

材料折扣率：80%

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	FDJQXBH	298	238
进气系统养护套装	JQMTQXJ	99	79
燃油系统养护套装	0881380027	145	116
空调养护套装	KTXTQXJ	298	298
矿物机油	0888083678	148	118
半合成机油	0888083676	288	230
全合成机油（4L）	0888084040	400	320
防冻液	0888980360	181	144
制动液	0882380160	50	40
助力油	0888681520	70	56
空气格	1780158010	275	220
汽油格	2330079615	312	249
火花塞（个）	9091901191	164	131
雨刮片（片）	8522236050	167	133
时规皮带	1350675050	684	547
空调皮带	9091602709	658	526
发电机皮带	9091602709	658	526
蓄电池	28800YZZSH	1078	862
水泵	1610059187	925	740
水箱	1640075310	2853	2282

前减震器	4851180101	256	204
后减震器	4853180738	283	226
前刹车片	0446526421	611	488
后刹车片	0449526240	354	283
前刹车盘	4351226190	1380	1104
后刹车盘	4243126200	1360	1088
发电机	2706075382	5308	4246
启动机	2810075161	3173	2538
燃油泵	2322075041	2076	1660
前保险杠	5211926810	2419	1935
后保险杠	5215926530	1736	1388
翼子板	5380126011	846	676
发动机盖板	5330126090	2885	2308
前后车门	6700126121	5176	4140
	6700326290	5657	4525
挡风玻璃	5610126022	5906	4724
大灯	8117026461	2611	2088
雾灯	8121152053	869	695
后视镜	8791026460	1228	982
尾灯	8156126200	1343	1074
轮胎	LT-195R15C	1320	1056

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期：2025 年 2 月 26 日



经常性维修保养项目零配件材料费（采购包 1）

品牌：一汽丰田柯斯达

材料折扣率：80%

名称	规格型号	折扣前所需材料费（元）	折扣后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	FDJQXBH	298	238
进气系统养护套装	JQMTQXJ	99	79
燃油系统养护套装	0881380027	145	116
空调养护套装	KTXTQXJ	298	238
矿物机油	0888083678	148	118
半合成机油	0888083676	288	230
全合成机油（4L）	0888084040	400	320
防冻液	0888980360	181	144
制动液	0882380160	50	40
助力油	0888681520	70	56
空气格	1780158010	275	220
汽油格	2330079615	312	249
火花塞（个）	9091901191	164	131
雨刮片（片）	8522236050	167	133
时规皮带	1350675020	754	603
空调皮带	9091602215	382	305
发电机皮带	9091602709	658	526
蓄电池	28800YZZTQ	1078	862
水泵	1610059187	925	740
水箱	1640075310	3113	2490



前减震器	4851109200	701	560
后减震器	4853136200	361	288
前刹车片	0446537030	1069	855
后刹车片	0449436300	647	517
前刹车盘	4351236171	1613	1290
后刹车盘	4243136180	1571	1256
发电机	2706058150	3951	3160
启动机	2810075161	3173	2538
燃油泵	2322113010	1588	1270
前保险杠	5201836929	1648	1318
后保险杠	5210536902	1922	1537
翼子板	-	-	-
发动机盖板	5330136080	2906	2324
前后车门	6700236060	7120	5696
挡风玻璃	5611136091	2942	2353
大灯	8115036270	2208	1766
雾灯	8122006052	296	287
尾灯	8156036251	887	709
轮胎	TBS70016117C	1346	1076

注：其中，采购包 2、采购 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。承诺不超过同期 4S 店价格。

供应商名称(公章):

日期：2025 年 2 月 26 日

