





汽车主要维修设备一览表

序号	设备名称	型号	产地	数量	性能状况	购买时间
1	汽车诊断设备	X431P03S+	深圳	1	良好	2022.10
2	四轮定位仪	X-631+	深圳	1	良好	2018.5
3	举升机	YQJ-380	绍兴	5	良好	2017.9
4	举升机	YQJ-400	绍兴	1	良好	2017.9
5	举升机	YQJ-500	绍兴	1	良好	2017.9
6	烤漆房	Q/SDJDJ002	绍兴	1	良好	2018.5
7	车身大梁校正仪	YDE-500	上海	1	良好	2018.5
8	车身外形修复机	FY-700	山东	2	良好	2018.5
9	轮胎平衡机	L9053	上海	1	良好	2016.10
10	扒胎机	W-608	上海	1	良好	2016.10
11	二氧化碳保护焊机	NBC315	成都	1	良好	2018.5
12	电焊机	BX1-400	上海	1	良好	2016.10
13	喷油头油路清洗机	SE-6A	深圳	1	良好	2018.12
14	自动变速箱换油机	CAT-303	山东	1	良好	2020.5


15	加油自动变速箱油压力表	EDG-101	上海	1	良好	2020.5
16	尾气检测仪	BH-4/BH-90	郑州	1	良好	2021.10
17	电动蹄片机投铆机	CF-CM-X22	河北	1	良好	2022.12
18	骑马攀螺母拆装机	WD-102	浙江萧山	1	良好	2021.10
19	压床	YA-2T	金华	1	良好	2018.5
20	高位输送器	JH-200	金华	1	良好	2017.10
21	减震器拆装器	2200LB	金华	1	良好	2020.10
22	吊机	JHD-200	金华	1	良好	2016.10
23	电瓶检测仪	EXP-800	上海	1	良好	2019.10
24	电瓶充电机	0020	杭州	1	良好	2020.10
25	应急启动电源	720002NAH	深圳	1	良好	2022.5
26	水箱检漏仪	TL33721	上海	1	良好	2022.10
27	空调检漏仪	CBT	上海	1	良好	2022.10
28	焊烟净化器	HCHYD1400	上海	1	良好	2022.10
29	气缸压力表	通用	金华	1	良好	2020.12
30	高压气动黄油机	LS09型-40L	金华	1	良好	2022.12
31	洗车机	SML-2200M	温岭	1	良好	2018.10

32	台式钻床	Z516-1	上海	1	良好	2018.5
33	吸尘器	ZY-220	杭州	1	良好	2016.10


汽车诊断设备	四轮定位仪
	
举升机	举升机
	
举升机	烤漆房



车身大梁校正仪



车身外形修复机




轮胎平衡机




扒胎机



二氧化碳保护焊机



电焊机



喷油头油路清洗机




自动变速箱换油机




加油自动变速箱油压力表




尾气检测仪




电动蹄片机投铆机




骑马攀螺母拆装机




压床




高位输送器




减震器拆装器




吊机






电瓶检测仪



电瓶充电机



应急启动电源



水箱检漏仪



空调检漏仪



焊烟净化器



气缸压力表




高压气动黄油机




洗车机




台式钻床



吸尘器





备注：1. 上述设备须附图说明；

2. 表格如不够，可按同样格式扩展。

供应商名称(公章)：



日期：2025 年 6 月 26 日