

附件6:

汽车主要维修设备一览表

序号	设备名称	型 号	产 地	数 量	性能状况	购买时间
1	轮胎动平衡	U-150			良好	2014. 3
2	尾气诊断仪	HT-D1000			良好	2019. 3
3	干冰清洗机	HT-G4000			良好	2019. 4
4	SCR清洗机	HT-F1000			良好	2019. 3
5	四轮定位仪	HT-808A		1	良好	2016
6	车身校正设备	11001-1		1	良好	2019. 3
7	升降设备	YJ-D3500		2	良好	2019. 5
8	喷烤漆房	中德2E-700		1	良好	2019. 5
9	灯光检测设备	MQD-3C			良好	2019. 3
10	制动侧滑试验台	SV-DHB-2			良好	2019. 5
11	尾气净化装置	HT-81000			良好	2019. 4
12	自动变速器检测 清洗设备	ATF20DT			良好	2019. 3
13	施救车	东风			良好	2020. 7
14	万用表	DY2201		4	良好	2019. 3
15	气缸压力表	YTQ-70		4	良好	2019. 3
16	空调检漏设备	SPX16600		2	良好	2019. 3
17	扭力扳手	世达48111		5	良好	2019. 3
18	燃油压力表	KAL2535C			良好	2019. 3

19	废油收集设备	3197		4	良好	2019.3
20	齿轮油加注器	10Z		2	良好	2019.3
21	剥胎机	火鹰			良好	2019.3
22	冷媒回收机	SH-1200		1	良好	2019.3
23	总成吊装设备	2T.		1	良好	2019.3
24	电瓶测试仪	VAF580		1	良好	2019.3
25	绝缘电阻测试仪	VC60B+		1	良好	2019.3
26	气密性检测仪	HD-MF02		1	良好	2019.3
27	动力电池充放电 机	ZKHELK692 A		1	良好	2019.3
28	动力电池模组充 放电机	LK692		1	良好	2019.3
29	动力电池均衡设 备	DT50W-17		1	良好	2019.3
30	动力电池诊断设 备	BT520		1	良好	2019.3
31	绝缘工具	09262		1	良好	2019.3
32	防护面罩或眼镜	YJ008		1	良好	2019.3

备注：1. 上述设备须附图说明；

2. 表格如不够，可按同样格式扩展。

供应商名称(公章)：



日期：2025年 6 月 27 日

主要维修设备展示



轮胎动平衡




尾气诊断仪



干冰清洗机



SCR 清洗机


	
四轮定位仪	换油设备
	
燃油压力表	制动鼓和制动盘维修设备




总成吊装设备



气焊设备



发动机检测设备






发动机检测仪




扭力扳手



冷媒加注回收机


		
火鹰轮胎平衡机		电脑解码仪
		
外形修复机		内劲千分尺
		
真空表		游标卡尺



二合一气密性检测仪



动力电池检测仪



动力电池电压检测仪



动力电池均衡设备



齿轮油加注器



外形修复机

备注：1. 上述设备须附图说明；

2. 表格如不够，可按同样格式扩展。

供应商全称(公章)：



2025年 6 月 27 日