

附件 2:

车辆维修设施设备一览表

维修设施设备名称	规格型号	数量	产地	品牌	性能状况	备注
烤漆房	OUBA0	1	云南	欧宝	良好	
举升机	TLT2353C1U	5	上海	双柱	良好	
解码仪	X413	2	深圳	道通	良好	
发电机吊架	HWD-111AE	1	河北	晟世之光	良好	
电焊机	ZX7-315	1	广州	NBC 350A	良好	
立式千斤顶	QYL20	1	上海	起泽	良好	
干磨吸尘器	WDF	1	上海	欧帝嘉	良好	
大灯修复机	101-3A	1	广州	康恒仪器	良好	

备注:

在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

供应商名称（公章）：隆阳区边疆汽车修理店
日期： 2023 年 06 月 11 日

