

附件 2:

车辆维修设施设备一览表

维修设施设备名称	规格型号	数量	产地	品牌	性能状况	备注
宝中宝牌高级汽车 喷漆烤漆房	BZB-800S	1	广东	广东景中	优	
汽车举升机	QJY3.0T2	2	辽宁	营口运通	优	
轮胎拆装机	322LR	1	浙江	322LR	优	
救援车辆	2010 款 1.0	1	河北	长安星卡	良好	云 JLN832
空压机	Kszj-18	1	浙江	开山	优	

备注:

在填写时,如上表不适合本项目的实际情况,可在确保明细内容完整的情况下,根据上表格式自行划表填写。

供应商名称(公章):

日期: 2015 年 7 月 22 日

