

附件 2:

车辆维修设施设备一览表

维修设施设备名称	规格型号	数量	产地	品牌	性能状况	备注
举升机	TT-6835	8	上海田田汽车保修设备有限公司	松骋	良好	
铝车身钣金修复机	MS-9BX	1	珠海市飞鹰电器有限公司	玛斯兰德	良好	
二氧化碳气体保护焊机	MS-4200/2E	1	珠海市飞鹰电器有限公司	玛斯兰德	良好	
螺杆空气压缩机	JM-HD10P	1	湖南鑫翼盟汽车科技有限公司	中世夯力	良好	
四轮定位仪	U-100	1	上海田田汽车保修设备有限公司	松骋	良好	
维修工具车套装	HF-8933396	3	杭州华丰巨箭工具有限公司	华丰巨箭	全新	
气/电鼓	SZ-D840500lp	3	上海电气鼓风机厂有限公司	上鼓	全新	
废机油收集器	HX-3397	3	重庆艾斯达机电设备有限公司	艾斯达	良好	
轮胎平衡机	U-100 BQ90933	1	上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司	忧耐特	良好	
车身矫正仪	DJ 288SL	1	西安顶吉智能科技有限公司	顶吉	良好	
洗车机	DLX-XCJ3	1	德力西集团有限公司	德力西	良好	



备注:

在填写时,如上表不适合本项目的实际情况,可在确保明细内容完整的情况下,根据表格式
自行划表填写。

供应商名称(公章):

日期: 2025 年 7 月 25 日

