

附件 2:

车辆维修设施设备一览表

维修设施设备名称	规格型号	数量	产地	品牌	性能状况	备注
万用表	DY2201	2	广州	广州多一	良好	
气缸压力表	133003	1	上海	博士	良好	
燃油压力表	TU443	1	深圳	一博	良好	
液压油压力表	16 件套	1	丰铭	丰铭悦铂	良好	
真空表	YZ-100	1	青岛	青岛圣华	良好	
空调检漏设备	JFN-4.8	1	杭州	绿天机械	良好	
轮胎气压表	ZLR03AAA 1.5V	2	广州	广州多一	良好	
外径千分尺	25044	1	宜春	江西工具	良好	
内径千分尺	100-125 mm	1	上海	上海申量	良好	
量缸表	3710	1	上海	上海御靳量 具	良好	
游标卡尺	3586172 98	1	深圳	盛利德仪表	良好	
扭力扳手	0-300nm	1	威海	威力弹簧厂	良好	
废油收集设备	高丽洁	2	浙江	丰福工贸	良好	
齿轮油加注设备	35×26× 18	2	河北	奥特汽保	良好	
液压油加注设备	ATF808	1	中山	鹰特机械	良好	
制动液更换设备	TP01	1	昆明	昆明烨奥兴	良好	
脂类加注设备	150	2	昆山	花旗	良好	
轮胎轮辋拆装设备	JST-322 CR	1	浙江	扬丰工贸	良好	
车轮动平衡机	TB33	1	浙江	扬丰工贸	良好	
四轮定位仪	好富满	1	深圳	纳鹏亚洲制 造	良好	
汽车空调冷媒回收 净化加注设备	LG650	1	中山	中山奥卡	良好	

总成吊装设备	ZX0.6T	1	沧州	沧州嘉亿特	良好	
变速箱顶举设备	ZX100	1	广州	中兴	良好	
汽车双柱举升机	上海博驰	6	上海	上海迪钻奥	良好	
汽车故障电脑诊断仪	AT19900 31	2	北京	北京汽车	良好	
冷媒鉴别仪	TIFXP-1 A	1	上海	TIF	良好	
蓄电池检查设备	DY-3150 C	1	广州	多一	良好	
蓄电池充电设备	FY-1270 A	1	广州	广州飞鹰	良好	
车身清洗设备	FS-1217 MD	1	上海	利奇马汽车工具厂	良好	
打磨抛光设备	6138D	1	成都	B0JIANSE N	良好	
除尘除垢设备	BF501A	1	广东	广东白云清洁股份	良好	
车身整形设备	60L	1	广州	索朗格	良好	
车身校正设备	上海博驰	1	上海	上海迪钻奥机械	良好	
车架校正设备	上海博驰	1	上海	上海迪钻奥机械	良好	
喷烤漆房	XTD-221 1-3	1	昆明	新通达汽修设备	良好	
喷油器试验设备	CT400	1	深圳	偶然	良好	
调漆设备	56 头	1	济南	济南大师	良好	
尾气分析仪	LPQ-2	1	山东	淄博领信电子	良好	
汽车烟雾检漏仪	MS-205S	1	山东	马赛德斯	良好	
电子数显百分表	12.7mm	1	江门	卡西洛	良好	
钳形万用表	600A	1	浙江	正泰	良好	
燃油清洗吊瓶工具	三合一	1	上海	泰姆特	良好	
福禄克数字万用表	F18B+	1	上海	福禄克	良好	
数字差压计	DY27A	1	广州	多一	良好	
钣金锤工具	九件套	1	广州	SHEET METAL	良好	

侧滑试验台	RCDCS- B	1	山东	淄博瑞驰	良好	
制动性能检测设备	LZD-C	1	山东	淄博领信电子	良好	
计算机	台式	6	国产	组装	良好	
汽车前照灯检测	LC-1	1	山东	淄博领信电子	良好	
砂轮机	S2ST-20 0	1	上海	上海尚湖机电	良好	
台钻	ZS4116	1	上海	上海尚湖机电	良好	
气体保护焊	MIQ-280	1	成都	曙光电器	良好	
空气压缩机	R-10YPM	1	广东	广东汉瑞斯	良好	
救援车	北京 EU5	1	北京	北京汽车	良好	
救援车	北京 BJ30	1	北京	北京汽车	良好	
就要车	北京 BJ40	1	北京	北京汽车	良好	

备注：

在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

供应商名称（公章）：

日期：2025 年 7 月 25 日

